


次にこの状態でコック C を開き、 $V_k + V_u$ 内の状態が $(p_2, V_k + V_u, T_0)$ に落着いたとすれば、次の関係が成立つ

$$p_2(V_k + V_u) = (M_1 + M_2)RT_0 \dots\dots\dots(3)$$

従つて (1), (2), (3) 式より

$$V_u = \frac{p_1 - p_2}{p_2 - p_0} V_k \dots\dots\dots(4)$$



今 p_0 を大氣圧とし、 H を大氣圧以上に測つた壓力を水柱で表はしたものとすれば、(4)式は次の如くなる

$$V_u = \frac{H_1 - H_2}{H_2} V_k \dots\dots\dots(5)$$

依つて初めの水柱の読み H_1 と終りの水柱の読み H_2 とを求めれば、 V_u の値は容易に算出出来る譯である。

第 1 圖

3. 測定装置の様式

精確な結果を求めるには測定中 $(V_u + V_k)$ を常に一定に保つことが必要である。之が爲に次の如き装置を附加した。即ち第 2 圖の如く、壓力計 U 管と水溜 C とをゴム管を以て連絡し、此水槽を上下して水面 A を常に所定の零線に合致せしめ、水面 B の高さを読み取るのである。


4. 測定結果の正確度を定める種々の原因と其關係

(i) 測定すべき容積 V_u と既知容積 V_k との比

(5) 式から次の関係が求まる

$$\frac{\delta V_u}{V_u} = \frac{\delta V_k}{V_k} + \frac{\delta(H_1 - H_2)}{H_1 - H_2} - \frac{\delta H_2}{H_2} \dots\dots\dots(6)$$

即ち測定結果の正確度は右邊の三項の中の最も大きい値に依つて定まる。従つて装置並に測定の正確度の間には次の関係が望ましい。



第 2 圖

$$\frac{\delta V_k}{A_k} = \frac{\delta(H_1 - H_2)}{H_1 - H_2} = \frac{\delta H_2}{H_2}$$

今水柱の読みに生ずる誤差 $\delta(H_1 - H_2)$ と δH_2 とに就いて考へて見ると、此間に大體

$$\delta(H_1 - H_2) = 2\delta H_0$$

なる関係がある。従つて上述の等式を満足させる爲には

$$p_2' = 1044.11 \text{ cm}$$

となり等温變化とした場合の値 1044 cm (大氣壓以上水柱 10. cm) との間には 0.11 cm の差があることが分る。

而して此値を (5) 式に入れて算出する時は

$$V_u' = \frac{30 - 10.11}{10.11} = 1.967 V_k$$

となり、等温變化をなすとした時は

$$V_u = \frac{30 - 10}{10} = 2,000 V_k$$

となる。

依て $\Delta V_u = 0.033 V_k$

の差を生ずる。従つて

$$\frac{\Delta V_u}{V_u} = \frac{0.033}{2} = 0.016$$

故にこの場合は 1~2 %程度の誤差を誘引することとなる。然し實際問題としてはコツクを開いてから U 管の一方の水面を零線に合せて H_2 を読み取る迄には、40~50 秒の時間を要するから、上述の誤差は之より小なるものであることは明である。然し最悪の場合として 1 %の誤差は覺悟しなければならない。而して今の場合測定の方の正確度は第 1 表により 0.2 %であるが、この場合得られる正確度は結局 1 %である。尙使用する水頭 H_2 を小さくすると断熱變化の爲の誤差は小さくなるが、測定の方の誤差が大きくなり、此場合も同様 1 %程度の誤差を生ずることとなる。


之を要するに結局断熱變化を行ふとしても、1 %程度の誤差を許容するならば、充分に使用の目的を達することが出来る。

尚上掲の (12) 式を見れば p_2' の値は V_u と V_k との比 α により、又始めの壓力 p_1 の値により変化する。而も此二つの値を適當に選ぶ時は p_2' の値を等温變化の場合の結果 p_2 に等しくすることが出来る。斯る點を與へる $p_1, (H_1)$ と α との關係を圖示すれば第 4 圖の如くであるが測定の性質によつては断熱變化の影響の全く無い斯かる點を選ぶことも一方法と考へる。

7. 測定装置の試作並に測定實驗

(i) 試作した測定装置

其構造の要點は第 5 圖に示す如くである。



第 4 圖

即ち此結果に依れば空氣によつた場合も油又は夫によつた場合も測定誤差の生ずる桁を四捨五入すれば全く同じ値を得る。

8. 結論

本測定法は其原理があまりに良く知れわたつて居るので、始めは著者も其實用價値を疑つて居たのである。然し上述の如く周圍の條件と測定結果の正確度との關係を理論的に調べて見、更に試作實驗して見るに及んで本方法は適當なる設計と取扱とによつて充分に實用に供し得るものであることを認め得た。而して此方法の特徴とする點は測定が容易であること、而も測定の正確度が割合高く出来ること、空隙容積の形狀の如何に拘らず測定が出来ること、並に低い正確度を許容するならば構造が簡単であるから手製でも出来ること等である。