



「こうのとり」5号機による 微小デブリ計測



奥平修^{ab}、松本晴久^a、北澤幸人^a、上野遙^a、小林正規^b
JAXA^a、千葉工大^b



微小デブリ



■ スペースデブリ

- ロケットや人工衛星の廃棄物およびそれらの破片や塗料片などの不用な人工物体で、数 km/secで高速飛行している。衝突すると宇宙機や宇宙での有人活動に深刻な障害・事故を引き起こす。


■ 100μm から数mmサイズのメテオロイド・微小デブリ

- 微小粒子でも衝突によりハーネスなどへダメージを与える可能性がある。



- 衝突粒子径 : 0.3 mm
- 衝突速度 : 4 km/s

- しかし、1mm以下のサイズのデブリのフラックスはよく分かっていない。



→ 1mm以下の微小なデブリを計測する必要性


JAXA


KASPERの開発




SDM (KASPER)	
2013	設計審査
	初期性能試験
	EMC試験
2014	衝撃試験
	熱真空試験
	振動試験
	最終性能試験
2015	PQR/PSR
	輸送
	打ち上げ/観測



- 5 -

JAXA

SDM高速衝突試験






■ ISASの二段式軽ガス銃を利用し、以下を検証

- ▶ プロジェクタイルと貫通孔（検出線断線数）の関係
- ▶ プロジェクタイルの材質との関係
- ▶ 耐原子状酸素（AO）コーティング材による影響
- ▶ 衝突時のイジェクタ（2次デブリ）の影響

■ プロジェクタイル

- ▶ 直径：0.3、0.8、1.6、3.2 mmのSUS304など
- ▶ 速度：5km、7km
- ▶ 衝突角度：90度、45度

二段式軽ガス銃

KASPERセットアップを模擬 (SDM+MLI+AI)

- 6 -

JAXA

SDM衝突試験結果①

■ 300umのSUSを5km/sで90度衝突させた場合

Projectile 直径[um]	309	309	800	1600	3200
衝突角[度]	90	45 (線方向)	90	90	90
SDMの衝突孔					
検出線の断線数	3 ~ 4	3 ~ 4	8 ~ 9	16	32

- 7 -

JAXA

SDM衝突試験結果②

■ 衝突試験結果まとめ

- ▶ 衝突孔径とプロジェクタイル径とは極めて良い相関。
- ▶ 衝突孔径は、プロジェクタイルの材質や衝突速度に依存しない。
- ▶ 耐AOコーティングによる衝突孔径への影響はみられない。
- ▶ センサ背面のMLIにより、イジェクタ（2次デブリ）のセンサ到達が防止できている。

プロジェクトイル径 vs. 衝突孔径

衝突速度 vs. 衝突孔径


衝突孔No vs. 衝突孔径

This document is provided by JAXA.

JAXA

KASPER-フライト前

■ HTV取付～射場試験



©JAXA

©JAXA

- 9 -

JAXA

HTV-5フライト

■ 打上




■ 単独飛行



■ 係留




■ 繰脱



■ 把持




■ 単独飛行～再突入





©JAXA/NASA

- 10 -



- 11 -



- 12 -

JAXA

SDMの断線データ表現

JAXA 宇宙環境シンポジウム

- 検出線の総数は3300本（うち16本は打上前に断線）
- 下図のようなデータ表現にて貫通孔（断線箇所）の数、位置、断線本数をテレメトリー

検出線領域…薄膜上に導線(検出線)を形成
検出回路…検出線の切断(絶縁)を検知

例えば…

検出線アドレス(端からの位置)
126
127
128
129
130
131
...

127番から連続3本断線

05_07F_003 (hex)

貫通孔5

1イベント(貫通孔)を4byteで表現

- 13 -

JAXA

SDMフライトデータ①

JAXA 宇宙環境シンポジウム

SDMデータ推移のまとめ

- 打ち上げ直前～8/20 15:50 UT頃
 - ▶ 「アドレス2446から1箇所（6本連続）の断線」のみ（打ち上げ前に設定した既知の断線）
 - ▶ その他の断線箇所はオンボードソフトにより無効化
- 8/20 15:50 UT頃～8/25 00:30 UT頃
 - ▶ 「アドレス2646から1箇所（1本or2本連続）の断線」の発生・消失を繰り返し、8/25に消失。
 - ▶ 低速度のデブリ衝突により“破れ”状態になった可能性。（製造時に切れ掛かっていた箇所が断線に至ったこともあり得る）
- 9/1の05:05 UT頃より
 - ▶ 「アドレス2836から1箇所（1本）断線」が増加
 - ▶ その後、状態は変化していないため、新たな断線が発生していると判断。
 - ▶ 100μm前後の大きさのデブリ衝突による可能性が高い。
- 9/9 20:10 UT頃～
 - ▶ 一度消失していた「アドレス2646から1箇所（1本or2本連続）の断線」の発生・消失が再びを繰り返し
- 9/21の06:50 UT頃より
 - ▶ 「アドレス1415から1箇所（1本）の断線」の発生・消失を繰り返し

- 14 -



SDMフライトデータ②



■ SDMまとめ

- ▶ ミッション全期間を通してセンサの健全性が維持されていたことを確認
 - ▶ センサの正常動作
 - ▶ AB/PBデータからパケットを再構成し、正常なフォーマットであることを確認。時刻、重複ビットエラー等も想定通り。ただし、再構築上のデータエラーが多発。
 - ▶ 初期データが、打ち上げ直前のデータと一致。（初期設定孔）
 - ▶ 打ち上げ直後の写真からフィルムは外観上大きな問題なし。
- ▶ デブリ衝突によるものと考えられるイベントを1つ検出
 - ▶ イベント発生時刻あたりでのCDMに特異なデータではなく、100μm程度（50～250μm）のデブリの可能性が高い。
 - ▶ 統計は少ない（1か月程度の計測）が、既存の環境モデル（MASTER）と矛盾しないレベル。
- ▶ ある検出線が断線と接続の間でゆらぐ現象が見られた。
 - ▶ 遅いデブリ衝突によりフィルムが破れた状態になったことが考えられる。（当初から切れかかっていた検出線があった可能性もある）



- 15 -




KASPER-CDM



■ 圧電素子型微小デブリセンサ

- ▶ 100μm以下のサイズのデブリ・メテオロイドをその場計測
- ▶ 4×4cmの圧電性素子PZT（チタン酸ジルコニア鉛）を6枚並べ、そのいずれかにデブリが衝突した際に発生する電圧パルスを検出する。
- ▶ 6つのPZTの信号はアンプを通して加算され、フィルタで2つの帯域を取り出して各々の波高を計測（AD変換）する。2つの帯域信号を比較することで衝突イベントを判断する。
- ▶ 設計上は運動量10pg·km/sec以上を検出できるが、実際の下限は軌道上のノイズレベル（機械ノイズと電気ノイズ）に依存するため、常時ノイズレベルをモニタし、イベント判断のトリガレベル（閾値）を自動で決定する。
- ▶ 信号の2つのAD値に検出時刻と条件を付加してパケット化し、ABおよびPBを利用してテレメトリーする。（テレメトリー率は0.1bps）



- 16 -

JAXA

CDMフライトデータ①

CDMデータの推移

- BP1 : 100kHz帯域の振幅
- BP2 : 1MHz帯域の振幅

⇒ BP2がBP1に時間的に先行している場合にトリガーを発生。さらに、振幅がBP1<BP2となる場合が衝突イベント

9/20 12:00頃

振幅比が高いイベント (BP1/BP2>1)

- 低周波成分が大きい。
- 検出面へのデブリインパクト（高速衝突）ではない。
- 周辺から伝わる振動の可能性。

振幅比が小さいイベント (BP1/BP2<1)

- 本来は、検出面への高速粒子のインパクトによるもの。
- 予想されるデブリインパクトの頻度に比べてあまりにも多い。
- 往路、係留、復路など何れか傾向が変化している。
- 係留中はBP1/BP2が0.2付近のものと0.6付近のものが強くでている。

- 17 -

JAXA

CDMフライトデータ②

BP1とBP2のスキャッタープロット

※信号が飽和しているイベントは除いている

■ 緑で囲まれたイベントは、周辺からの振動によるノイズ

■ 赤で囲まれたイベントは、電気的なノイズによりセンサー・アンプが反応している可能性

■ センサ温度が低い期間にBP1/BP2比が小さなノイズが多い（特にBP1/BP2=0.2）

→地上での検証実験を予定。データ解析を継続。

BP1/BP2比

センサ温度(°C)

湿度(%)

Date in 2015 from launch

- 18 -



CDMフライトデータ③



■ CDMまとめ

- ▶ ミッション全期間を通してセンサの健全性が維持されていたことを確認
 - ▶ PZTセンサ6枚の正常動作、温度範囲を維持
 - ▶ AB/PBデータからパケットを再構成し、正常なフォーマットであることを確認。時刻、重複ビットエラー等も想定通り。ただし、再構築上のデータエラーが多発。
- ▶ 全期間にわたりデータが取得でき、基本設計には問題ないことを確認
 - ▶ リソース制限のため、信号処理回路をかなり簡略化したが、十分機能することを実証。
 - ▶ ノイズが多く発生した局面では、auto calibration機能が働き、すぐに通常観測モードに復帰。
- ▶ SDMにイベントが発生した際（9/1 5時頃）、デブリ衝突の可能性が高いことを支持する参照データを取得することができた。
- ▶ 想定ノイズ以外のノイズが多く検出された。
 - ▶ 想定していた周辺から伝わってくるノイズ、低周波成分が支配的になるような信号以外のノイズが多く検出された。
 - ▶ 特にセンサ温度が低い状況で検出されており、センサの静電容量やアンプの負荷の変動による影響の可能性。
 - ▶ 異なる周波数帯の信号振幅を取得したことで、限られたリソース条件でも、地上解析でノイズを除去できる可能性。（解析は継続）

- 19 -




今後の微小デブリ計測




■ アストロスケール社のIDEA衛星による観測

- ▶ 軌道：600×800km
- ▶ ミッション期間：2年（TBD）
- ▶ KASPER-SDMと同等のセンサを2式搭載し、2016年後半に打ち上げ予定





2015.8.14日経新聞



■ 次世代計測装置の開発

- ▶ 新しい製造技術の導入
 - ▶ 2次元の位置検出、低コスト化、大面積化
- ▶ SDM+PZT
 - ▶ 時間分解能の向上
 - ▶ デブリの方向・速度・エネルギーなどを計測





まとめ



■ こうのとり5号機にて、微小デブリセンサの軌道上実証を実施した。

- ▶ SDMは100μm程度のデブリ検出に成功！
- ▶ センサの機能・性能に大きな問題はなかった。（CDMに課題あり）
- ▶ 詳細なデータ解析を継続実施

■ 民間衛星による高度800km付近の微小デブリ計測が予定されている。

■ 次世代のセンサを開発中

宇宙環境統測装置KASPERの「SDM」がスペースブリを検知しました！

「こうのとり5号機に搭載されているKASPERの「SDM（スペースブリモニタ）」が、ISS保留中の9月1日、スペースブリの衝突によるものと考えられる信号を検出した。衝突したデブリの大きさは0.1mm程度と小さいため、この衝突によるこうのとり本体やPESSMAの影響はありません。SDMは引き続きデブリ観測を行っています。なお、「こうのとり5号機に搭載された宇宙環境統測装置「KASPER」は、「こうのとり5号機」分離直後から観測を開始し、現在も順調にデータを取得しています。KASPERは、こうのとり離脱して再突入するまで観測を継続します。」

*「こうのとり5号機に搭載された宇宙環境統測装置「KASPER」

ファン！ファン！JAXA！生放送「ほんモノ研究者に聞いてみた！」をご覧いただけます！

8月24日（月）にJAXA TVで生放送した「ほんモノ研究者に聞いてみた！」をお見逃しの方、下記から是非、ご覧ください。



ファン！ファン！JAXA！生放送「ほんモノ研究者に聞いてみた！」

宇宙環境統測装置「KASPER」がきれいに映っています！

2018年8月19日（水）に打ち上げられた宇宙ステーション補給船「こうのとり5号機（HTV5）」には当部門が開発した宇宙環境統測装置「KASPER」が搭載されていますが、軌道上のKASPERが良くわかる写真が届きましたので是非、ご覧ください。



JAXA研開部門Webページ

» 2 »