

UDC 621.51:
62.7

航空宇宙技術研究所報告

TECHNICAL REPORT OF NATIONAL AEROSPACE LABORATORY

TR-531

航空宇宙技術研究所のジェットエンジン要素試験用
空気源設備の運転と保守

小倉五郎・黒沢要治・鈴木邦男

1978年3月

航空宇宙技術研究所
NATIONAL AEROSPACE LABORATORY

空気源設備運転従事者

氏名	空気源従事期間(年度)
池田 炳治	昭和33年
中山 普	昭和34年～昭和38年
山崎 紀雄	昭和34年～昭和35年
吉田 晃	昭和34年
片山 泰治	昭和35年～昭和36年
菅原 昇	昭和36年～昭和38年
日比野 梅次郎	昭和38年～昭和46年
八山 優	昭和37年～昭和38年
森本 昭太郎	昭和37年～昭和38年
横山 祥二	昭和37年～昭和38年
三村 富嗣雄	昭和37年～昭和40年
白井 弘	昭和38年～昭和40年
古川 昇	昭和38年～昭和40年
山岸 崇	昭和39年～昭和41年
斎藤 俊夫	昭和40年～昭和42年
越沼 威	昭和40年
網干 二郎	昭和40年～昭和41年
小倉 五郎	昭和41年～現在
遠藤 輝和	昭和42年～昭和43年
大畑 敏美	昭和42年～昭和43年
熊谷 隆王	昭和43年～昭和44年
橋本 武男	昭和43年～昭和44年
末松 俊二	昭和44年
藤沢 良昭	昭和44年～昭和45年
松田 幸雄	昭和44年
中野 篤治	昭和45年～昭和46年
中井 修	昭和45年～昭和46年
下平 一雄	昭和46年～昭和50年
山田 秀志	昭和46年～昭和48年
平田 宏	昭和48年～昭和49年
黒沢 要治	昭和50年～昭和51年

航空宇宙技術研究所のジェットエンジン要素試験用 空気源設備の運転と保守*

小倉五郎**・黒沢要治**・鈴木邦男***

Operation and Maintenance of Air-Source Facilities for Jet-Engine Component Test-Rigs

By Goro OGURA, Yoji KUROSAWA
and Kunio SUZUKI

ABSTRACT

Records of operation and maintenance are described for two air source facilities for the jet engine component test rigs in the National Aerospace Laboratory. One of these is an air compressor driven by a 3700kW motor. It was constructed in 1958 and the accumulated running time is 6570 hrs. The other is an air compressor driven by a 1800kW motor. It was completed in 1962 and it has been operated 9064 hrs now.

During this time, no major trouble was experienced in either of the compressors. Minor changes were applied to the auxiliaries in order to reduce exhaust noise.

1. はしがき

航空宇宙技術研究所では、第1次6か年計画の一環であるジェットエンジン要素試験用空気源設備として、3700 kW電動機駆動(圧力比3、空気流量25kg/s)、および1800 kW電動機駆動(圧力比3、空気流量13.5kg/s)の2基を整備した。3700 kW圧縮機は昭和33年12月に完成し、また1800 kW圧縮機は昭和37年3月に完成し、以後、各種の要素試験に用いている。昭和52年9月までの運転時間と起動回数は、それぞれ3700 kWが6570時間、2627回、1800 kWが9063.5時間、3533回に達している。この間、ほぼ1年毎にオーバーホールを行い、手直しを重ねてほとんど故障なく、運転してきた。また、周囲の住宅化環境に適合させるため低騒音化対策を講じた。本報告は、大型空気源設備に関する資料として役立たせるため、これらの設備の運転、保守および改修について実績をもとにまとめたものである。

2. 設備概要

本空気源設備は、表1に示す要目をもち、これを空気源設備専用の建屋(原動機部2号館)内におさめた。建屋内の配置および主要寸法を図1に示す。これらに

表1 3700 kW、1800 kW空気圧縮機要目
および作動域

要 目	3700 kW空気圧縮機	1800 kW空気圧縮機
型式	軸流10段	軸流5段
空気流量	25 kg/s	13.5 kg/s
全圧圧力比	3.1	3.1
入口全圧	1.010 kg/cm ²	1.010 kg/cm ²
入口空気温度	15°C	15°C
回転数	6,150 rpm	9,428 rpm
作 動 域		
入口温度	+30°C ~ 0°C	+35°C ~ -5°C
回転数	+2% ~ -5%	+2% ~ -5%
全圧圧力比	3.2 ~ 2.9	3.3 ~ 2.5

* 昭和53年2月20日 受付

** 原動機部

*** 機械技術研究所、原動機部併任




図 1 空気源設備配置図

に関する詳細は、文献¹⁾を参照されたい。

3700 kW と 1800 kW 両圧縮機は、それぞれ単独、またはパラレルで運転することができるが、これまでの実績では、パラレル運転は極めて少なく、1800 kW 圧縮機は主に翼列風洞試験用に、3700 kW 圧縮機はタービン、圧縮機、燃焼器試験用に運転してきた。

図 2 に 3700 kW 圧縮機の起動回数および運転時間の累積合計を示す。図 3 は年度別に示したものである。

図 4、および 5 は同様にして 1800 kW 圧縮機の累積お

よび年度別の起動回数および運転時間を示したものである。

3. 運転操作法

3700 kW 圧縮機、および 1800 kW 圧縮機の運転は、主として図 6 に示す操作盤にて行う。

また、それらの圧縮機からの空気は、図 7 に示す経路と操作弁を経由して、各試験設備に供給される。

現在行っている運転手順は、運転実績により、初期の




図 2 3700 kW 壓縮機累積起動回数、および累積運転時間




図 3 3700 kW 壓縮機年度別起動回数および運転時間




図 4 1800 kW 壓縮機累積起動回数、および累積運転時間




図 5 1800 kW 壓縮機年度別起動回数、および運転時間



図6 3700 kW, および 1800 kW 壓縮機運転操作盤




図7 壓縮空気供給系統図

ものからいくぶん修正されており、以下のようなである。

3.1 3700kW圧縮機の運転要領

3700 kW圧縮機の起動、および停止操作に関する系統図を、図 8 に示す。

その操作の概略は、次のようにある。詳細は、付表 1 に示す。

(1) 電源投入

- (i) 200 V 電源の投入および整流器の作動を行う。
- (ii) 動力課に高圧(3300 V)の投入を依頼する。
- (iii) 1800 kW, 3700 kW, 75 kW(放風弁用)の補機電源および直流電源の各スイッチを入れる。

(2) 起動準備

- (i) 制御盤にある操作系電源の各スイッチを順次入れる。
- (ii) 冷却水電磁弁と冷却水ポンプのスイッチを入れる。
- (iii) 潤滑油ポンプ、クラッチ油ポンプを起動させる。
- (iv) 調圧装置ポンプを起動し、吐出圧力設定器のスイッチを入れる。
- (v) 潤滑油圧力 $2.2 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ 以上を確認し、バーリングを運転する。

バーリングとは、歯車を油圧駆動のツメで動かしターニング効果をもたせるもので、冬季 4~5 分、夏季 5~15 分行う。

(vi) バーリングを停止すると、圧縮機クラッチ嵌表示が再び点灯する。主操作スイッチを(断)から(警報)に進め、切換スイッチを(単独)から(連動)にする。警報回路表示まで約 4 分かかる。この操作によって、起動に必要な補機の操作が全て行われる。もし起動条件が完了していないと、ブザーが鳴り、故障表示灯がつく。

(3) 起動

- (i) 起動条件完了、警報回路、高圧電源投入、調圧弁開放が表示され、故障表示灯が点灯していないことを確認する。主操作スイッチを(警報)から(遮断器)に進める。起動電流は気温などにより大きく異なる。起動完了まで約 3 分かかる。
- (ii) 起動完了後、調圧弁全開、仕切弁全閉等を確認して、主操作スイッチを(遮断器)から(吐出弁)に進める。運転まで約 1 分かかる。

(4) 運転

- (i) 運転表示を確認し、空気圧低下スイッチを入れ、遠方手動操作コックを徐々に自動にする。
- (ii) 圧力設定器により、実験室の使用圧力に設定する。

(5) 停止準備

- (i) 空気圧低下スイッチを切り、調圧弁を開放にする。

次に主操作スイッチを(吐出弁)から(遮断器)に戻す。

(6) 停止

- (i) 停止条件完了の表示を確認し、主操作スイッチを(遮断器)から(警報)に戻す。約 5 分後、回転停止が表示される。
- (ii) 圧力設定器のスイッチを切り、調圧装置ポンプを停止する。
- (iii) 動力課に高圧遮断を依頼する。
- (iv) 現場で回転停止を確認し、冷却水電磁弁を開の状態にして、主操作スイッチを(警報)から(断)に戻し、切換スイッチを(連動)から(単独)にする。停止完了の表示まで 2~3 分かかる。この操作によって冷却水電磁弁を途く停止完了に必要な補機の操作が全て行われる。

(7) パーリング

- (i) 潤滑油ポンプ、クラッチ油ポンプの電源を入れる。
- (ii) 給油圧力 $2.2 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ を確認し、パーリングを運転にする。パーリングは、メタルの温度により 20~30 分行う。また、固定子の温度により冷却送風機を作動する。
- (iii) メタルの温度低下を確認し、パーリングを停止する。
- (iv) 潤滑油ポンプ、クラッチ油ポンプを停止する。
- (v) 冷却水ポンプと冷却水電磁弁のスイッチを切る。
- (vi) 制御盤にある操作系電源の各スイッチを順次切る。


(8) 電源遮断

- (i) 1800 kW, 3700 kW, 75 kW の直流電源および補機電源の各スイッチを切る。
 - (ii) 整流器の停止および 200 V 電源の遮断を行う。
- 以上は、通常の操作要領を示す。

(9) 非常停止

- (i) 重故障発生または非常鍵操作時、非常停止がかかる。非常停止がかかると、故障が表示され警報ベルが鳴る。また、通常の停止に必要な弁の操作が行われる。
- (ii) 非常停止後、主操作スイッチの(吐出弁)を(警報)まで戻す。これが(吐出弁)になっていると(停止条件完了)が表示されない。
- (iii) 重故障の復帰は、主操作スイッチが(警報)にあり、停止準備、停止条件完了、および停止が表示されていることを確認したのち行う。主操作スイッチが(遮断器)のままで復帰すると、再び遮断器の投入が行われるので注意を要する。
- (iv) 故障復帰後は、通常の停止と同様に行う。

(10) 注意事項



1000kW圧縮機起動が主に正赤外線による操作スイッチによる系統による

- (i) 非常停止のままにしておくと、補機系統も自動的に停止する。ここで、故障復帰した際、補機類の電源が入ることがあるので注意を要する。
- (ii) 非常停止になった場合、調圧弁開放、放風弁閉にしておく。放風弁閉は、重故障復帰後に行う。
- (iii) 放風弁は、75 kW圧縮機(7 kg/cm² G)の空気圧により作動する。開閉テストは作動音と表示ランプで確認し、吐出弁を開くまえに終了すること。

3.2 1800 kW圧縮機の操作要領

1800 kW圧縮機の起動、および停止操作に関する系統図を図9に示す。

その操作の概略を次に記す。手順の詳細は付表2に示す。

(1) 電源投入

3700 kW圧縮機運転要領と同じ要領で行う。

(2) 起動準備

- (i) 制御盤にある操作系電源の各スイッチを順次入れる。
- (ii) 冷却水ポンプと調圧装置油ポンプを起動する。
- (iii) 起動準備に入る。主操作スイッチを〔断〕から〔1〕に進める。起動条件完備まで5分かかる。この操作によって、起動に必要な補機類の操作が行われる。

(3) 起動

- (i) 起動条件完備が表示され、故障表示ランプが点灯していないことを確認する。主操作スイッチを〔1〕から〔2〕に進める。起動完了まで4分40秒かかる。
- (ii) 起動完了後、圧力設定器自動を確認し、主操作スイッチを〔2〕から〔3〕に進める。運転まで、1分30秒かかる。

(4) 運転

- (i) 圧力設定器により、実験室の使用圧力を設定し、実験室へ設定完了を連絡する。

(5) 停止準備

- (i) 実験室入口弁全閉を確認し、設定圧を下げる。主操作スイッチを〔3〕から〔2〕に戻す。

(6) 停止

- (i) 停止条件完備の表示を確認し、主操作スイッチを〔2〕から〔1〕に戻す。5分20秒後、回転停止が表示される。
- (ii) 調圧装置ポンプを停止する。
- (iii) 動力課に高圧遮断を依頼する。
- (iv) 現場で回転停止を確認し、主操作スイッチを〔1〕から〔断〕にする。この操作により停止完了に必要な補機の操作が行われる。

(7) ターニング

補機盤にてターニングの操作を行う。

- (i) 切換スイッチを連動から単独、制御盤から補機盤にする。
- (ii) 冷却水弁を開けにし、給油ポンプを起動する。
- (iii) 給油圧力 2.2 kg/cm² G を確認し、ターニングを行う。ターニングは、メタルの温度により10~20分行う。また、固定子の温度により冷却送風機を作動する。
- (iv) メタルの温度低下を確認し、ターニングを停止する。
- (v) 給油ポンプを停止し、冷却水弁を閉にする。
- (vi) 切換スイッチを補機盤から制御盤、単独から連動にする。
- (vii) 冷却水ボンプと冷却水電磁弁のスイッチを切る。
- (viii) 制御盤にある操作系電源の各スイッチを順次切る。

(8) 電源遮断

- (i) 1800 kW, 3700 kW, 75 kWの直流電源および補機電源の各スイッチを切る。
 - (ii) 整流器の停止および200V電源の遮断を行う。
- 以上は、通常の操作要領を示す。

(9) 非常停止

- (i) 非常停止は重故障発生、および非常ボタン操作の際に行われる。
- (ii) シーケンスは、3700 kW圧縮機の場合と同様である。

(10) 注意事項

1800 kW圧縮機は、吐出空気圧力 3.02 kg/cm² abs でサーボングに入ることが、昭和40年4月の定期点検後にテストされている。

3.3 パラレル運転

実験の際に単独運転では風量が不足なとき、パラレル運転を行う。

(1) 起動

3700 kW, 1800 kW両圧縮機をそれぞれ単独に起動し、単独運転を行う。

(2) 運転準備

両圧縮機が運転に入ってから、3700 kWの調圧弁を全開にし、1800 kWの吐出圧力を3700 kWのそれより0.15~0.25 kg/cm² 低めに設定する。圧力設定後、3700 kW・1800 kW間仕切弁を徐々に開き、全開にする。次に3700 kWの調圧弁を徐々に閉じ、全閉にする。

(3) 運転

調圧弁全閉後は、1800 kWの圧力設定器により吐出圧力を設定し、パラレル運転を行う。

(4) 停止準備




図 9 1800 kW 工業機起動および停止系統

実験終了後は、運転準備時の設定圧に戻す。3700 kW の調圧弁を徐々に開き、全開にする。次に仕切弁をゆっくり閉じ、全閉にする。

(5) 停止

仕切弁全閉後は、それぞれの停止法により停止する。

(6) 非常停止

3700 kW、1800 kW圧縮機のいずれかが重故障等で停止した時、他の1台も非常ボタンで停止する。非常停止後は、それぞれの停止法により停止する。

3.4 シリーズ運転

10000 kW圧縮機は、昭和50年に当所原動機部6号館に設置されたアニュラ型高圧燃焼器試験装置の空気源である。その試験装置で、燃焼器への供給空気が $7 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ を越える場合には、3700 kW圧縮機を一次、10000 kW圧縮機を二次としたシリーズ運転を行う。以下に、その手順についての概略を記す。

(1) 送風準備

- (i) 3700 kW圧縮機を(運転)の表示まで操作する。
- (ii) 遠方手動操作コックを徐々に自動にする。
- (iii) 設定圧力を、2.70から $2.75 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ に上げる。

(2) 仕切弁開操作

- (i) 10000 kW圧縮機操作室(以後、この項では操作室と呼ぶ。)へ送風してよいか連絡し、了解を得る。

- (ii) 10500 kW圧縮機*用仕切弁(以後、この項では仕切弁と呼ぶ。)を全開にする。

仕切弁より10000 kW用入口弁までの距離が約200mと長いので、吐出空気圧力、調圧弁の開度の急激な変化を防止するため、仕切弁は徐々に開き、全開にする。

- (iii) 仕切弁全開を操作室へ連絡。

(3) 入口弁開操作

- (i) 操作室より「入口弁開く。」との連絡。
- (ii) 入口弁開度報告がある時は、3700 kW圧縮機の吐出空気圧力、温度および調圧弁開度を連絡。

入口弁の開閉が早いと調圧装置の反応が遅いため圧力変動を起す。この時は、入口弁の操作をゆっくりするように連絡。

- (iii) 入口弁全開時は、3700 kW用調圧弁全閉となる。圧力は $2.45 \sim 2.50 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ 、電流は約600(A)(普通650(A))に落ち、圧縮機室は普段の運転時より静になる。

(4) 終了操作

- (i) 操作室より「実験終了入口弁を閉る。」との連絡。

ただし、調圧弁全閉時に、吐出圧力が設定圧以上になってしまって調圧弁が開にならないことがある。この時は、設定圧力を下げ、調圧弁開を確認する。

- (ii) 操作室より10000 kW圧縮機入口弁全閉の連絡。
- (iii) 仕切弁閉を操作室に連絡。仕切弁を閉にする。
- (iv) 仕切弁全閉を操作室に連絡。
- (v) 設定圧力を、 $2.75 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ から徐々に $2.60 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ に下げる。
- (vi) 遠方手動操作コックを徐々に開放にする。
- (vii) 以下、普段の停止と同じ要領で行う。

3.5 運転時の点検項目

圧縮機運転時は、表2および3のチェックリストによる点検を行なう。

これは、定常的な運転に入ったところで行い、以後30分間隔で記入していく。

チェックリスト記入時間は、約15分程度である。点検チェックの際は、リスト記入項目のほか、圧縮機の振動、騒音の音色、臭気等にも注意し、異常のないことを確認する。これまで、現場における点検で発見されたものは、油洩れがもっとも多い。

なお、圧縮機室内は夏季に 40°C 以上の気温となりまた、120 dB以上の騒音レベルがあり、点検に長時間を費すことはできない。

4. 保守

4.1 3700 kW圧縮機の点検結果

3700 kW圧縮機は、稼働以来昭和52年7月までに、14回の点検を行なった。点検内容を圧縮機本体、電動機、補機類に分けて表4に示す。

定期点検項目は、圧縮機本体について、次の内容が主なものである。

- (1) ケーシング取外し、清掃する。
- (2) 動・静翼端間隙測定
- (3) 軸受メタルギャップ測定、メタルの点検
- (4) 増速歯車の歯当たり点検
- (5) 軸芯調整

電動機についての定期点検項目は、次の通り。

- (1) 軸受メタルギャップ測定
- (2) スリップリング、ブラシ点検
- (3) ロータ、ステータ間の間隙測定
- (4) 軸芯調整
- (5) 遮断器点検
- (6) 清掃

表4から明らかなように、これまでの修理は圧縮機本体については、軸受メタル交換が主な内容であり、電動

* 空力一号館設置空気源

表2(a) 3700 kW起動停止順序チェック表

		起 動		(時 分)		停		止 (時 分)		運 転 時 間 (時 分)			
		電 室		制 御 室		壓 缩 機 室		電 溫 測 室		電 流 (起動)		備 考	
3 700 kW補給電源		周 波	電 力 數	%	/	大 気 温 度	%	主 電 動 機 間 間 隔	%	主 電 動 機 入 電 流	[A]		
交 流 200V R S	V	主 電 動 機 電 壓	V	V	/	大 気 溫 度	°C	主 電 動 機 間 最 大 電 流	A				
" S T	V	交 流 操 作 電 源 電 壓	V	V	/	大 気 溫 度	%	(起動完了) 吐 出 空 気 壓 力	%abs				
" T R	V	直 流	V	V	/	壓 缩 機 室		吐 出 調 積 装 置 マ ノ メ タ ー	mm/Hg				
水銀整流器電源		共 通 操 作 回 路				電 動 機 メ ト ー ル (反 防 抜)		吐 出 空 気 溫 度	°C				
交 流 200V	交 流	交 流	交 流	V	/	電 動 機 固 定 子 溫 度	°C	(3) 吐 出 弁 (運転)					
予熱器		直 流	直 流	V	/	電 動 機 メ ト ー ル (運転)	°C	压 缩 機 ブ レ ン メ ト ー ル M	°C	压 力 段 定	%abs		
銀		信 号 灯	信 号 灯	V	/	受		" ピ ニ オ ン メ ト ー ル A	°C	調 壓 装 置 關 放			
乾		電 定 用 電 源	電 定 用 電 源	V	/	湿		" ピ ニ オ ン メ ト ー ル M	°C	(1 の 2) 遠 断 器			
乾	100V	冷 却 水 ポンプ	冷 却 水 ポンプ	V	/	湿		ビ ニ オ ン ブ ラ ス ブ ラ ス	°C	停 止 制 约 • 停 止 条 件 完			
乾	200V	冷 却 水 電 動弁 開	冷 却 水 電 動弁 開	V	/	度		ビ ニ オ ン ブ ラ ス ブ ラ ス	°C	(1 の 1) 警 告			
乾	3700kW負荷	冷 却 水 ポンプ電流	冷 却 水 ポンプ電流	A	/	度		" ブ レ ン メ ト ー ル A	°C	停 止 • 回 転 停 止			
乾	電圧	V	V	V	/	度		" ピ ニ オ ン メ ト ー ル M	°C	(1 の 0) 断			
乾	3300V送電依頼				/			" キ ャ メ ト ー ル A	°C	停 止 完 了			
乾	電動機受電盤電圧 R S	V	(I) 警 告 (起動準備)										
乾	S T	V	潤滑油ポンプ電流	A	/								
乾	T R	V	冷 却 送 風 機	V	/								
乾	電話連絡		スペースヒーター	V	/								
乾	電動機運転時間計	h	(起動条件完了)										
制御盤	" "	タービン燃焼	給 油 壓 力	V	/								
制御盤	"	タービン燃焼	冷 却 水 弁	V	/								
制御盤	"	タービン燃焼	交 流	V	/								
制御盤	"	タービン燃焼	直 流	V	/								

表 2(b) 3700 kW 記録チエック表

計測時刻 (時・分)		制御室		計測時刻 (時・分)		圧縮機室・変電室	
計測時刻 (時・分)	計測時刻 (時・分)	計測時刻 (時・分)	計測時刻 (時・分)	計測時刻 (時・分)	計測時刻 (時・分)	計測時刻 (時・分)	計測時刻 (時・分)
主電動機出力 [A]		5) 圧縮機 M [C]		給油圧力 (%)		電動機メータル (C)	
水流操作: 山源電流 [A]		6) キャーメタル M [C]		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
水流操作: 山源電流 [A]		1) 圧縮機 A (C)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
水流操作: ボンプ [A]		2) 圧縮機 B (C)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
冷却水ポンプ [A]		3) 電動機メータル (C)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
冷却水ポンプ [A]		4) 電動機メータル (C)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
調圧ポンプ [A]		5) 給油温度 (C)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
潤滑油ポンプ [A]		6) 給水温度 (C)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
冷却送風機 [A]		大気温度 (C)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
主電動機電圧 (kV)		〃 温度 (%)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
水流操作: 山源電圧 [V]		圧縮機室空気温度 (C)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
給水圧力 (%)		〃 湿度 (%)		固定子 (C)		電動機メータル (C)	
給油圧力 (%)				固定子 (C)		電動機メータル (C)	
吐出空気圧力 (abs)				排油 (C)		排油 (C)	
マノメータ - (abs)				固定子 (C)		固定子 (C)	
主電動機回数 (%)				温度 (C)		温度 (C)	
吐出空気温度 (C)				固定子 (C)		固定子 (C)	
2) 固定子 (C)				クラッチ油圧 (kg/cm²)		クラッチ油圧 (kg/cm²)	
3) 固定子 (C)				調圧油圧 (kg/cm²)		調圧油圧 (kg/cm²)	
4) 固定子 (C)				吐出空気圧 (abs)		吐出空気圧 (abs)	
1) 圧縮機 (0.000/kW)				冷却水圧力 (%)		冷却水圧力 (%)	
2) ガass (0.000/kW)				刷子速度 (C)		刷子速度 (C)	
3) 電動機 (0.000/kW)				クランチ油温度 (C)		クランチ油温度 (C)	
				給水温度 (C)		給水温度 (C)	
				排水温度 (C)		排水温度 (C)	
				電動機盤 (A)		電動機盤 (A)	
				電動機盤 S (A)		電動機盤 S (A)	
				電動機盤 T (A)		電動機盤 T (A)	
				圧縮機室温度		圧縮機室温度	

表 3(a) 1800 kW起動・停止及記録チェック表

変電室		制御室		大気温湿度		℃ 1, 2 起動		備考	
				大気温湿度		%			
1800 kW補機盤電源	3700	共通操作回路		圧縮機室		起動	電動機起動	電動機起動	A
交流 200V RS	V	三水流	" "	電動機	電流	電動機起動	電動機起動	電動機起動	A
交流 200V ST	V	直水流	" "	電動機	瞬間最大電流	電動機起動	電動機起動	電動機起動	A
交流 200V TR	V	信号灯回路		電動機	電流	電動機起動	電動機起動	電動機起動	A
水銀整流器電源	W	制御用回路	一单独	電動機	(反直結)	電動機起動完了	電動機起動完了	電動機起動完了	A
交流流 V	V	操作回路	一単独	電動機	温度(直結)	吐出空氣圧力	吐出空氣圧力	吐出空氣圧力	%abs
予熱器	V	冷却水ポンプ		電動機	温度(直結)	電動機起動完了	電動機起動完了	電動機起動完了	%abs
水直流水	V	冷却水弁一開		電動機	温度(直結)	吐出空氣温度	吐出空氣温度	吐出空氣温度	℃
銀蓄電池	V	制御電源一入		電動機	温度(M)	吐出空氣温度	吐出空氣温度	吐出空氣温度	℃
3700KW負荷	K	調圧装置起動	1/4	電動機	温度(A)	運転	運転	運転	%abs
1800KW負荷	K	(1~1)起動準備		電動機	温度(A)	圧縮機起動	圧縮機起動	圧縮機起動	%abs
直流流電圧	V	ターンシグネル開始		電動機	温度(M)	度	度	度	%abs
蓄電池電圧	V	制御起動準備完了		電動機	温度(M)	停止	停止	停止	
3300V送電依頼	V	調圧装置自動		電動機	(HID)フレーナーメタル	停止	停止	停止	
電動機受電盤電圧	R.S	周波数	%	圧縮機(入口)フレーナーメタル	℃ 1, 2				
" S.T	V	制主電動機電圧	V	冷却送風機	A	停止	停止	停止	
" T.R	V	交流操作電源電圧	V	補給油ポンプ	A	停止	停止	停止	
電話連絡	V	御直流	" "	排気装置	A	停止	停止	停止	
電気列 № 1・2		交流操作電源電流	A	調圧機油ポンプ	A	停止	停止	停止	
" № 3・4		直流	" "	乾燥ヒータ	A	回転	回転	回転	
圧縮機		冷却水ポンプ電流	A	ターンシグモーター	A	停止	停止	停止	
ターンシグモーター		給水圧力	1/4	冷却水圧力	A	停止	停止	停止	
燃焼		給油圧力	1/4	調圧装置油圧	A	停止	停止	停止	
制御盤電動機運転時間計	h	操作油圧力	1/4	潤滑油圧力	A	停止	停止	停止	
起動時間		主駆動機固定子温度	(6)	液体抵抗液温度	℃	各スイッチ	各スイッチ	各スイッチ	
停止時間		"	(7)	"	℃				
運転時間	分	"	(8)	"	℃				

表 3(b) 1800 kW 記録チエック表

表4 空気源設備オーバーホール点検修理内容(3700 kW圧縮機)

年月	装置名	本体	モータ一	補機類	備考
1 34.12	3700 kW圧縮機	第1回定期点検(ピニオンメタル(A)焼損の為交換)			
2 36.11	"	2 ク (プレーンメタル芯が下ったため交換、当りが強いため交換)	2 ク	補機類点検内容不明	35.12.ピニオン(A)焼損 35.4.40 HP冷却送風機モーター焼損
3 38. 7	"	3 ク	2 ク	調圧弁定期点検	
4 40. 3	"	4 ク	3 ク (ブラシ交換)	補機盤(リレー), 二次短絡盤, 液体抵抗点検	S40.12 モータル温度上昇のため 側メタル点検
5 42. 1	"	5 ク	4 ク		
6 44. 2	"	6 ク	5 ク	補機盤(リレー等)点検, 調圧弁定期点検	
7 45. 6	"	7 ク	(プレーンメタル両側焼損のため交換)		プレーンメタル(M)側120°, (A)側117° 本のので, A側はM側に改修し, M側ビットをA側に改修したのでS45.11, 定点を行うことになった。
8 45.10	"	8 ク	(入口弁故障のため, 逆回転ブレーンメタル両側焼損のため交換)		
9 45.11	"	9 ク			同年 —————
10 45.12	"	↓		第6回定期点検	補機器第二次短絡盤点検
11 47. 7	"	第10回定期点検	7 ク	補機盤第二次短絡盤点検, 調圧弁オーバーホール, 入口, 脇路, 吐出の各弁交換	
12 49. 8	"	11 ク	(プレーンメタル(A), スラストメタルCカバー(L)焼損の為交換)	補機盤 二次短絡盤点検	第9回定期点検時(モーター)よりスピードが何故か出ていたので, 第10回時にローターを抜き, プレスボーダーの打ち直しを行う。
13 51. 8	"	12 ク	9 ク (両メタル交換, ブラシ交換)	補機盤 二次短絡盤点検	
14 52. 7	"		10 ク	補機盤 二次短絡盤液体抵抗点検	

機では、ブラシの交換（2回）、ステータプレスボード打ち直し（1回）という程度である。

圧縮機翼は、点検時黒くすすけているが、これによる空気流量の減少が明らかに現われるほどではない。しかし、設置場所周辺の空気は相当に汚れており、圧縮機入口側のエアーフィルターオイルは運転回数の多い場合3年に1回程度交換している。

圧縮機翼の汚れは、エアーフィルターで除去されなかったものと、エアーフィルターオイルが引かれそれが付着したものによるわけで、圧縮機翼の汚れ防止のために、スプリッター、エアーフィルターを大きくすることが必要である。

4.2 1800kW圧縮機の点検結果

1800kW圧縮機は、稼働以来昭和52年7月までに、8回の点検を行った。点検内容を圧縮機本体、電動機、補機類に分けて表5に示す。

定期点検項目は、圧縮機本体について、次の内容が主なものである。

- (1) ケーシング取外し、清掃
- (2) 動・静翼端間隙測定
- (3) 軸受メタルギャップ測定、メタルのあたりの点検
- (4) 増速歯車の歯当り点検
- (5) 軸芯調整

電動機についての定期点検項目は、次の通り。

- (1) 軸受メタルギャップ測定
- (2) スリップリング、ブラシ点検
- (3) ローター、ステータ間の間隙測定
- (4) 軸芯調整
- (5) 遮断器点検
- (6) 清掃

以上のように、1800kW圧縮機の点検項目は、3700kWのそれと同じである。また、表5からわかるように、圧縮機本体では軸受メタルの交換（2回）とターニング装置嵌脱歯車取換え（1回）、電動機では別なくブラシの交換も表5には書いていないが過電流によるリード線の焼損によるものである。1800kW圧縮機のブラシは、二次短絡後引上げ式になっているので、摩耗による交換はまだない。

3700kWの冷却送風機には、吸込み側にエアーフィルター（紙）が設置されているが、1800kWの冷却送風機には設置されておらず、ローター、ステータ、スリップリング、ブラシにはほこりが付着している。

4.3 主要改修箇所

4.3.1 3700kW圧縮機について、これまで行った改修を記す。

(1) 冷却送風機の吸入塔改造

昭和38年にペーパーフィルター（AIR・MAT・TYPE, PL-24）7台を取付けた。3700kW電動機にはブラシ引上げ機構がなく、それまでブラシ、スリップリングそして集電部カバー内部にカーボン、チリの付着がはげしかった。そのため漏電によるスリップリングの焼損がおきた。そこで、上記のフィルターを取付け、漏電防止のため集電部カバー内部にレジンコーティングを行った。ブラシ、スリップリングについては定期的に清掃を行うこととし、漏電・絶縁破壊を防止しようとした。それ以降、この種の故障はおきていない。

(2) 弁類の交換

昭和45年に流量計用ロートバルブ3台、調圧弁（ロートバルブ）のオーバーホールを行い、入口、脇路、吐出の各バタフライ弁使用不能により交換した。

(3) 放風弁の吐出空気防音工事

昭和49年に放風弁の吐出空気を原動機部3号館排気塔にみちびき防音工事をほどこした。この結果、放風弁から直接大気放出を行っていたため大きかった放出音は、非常に低減した。反面、放風弁より排気塔までの導管が長いため、放風弁を開いても管内の圧力を下げるのにそれまでより多少時間がかかるようになった。非常時の作動による影響はないと思われる。

(4) 低周波騒音防止工事

昭和49年に調圧弁出口に図10で示すような 20ϕ の孔をあけた鉄板（多孔板）を取付けた。この多孔板は、低周波の吐出空気をより高い周波の音に変える働きをし、その音は消音塔により吸収除去する。多孔板の取付け前と取付け後の騒音レベルを図11(a), (b)および(c)に示す。図11(a)の調圧弁側方1mの音圧レベルは16Hzでピークを示していることがわかる。これは騒音源の、低周波である。この場所では、63Hzから250Hzの間の音が減音されているほかは減音効果はない。図11(b)の消音筒側方1mの場所での音圧レベルは、改造前・改造後ともピークは22.5Hzである。図11(a)の16Hzと図11(b)の22.5Hzのピークレベルを比較してみると改造前では5dBの差があるだけであるが、改造後のものは約20dBの差があることを示している。また、図11(b)の改造前と改造後のこの位置での音圧レベルを比較すると約15dB減音されている。排気消音器出口側方4mの測定グラフ図11(c)と図11(b)は単純には比較できないが、これらの低周波は余り変わらないが消音器出口では著しい高周波部分の低減があり、減音効果を示している。以上のように、16Hzの音は、多孔板の取付けによって多孔板と消音塔の働きによって減衰されたといえる。この多孔板を製作、取付ける

表 5 空氣源設備才一バー水圧縮機




図 10 吹出板寸法及溶接位置




図 11(a) 調圧弁側方 1 m での音圧レベル




図 11(c) 排気消音器出口側方 4 m での音圧レベル




図 11(b) 消音筒側方 1 m での音圧レベル

上で、空気流量、温度、振動等に充分考慮する必要があった。また多年使用すると破損することがあり、弁関係または本体の点検時に点検する必要がある。

(5) 制御盤上の吐出空気・給油・給水の指示計を直接指示方式に改造

昭和49年に制御盤の吐出空気圧力、給油圧力、給水圧力のそれぞれの圧力変換器を外し、直接指示方式とした。圧力変換器は、現場の指示を制御室で読みとることができると、変換器の故障で現場の指示を伝えることができなくなると、圧縮機は盲運転となり非常に危険である。直接指示方式は、配管が長いため指示が遅れる欠点はあるが、反面直読できるため、その指示は信頼することができ、かつ圧力計測の場合には計器や管の耐用圧力以内

で使用する限り、大巾に計測値と指示値が異なることはない。以上の理由から、吐出圧力、給水圧力、給油圧力を直接指示方式に改造した。

(6) ダイヤル温度計(警報付)、重故障用設定器、昭和49年交換

(7) 遠隔設定器交換

昭和49年の調圧装置オーバーホール時に、制御盤の遠隔設定器の交換を行った。

(8) 低周波騒音防止工事

昭和50年に吐出弁出口に(4)の調圧弁同様に多孔板の取付けを行い、低周波騒音防止効果をもたらせた。

(9) オイルミスト捕集装置据付け

改修前は、潤滑油から発生するミストを遠心式排気装置を用いて大気へ放出していた。このミストが煙のように排気管から出ており、環境保全の面からよくない。このため昭和50年、オイルミスト捕集装置を取り付けた。図12に示すように、捕集装置本体とフィルターから成り立っている。この仕様をそれぞれ表6(a), 表6(b)に示し、フィルターの捕集効率と初期圧力損失を図13, 14に示す。このフィルターは、運転時間により異なるが年に1度交換する必要がある。このオイルミスト捕集装置を取り付けたことによって、ミストの大部分が吸収除去され、ミストが目に見えて排出されることがなくなった。

(10) 軸受温度計リードへのコネクタ取付け

軸受温度計リードにコネクタを取付けることによって、圧縮機、電動機のオーバーホール時または温度記録計や

軸受温度計の故障時の点検、交換が容易になり端子の符号による装着ミスがない。これと同時に油による端子の接触不良ということがなくなる。このため昭和51年、軸受温度計リードにコネクタを装置した。この改修といっしょに、リード被覆を耐油形にした。

(11) 測温抵抗体、温度記録計2台老朽のため、昭和51年交換

(12) 弁および露出している管の防音工事

昭和51年に脇路弁、吐出弁、調圧弁およびその周辺の露出している空気管の不燃性材料による防音工事を行った。この改修は、地下室の騒音低減が目的である。不燃性材料による管の被覆工事をすることによって騒音は低減された。この改修によるもう一つの利点は、地下室での運転中の点検の際に、3700 kW圧縮機用の脇路、吐出、調圧の各弁に近づくことがあり、管に触れてやけどをする恐れがあった。この防音工事によってその心配がなくなった。

以上が、3700 kW圧縮機の主な改修内容である。改修は、環境保全等に対処する改修が主であり、その他の改修は保守上の圧縮機の運転に関するものである。

4.3.2 1800 kW圧縮機について、これまで行った改修を記す。

(1) 給油用レリーフバルブの改造

昭和47年、レリーフバルブを改造し、容量を大きくした。改修前では、ヘッドタンクに潤滑油が満たされた時、給油圧力計が振り切れることがあり、レリーフバルブ本




図12 オイルミスト捕集装置

表 6(a) オイルミストコレクター要目

型式	OMC - 30 L
処理風量	30 m ³ /min
主要寸法	全高 700 mm, 全巾 500 mm, 全長 800 mm
吸引ダクト	200 mm φ
吸引負圧	15 ~ 20 mm Aq
捕集効率	1 μ 95 %以上
材質	SS
デミスター	HGS STYLE 2段
寸 法	400 mm × 500 mm × 50 mm
材 質	SUS - 304
電動機	2.2 kW, 2P, 200V, 3φ
回転数	2,850 rpm / 50 Hz

表 6(b) GC フィルター^{*}要目

型 式	GC - 31 - P - L
定格風量	31 m ³ /min
外形寸法	610 mm × 610 mm × 290 mm
捕集効率	90 % (1 μ)
初期圧損	11 mm Aq
最終圧損	22 mm Aq
沪 材	ガラス・セルローズ
セバレーター	特殊加工紙
最高 使用 温度	100°C
最高 使用 湿度	85 % (相対)

* GC フィルターは、オイルミストコレクター上部に取付けて使用する。




図 13 GC フィルター粒径別捕集効率




図 14 GC フィルターの風量に対する初期圧力損失

来た機能である流量が変化しても圧力を変化させないというバイパス弁の働きができなかった。この改修によって、設定圧以上に潤滑油圧力が上昇しないようにすることができた。

(2) 各弁オーバーホール

昭和47年、入口弁(バタフライ弁)故障時に調圧、脇路、吐出(各ロート弁)と入口弁のオーバーホールを行った。

(3) 測温抵抗体交換

昭和51年の温度記録計オーバーホール時に測温抵抗体の交換を行い、同時に温度記録計用ケーブルに接続用端子ボックスを取付けた。

以上が主な改修内容であり、1800 kW圧縮機は、大巾な改修を行っていない。

4. 3. 3 3700 kW, 1800 kW圧縮機の共用部について、これまで行った改修を記す。

(1) 空気源消音塔の改造

昭和44~45年の改修前の消音塔の構造は3本の吸音ダクトを備えたもので、これより直接大気放出を行っていた。この改修により吸音ダクトの上にブレナムチャンバー型の消音装置を据付けた。またこの改修において、3700 kW, 1800 kWそれぞれの排気集合管の吐出部に7φの孔を開けた消音筒を備えた。消音塔の現在の形を図15に示す。減音効果については、TM-212原動機部要素試験用消音装置の特性試験²⁾の3.4「吸音ダクトとブレナムチャンバーの組合せ型消音装置」を参照されたい。

(2) 空気源消音塔出口偏向板取付け

(1)の改修においては、消音塔の吐出空気の方向が横を向いており、近隣への影響を最小限にするには吐出方向を上方向に向けたほうがなお影響度が少ない。このため、昭和38年消音塔出口の改造を行い、吐出方向を横から偏向板を用いて上方向に向けた。この偏向板の設置による減音効果はないが近隣への影響は減少したと思われる。




図15 空気源設備消音器改造修了図

(3) 仕切弁使用不能により、昭和49年交換。

(4) 直流電源接地検出回路取付け

この回路は、昭和51年8月の直流接地事故の修理後、安全のため新たに警報回路を取付けた。直流接地の警報回路を取付けても直流が接地してしまえば、盲運転になってしまいが、警報表示が生きることによって状況判断が敏速に行える。

以上が主な共用部の改修内容である。

4.4 圧縮機オーバーホール要領

オーバーホールする際には、下記の要領で行う。ここには1800 kWの例を示す。3700 kW圧縮機はこの要領に準ずる。

(1) 圧縮機本体

a. 齒車締手のふれを測定する。

b. 上、下部ケーシングの合せ面に間隙がないか調べ、合せ面の全部のナットを外す。

c. 4本のガイドボルトを必ずねじ込み、上部ケーシングを吊上用具を用いて注意深く吊上げる。

d. ロータを軸方向に對して、定位位置に置き、ラビリンス部などの隙間を間隙表の値と照合し、また接触、破損の有無を点検する。

特に空気の漏洩量が増加した場合はラビリンスの点検を厳密に行う。

e. ロータ軸方向の位置の異常がないか、間隙表の軸方向間隙と照合して調べる。

f. 接触部分の有無点検後、吊上用具により吊上げ完全に掃除を行う。

(2) 軸受

a. 軸と軸受の間隙を間隙ゲージなどの方法で調べ、標準間隙表と比較検討する。

b. 軸受の小さな痕は手直しをし、大きな痕や摩耗の著しい場合は、メタルの交換を行うか、ホワイトの錆

込直しを行う。この場合は、芯出し、軸受間隙、軸受押えなどの調節を必要とする。

(3) 増速装置

- a. 増速装置の上部ケーシングを吊上げる。
- b. 搾み継手のゴム輪付ボルトは回転方向の面が全部均一に荷重を受けているか、あるいは半径方向に押しつけられていないかなどを点検する。
- c. 軸受の分解検査は圧縮機側と同様に行う。

歯車は充分潤滑されているか、均一にあたっているか調べる。

(4) 給油装置

- a. 油タンクの油を替える場合はよく掃除を行う。
- b. 油ポンプはポンプ軸方向の間隙が増加すれば性能が低下するので注意するとともに、歯面の異常摩耗の有無の点検をする。
- c. 潤滑油の油こし器は運転中でも交互に切替えて一方を清掃することができるが、なるべく停止中に分解掃除する。また圧力損失が清浄な状態の値より 0.2 kg/cm^2 増加したら必ず掃除を行うこと。

長時間停止する場合には、こし器の底にあるドレン弁を開放して、内部に貯った異物を流出させておく。

- d. 油冷却器は定期的に掃除する。長時間運転した

場合も必ず掃除を行う。

(5) ロータ保護装置

ロータ保護装置を取り外す場合には、ノズル部に注意して分解する。再組立の際には軸方向位置を示す合マークを一線に合せてから、ボルトで固定する。合マークを合せるためには、軸方向位置調整ねじを使用し、これにロックナットをかけてから、支持蓋に固定する。

ミッセル式スラスト軸受パッドを交換した場合には、上記の合マークは調整のうえ打替えられる。

最後に、4.3に述べた低周波騒音防止対策の検討に加わり、改修前後の騒音計測を担当し、資料の提供をしてくださった渡辺実主任研究官と武田克己技官に感謝の意を表します。

文 献

- 1) 航空技術研究所原動機部；航空技術研究所のターボ・ジェットエンジン要素試験設備、航技研報告、TR-24, 1962年2月
- 2) 航空宇宙技術研究所原動機部；原動機部要素試験設備用消音装置の特性試験、航技研資料、TM-212, 1972年1月

付 錄

以下に、3700 kW圧縮機、および1800 kW圧縮機操作要領を、制御盤の表示と機器の動作と対応させて、それぞれ付表1、および2に示す。

付表 1(a) 3700 kW空気圧縮機操作要領

操 作	制 御 盤 表 示	機 器 の 動 作	備 考
(電源投入)			
i 電気室内			
AC 200V電源投入 (2ヶ)		インターホン作動	インターホンに使用
DC100V電源投入		バッテリー充電	バッテリー充電に使用 } 運転の有無にかかわらず行う。
ii 動力課に高圧(3300V) 投入依頼	主電動機電圧計、周波数計作動		変電所の空気源用遮断器閉
iii 電気室内			チェックリストに従って電圧記録
1800 kW補機電源投入	交流操作電源→点灯		
3700 kW補機電源投入	補機電源→点灯		
75 kW*補機電源投入	補機電源→点灯		
1800 kW・3700 kW・75 kW用直流電源投入	DC100V電圧計作動 直流操作電源→点灯		制御盤にて表示、各電源確認
(起動準備)			
i 制御盤操作系電源			
制御回路→入	図式表示盤→点灯		1800 kW制御盤
操作回路→閉	共通操作回路→点灯		
交流操作回路→閉	交流操作回路→点灯		
直流操作回路→閉	直流操作回路→点灯		
信号灯回路→閉	圧縮機クラッチ嵌→点灯		
測定用電源→閉	計測用電源→点灯		
ii 冷却水系			
冷却水電磁弁→開	冷却水弁→点灯	冷却水弁開	通常0.5(A)
冷却水ポンプ→起動	冷却水ポンプ→点灯 40秒後	冷却水ポンプ、排風機起動	排風機は冷却水ポンプスイッチと連動 冷却水ポンプ電流と冷却水圧1.9 kg/cm ² Gを確認
冷却水電動弁→点灯		冷却水電動弁開	以上1800 kW・75 kWと共に
iii 給油系			
潤滑油ポンプ→起動	給油ポンプ→点灯	潤滑油ポンプ起動	給油圧力2.0～2.2 kg/cm ² G、 電流20～30 A
クラッチ油ポンプ→起動	給油圧力上昇	クラッチ油ポンプ起動	3～4分で安定 クラッチ油圧力54～60 kg/cm ² G
iv 調圧系			
調圧装置ポンプ→起動	調圧装置→点灯	調圧装置ポンプ起動	作動油圧5.6～5.8 kg/cm ² G、 電流1.9～2.0 A

* 75 kW圧縮機は、放風弁用空気源として使用する。圧力7 kg/cm²abs

操作	制御盤表示	機器の動作	備考
圧力設定器スイッチ→入			圧力設定器自動操作(AUT)確認 遠方手動操作コック開方確認
振動計スイッチ→入		振動計作動	給油圧力 $2.2 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ 確認
V バーリング バーリング運転をする スペースヒータースイッチ→入	圧縮機クラッチ嵌→消灯	バーリング運転	冬季使用 バーリング現場で確認 チェックリストに従って圧縮機室点検記録 チェックリストに従って制御盤点検記録
温度記録計スイッチ→入		温度記録計作動	
VI バーリング終了		バーリング停止 クラッチインターロック	クラッチ嵌表示灯は、停止後すぐには点灯しない。
起動準備 主操作スイッチ(以後, ⑩とする) 断→警報 切換スイッチ単独→連動	起動準備→点灯 液冷循環ポンプ→点灯 風胴ダンバー→点灯 冷却送風機→点灯 入口弁→点灯 脇路弁→点灯 吐出弁→点灯	液冷循環ポンプ起動 風胴ダンバー開 冷却送風機起動 入口弁開 脇路弁開 吐出弁閉	通常 3.3 A 通常 100 A
	起動条件完了→点灯 警報回路→点灯		チェックリストに従って記録 上の点灯以後、この点灯まで 3~4 分かかる。
(起動)			
⑩警報→遮断器	起動→点灯 遮断器→点灯 吐出空気圧上昇 二次短絡→点灯 起動完了→点灯 空気圧警報→点灯	ベル 7~10 秒 遮断器投入 金属抵抗器(3段階)切換 電機子短絡(加速終了)	起動条件完了、警報回路、故障表示ランプ、調圧弁開放を確認 主電動機投入電流(600~800 A)記録 液体抵抗器により加速 主電動機最大電流(700~1000 A)記録
II			
放風弁開閉テスト		放風弁 閉→開→閉	チェックリストに従って記録 圧力設定器 $2.70 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$, 遠方手動操作開放、仕切弁全閉、調圧弁全開を確認 放風弁は、75kW圧縮機の空気により作動 放風弁全閉確認
⑩遮断器→吐出弁	吐出空気圧低下 吐出弁→点灯 吐出空気圧復帰 脇路弁→点灯	吐出弁開 吐出弁全閉 脇路弁閉 脇路弁全閉	吐出圧 $1.50 \sim 1.60 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$

操 作	制 御 盤 表 示	機 器 の 動 作	備 考
	運転→点灯 起動準備 起動条件完 起動 起動完了		⑩吐出弁操作より1分後
(運転)			
i 空気圧低下スイッチ→入 遠方手動操作コックを徐々に自動にする。	自動確認灯→点灯		警報回路
ii 実験室の使用圧力に設定 実験室に運転連絡 スペースヒータースイッチ→切			空気供給操作完了
(停止準備)			
i 実験室より実験終了の連絡 設定圧力を下げる 遠方手動操作コックを徐々に開放にする 空気圧低下スイッチ→切 ⑩吐出弁→遮断器	自動確認灯→消灯 運転→消灯 停止準備→点灯 吐出空気圧力低下 脇路弁→消灯 吐出空気圧力上昇 吐出弁→消灯 停止条件完→点灯	調圧弁開放 脇路弁開 脇路弁全開 吐出弁閉 吐出弁全閉	吐出圧力 $1.50 \sim 1.60 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ 吐出圧力 $2.70 \sim 2.80 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$
(停止)			
i ⑩遮断器→警報 ストップ・ウォッチ 押す	停止→点灯 遮断器→消灯 二次短絡→消灯 空気圧警報→消灯	遮断器開 電機子開	停止条件完表示確認
ii 振動計スイッチ→切 圧力設定器スイッチ→切 調圧装置ポンプ→断		振動計停止	
iii 動力課に高圧遮断依頼	調圧装置→消灯 主電動機電圧計、周波数計作動停止	調圧装置ポンプ停止	他に高圧使用中でないことを確認 変電所の空気源用遮断器開
iv 現場で回転停止確認 ストップ・ウォッチ 押す	回転停止→点灯	回転停止	運転時間計算チェックリストに記入 回転停止までの時間計測 ⑩警報操作より4~5分後

操作	制御盤表示	機器の動作	備考
冷却水電磁弁開の状態にて、⑩警報→断、切換スイッチ連動→単独	停止準備→消灯 停止条件完→消灯 停止→消灯 液冷循環ポンプ 給油ポンプ 冷却送風機 風胴ダンパー ^{消灯} 入口弁 脇路弁 吐出弁 停止完了→点灯	液冷循環ポンプ停止 潤滑油ポンプ・クラッチ油ポンプ停止 冷却送風機停止 風胴ダンパー閉 入口弁閉 脇路弁閉	⑩の操作直後に切換スイッチの操作を行う。 ⑩断操作より 2～3 分後
(パーリング)			
I 潤滑油ポンプ クラッチ油ポンプ } 起動	給油圧力上昇 給油ポンプ→点灯	潤滑油ポンプ起動 クラッチ油ポンプ起動	
II パーリング運転をする	圧縮機クラッチ嵌→消灯 風胴ダンパー→点灯	パーリング運転 風胴ダンパー開	給油圧力 $2.2 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ を確認 メタルの温度により運転は、20～30分行う。
III 冷却送風機→起動	冷却送風機→点灯	冷却送風機起動	固定子の温度により冷却送風機を作動する。
IV 冷却送風機→停止 風胴ダンバー→閉 パーリング終了	冷却送風機→消灯 風胴ダンバー→消灯 圧縮機クラッチ嵌→点灯		メタルの温度低下確認
V 潤滑油ポンプ クラッチ油ポンプ } 両手で同時に停止	給油ポンプ→消灯 給油圧力		
VI 温度記録計スイッチ→切		温度記録計停止	
VII 冷却水ポンプ→停止	冷却水ポンプ→消灯	冷却水ポンプ停止	
冷却水電磁弁→閉	冷却水電動弁→消灯	冷却水電動弁閉	
VIII 制御盤操作系電源 (6ヶ)→断	計器用電源 圧縮機クラッチ嵌 直流操作回路 交流操作回路 共通操作回路 図式表示盤 ^{消灯}	冷却水電磁弁閉	起動準備の時と逆順にしてゆく。
(電源遮断)			
I 電気室内 75 kW, 3700 kW, 1800 kW 用直流電源→断	直流操作電源→消灯 DC100V 電圧計作動停止		

操 作	制 御 盤 表 示	機 器 の 操 作	備 考
75 kW補機電源→断			
3700 kW補機電源→断	補機電源→消灯		
1800 kW補機電源→断	補機電源→消灯		
ii 電気室内	交流操作電源→消灯		
DC100V 電源→断		バッテリー充電停止	
AC200V 電源→断 (2ヶ)		インターホン作動停止	

付表 1(b) 3700 kW圧縮機シリーズラン操作要領

操 作	制 御 盤 表 示	機 器 の 操 作	備 考
(送風準備)			
i 付表 1(a)の(起動)の ii まで同じ要領で操作する。			
ii 空気圧低下スイッチ→入 遠方手動操作コックを徐々に自動にする。	自動確認灯→点灯		
iii 圧力設定を 2.70 kg/cm ² abs から 2.75 kg/cm ² abs に徐々に上げる。			
(仕切弁開操作)			
i 10000kW圧縮機操作室 (以後、操作室と記す) へ送風してよいか連絡 操作室より送風了解の連絡			
ii 10500 kW圧縮機用仕切弁 (以後、仕切弁と記す) →開	仕切弁閉ランプ→消灯 吐出圧力低下	仕切弁開 仕切弁作動停止	仕切弁は、全閉より全開まで2分40秒かかる。 仕切弁より 10000 kW 圧縮機入口弁までの空気管は 200 m 仕切弁は、25%開の状態となる。
開操作40秒後、仕切弁→ 作動停止	吐出圧力復帰		管内の圧力と吐出圧力が同圧力であることを確認
再び、仕切弁→開		仕切弁開 仕切弁全開	
仕切弁→作動停止			
iii 操作室へ仕切弁全開連絡			
(入口弁開操作)			
i 操作室より入口弁開の連絡			
ii 入口弁開度、操作室より 報告時、吐出圧力、温度			入口弁開閉の操作が早いと、調圧装置の制御に限界があるため、吐出圧力の

操作	制御盤表示	機器の操作	備考
および調圧弁開度連絡			変動を起す。その時は、操作室に入口弁操作をゆっくり行うよう連絡
Ⅲ操作室より入口弁全開連絡	調圧弁開度→0	調圧弁全閉	吐出圧力 $2.45 \sim 2.50 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$, 電流 600 A (普通 650 A) 圧縮機室普段の連転時より静
(終了操作)			
i 操作室より実験終了			
入口弁閉の連絡	吐出圧力上昇 吐出圧力 $2.70 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$	調圧弁開	吐出圧力が設定圧力以上で、調圧弁が開にならない時は、設定圧力を下げ、調圧弁開を確認
ii 操作室より入口弁全閉連絡			
iii 仕切弁閉を操作室へ連絡 仕切弁→閉	仕切弁開ランプ→消灯 仕切弁閉ランプ→点灯	仕切弁開 仕切弁全閉	仕切弁全閉確認
仕切弁→作動停止			
iv 仕切弁全閉を操作室に連絡			
v 圧力設定を $2.75 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ から $2.70 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ に徐々に下げる。			
vi 遠方手動操作コックを徐々に開放する。	自動確認灯→消灯		
vii 以後、付表 1(a)の(停止準備)の i より同じ操作要領で停止する。			

付表 2 1800 kW 空気圧縮機操作要領

操作	制御盤表示	機器の動作	備考
(電源投入)			
(起動準備) 以上次項まで 3700 kW 圧縮機と同操作要領			
ii 調圧装置ポンプ→起動	調圧弁開度計(0)	調圧装置ポンプ起動 調圧弁全閉	作動油圧 $8.3 \sim 8.6 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ 操作油圧 $8 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$, 調圧弁全閉確認
iii 主操作スイッチ(以後⑩) 断→1	起動準備→点灯	補機起動 (給油ポンプ, 冷却送風機)	給油圧力, ⑩断→1 操作より 3 ~ 4 分で $2.5 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ となる。給油圧警報は $1.3 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ で入る。

操作	制御盤表示	機器の操作	備考
乾燥ヒーター→入(補機盤)	ターニング→点灯	風胴タンバー開 冷却水弁開 入口弁, 脇路弁開 給油圧力上昇→ターニング入 温度記録計作動	交流・直流電源電流確認 チェックリストに従って圧縮機室点検, 記録 ターニング現場で確認 給油圧力 $1.5 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ でターニング入る。 チェックリストに従って制御盤点検, 記録
温度記録計スイッチ→入	起動条件完備→点灯		圧力設定器自動, 手動操作用ツマミ全開確認 ④断→1 操作より2分30秒~3分後
(起動)			
④ 1→2	ターニング→消灯 起動→点灯 吐出圧力上昇 起動完了→点灯	ベル20秒 ターニング停止 遮断器投入 金属抵抗器(3段階) 切換 電機子短絡(加速終了) ブラシ引き上げ	起動条件完備, 故障表示ランプ確認 主電動機投入電流(240~350A)記録 液体抵抗器を用いて加速 主電動機最大電流(500A)記録 ④ 1→2 操作より4分40秒後 チェックリストに従って記録 起動完了, 圧力設定器自動を確認
④ 2→3	吐出圧力低下 主空気管圧力上昇 吐出圧力復帰 運転→点灯 起動準備 起動条件完備 起動 起動完了	吐出弁開 吐出弁全開 脇路弁閉 脇路弁全閉 調圧弁 ↓開	④ 2→3 操作より1分30秒後 吐出圧力 $2.0 \sim 2.5 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ では, 調圧弁開度50~55% 電流300~340A 乾燥ヒーターは, 圧縮機室点検, 記録時, 切
(運転)	実験室の使用圧力に設定, 運転完了の連絡		
(停止準備)	実験室より実験終了の連絡		
設定圧力を下げる			実験室入口弁全閉を確認

操作	制御盤表示	機器の操作	備考
④ 3→2	運転→消灯 停止準備→点灯 主・吐出圧力低下 吐出圧力上昇 停止条件完備→点灯	脇路弁開 脇路弁全開 吐出弁閉 吐出弁全閉	吐出圧力 $1.5 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$ 吐出圧力 $2.5 \text{ kg/cm}^2 \text{ abs}$
(停止)			
i			停止条件完備表示確認
④ 2→1 ストップ・ウォッチ押す	停止→点灯	遮断器開 電機子開 ブライシ復帰	
ii 調圧装置ポンプ→停止		調圧装置ポンプ停止	
iii 動力課に高圧遮断依頼	主電動機電圧計・周波数計作動停止		他に高圧使用中でないことを確認 変電所の空気源用遮断器開
iv 現場で回転停止確認 ストップ・ウォッチ押す		回転停止	運転時間計算チェックリストに記入
④ 1→断	回転停止→点灯 停止準備 } 停止条件完 } 消灯 停止 }	補機停止 (給油ポンプ, 冷却送風機, 風胴ダンパー, 冷却水弁, 入口弁, 脇路弁開)	回転停止までの時間計測 ④ 2→1 操作より 5分20秒後
(ターニング)			補機盤にて操作を行う
i 補機盤へ 切換スイッチ連動→単独 制御盤→補機盤	回転停止→消灯 停止完了→点灯 停止完了→消灯 図式表示盤→消灯		
ii 冷却水弁→開 給油ポンプ→起動		冷却水弁開 給油ポンプ起動	
iii ターニング運転をする	給油圧力上昇 ターニング→点灯	ターニングギヤ入 ターニング運転	給油圧力 $2.2 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ を確認 メタルの温度により 10~20 分運転する ターニングとターニング電流を確認
		風胴ダンパー開 冷却送風機起動	固定子の温度により冷却送風機を作動
iv		冷却送風機停止 風胴ダンパー閉 ターニング終了	メタルの温度低下確認
v 給油ポンプ→停止 冷却送弁→閉	ターニング→消灯	給油ポンプ停止 冷却水弁閉	

操 作	制 御 盤 表 示	機 器 の 操 作	備 考
V 切換スイッチ 補機盤→制御盤 単独→連動	図式表示盤→点灯		
VII 冷却水ポンプ→停止 冷却水電磁弁→閉 温度記録計スイッチ→切 以下、電源遮断等は、 3700 kW圧縮機と同操作 要領	冷却水ポンプ→消灯 冷却水電動弁→消灯 冷却水弁→消灯	冷却水ポンプ停止 冷却水電動弁閉 冷却水電磁弁閉	以上、補機盤の操作終了

航空宇宙技術研究所報告531号

昭和53年3月発行

発行所 航空宇宙技術研究所
東京都調布市深大寺町1880

電話武藏野三鷹(0422)47-5911(大代表)〒182

印刷所 株式会社共進
東京都杉並区久我山4-1-7(羽田ビル)

Printed in Japan

This document is provided by JAXA.