# 発表 6.

# MLI 剥離試験装置の概要

宇宙熱技術グループ 矢部 高宏 様

























 制約条件
 (1)期間: MLI剥離防止に関する勧告から、ファイナルドラフト 完成まで約1年。試験開始までの準備期間は最低3ヶ月。
 (2)設置場所:宇宙熱技術グループ所轄実験室に設置可能 であること。

WG17熱制御系設計標準委員会

平成19年12月14日 第5回 試験技術ワークショップ

JAXA







・減圧時のロードセル挙動(負荷時)確認









































Э.	口八河大小[			S FIX /		$(\mathbf{U},$			
<ul> <li>試験デ</li> </ul>	ータ整理網	洁果	(速幸	<b>设</b> )					
H         11.2         H-M         66-04-06         65-1           H         11.3         20.2         66-04-06         65-1           H         11.0         12.0         66-04-06         65-1           H         11.0         14.0         66-04-06         65-1           H         11.0         14.0         66-04-06         65-1	2.2         2.1         a         2.1         1.2           Max.         1.5         22         2         22         15           Max.         1.9         21         8         22         15           Max.         1.9         25         1.6         20         15           Max.         1.7         2.4         1         10         5           Max.         1.7         2.4         1         7         5           Max.         1.9         20         8         22         15           Max.         1.7         2.4         1         10         5           Max.         1.2         2.0         8         2.2         15	表註	験結果	一覧(1n	n四方N	ALI試験	<b> </b>	20146 L 11	21.55
48 11.15 1442 480-24-06 (公) 대 40 11.15 11.00 480-24-06 (公) 대 41 11.15 11.00 480-24-06 (公) 대 41 11.15 11.15 480-24-06 (公) 대 41 11.15 11.15 480-24-06 (公) 대 41 11.15 11.15 480-24-06 (公)	8 => 110 1 2 0 10 5 = >> 802998 05 2 0 5 0 8 =>> 97 1 12 4 20 10 = >> 98 2 12 4 12 8	试験No. 日付	時間 供試体番号	加工 接着压力 経過	フローフロー 取 動[s] 気圧[kPa] 成	5カ[N] 応力[N]	#9版 #9版 高さ[mm] 角度[deg]	JAST 0	举门内臣
10         11.11.44         10.2.44         440-13-641         70回尾梁           77         11.17.44         11.82.04         460-43-642         な丘         70           72         11.17.44         11.83.44         460-63-662         な丘         70	=	115 11/29	16:08 980-01-R0	なし ##(0->-) 10	00 1 5 0	83 29	55 10	0	0
12 11/14 11:44 440-00-00 年上。     12 11/14 11:44 440-00-00 年上。     12 11/14 11:44 440-00-00 年上。     12 11/15 11:06 440-01-01 20世界     12 11/15 11:06 440-01-01 20世界     12 11/15 11:06 440-01-01 20世界	n=>> 118 05 6 2 10 5 n=>> 120 2 2 1 0 0 n=>> 78 5 22 9 25 15 n=>> 9 10 10 10 10	117 12/3	10:16 980mmごグ		5 <u>2</u>			- N/A	-
アア         11.15         13.43         480-65-83         支援者           10         11.15         14.22         480-65-83         支援者           10         11.15         14.22         480-65-83         支援者	n=>>         36         3         30         9         25         15           n=>>         84         4         21         9         20         10           n=>>         75         6         22         10         25         10	118 12/3	12:04 980-10-P0	721 ##(0-2-) 13	80 0.2	8 1	25 10	0	0
월 11/15 18:10 440-64-80 주도 m 11/15 18:10 440-64-80 7년도 m 최 11/15 18:42 440-94-80 7년문 ***********************************	n=>> 100 000 3 0 5 0 100 0.1 1 0 0 0 =>> 78 5 5 1 10 5 =>> 78 5 5 1 10 15	110 12/2	14:26 090-02-P0	ttl ===================================	0 07	80 20	55 10	0	0
ロン 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12         2         0         0         0         0           m=>>         90         2         17         8         20         10           m=>>         90         2         17         8         20         10           m=>>         90         2         27         12         20         15	120 12/3	14-55 980-04-P0	721 mm-0-1 13	10 0.1	18 4	20 5	0	0
	max         84         2         26         11         25         15           max         85         2         18         9         25         15           max         85         2         18         9         25         15           max         30         5         3         0         10         5           max         3         3         0         10         5	120 12/3	15:50 090-05-P0	71 mm - 10	0 0.0	47 12	40 10	0	0
10 11/19 10:34 40-39-34 4/11	n         N0         2         16         7         25         15           n         85         2         20         8         25         15           n         82         2         17         7         20         10           -         -         -         -         -         -         -         -	121 12/3	16:00 000 00 D0	40 88(0-7-) 10	0 0.0	47 12	40 10	0	0
90 11/20 9.56 403mm/57 - 94 11/20 10.44 403mm/57 - 95 11/20 10.44 405mm/57 - 95 11/20 11.54 405-30-88 5/2 m	  =	122 12/3	9:49 990-00-R0			55 20	40 13	-	-
mill         0.026         0.126         0.026 <th0< td=""><td>n</td><td>123 12/4</td><td>3.45 300mm27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th0<>	n	123 12/4	3.45 300mm27						
<b>由規模MII</b> (50c	m四方) 大規模	MII(1r	n四方)の	の剥離試	睮を宝	施厂	加什样	の相	違
					ふんていた。 「手」1110日(3	したち	こにな		
による、芯脳圧り	すUNILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		>の何里	、 の よ い の よ い	・米リ内田(え	ki) /J · A C			加全
することかでさた	こ。これらの取得フ	ータは	、これま	C, HN	ASDA,	IHISA	い時代を	通し	ζ,
未取得のデータ	であり、MLI設計:	および	実装設計	トにおいて	て、有益	Eなデー	<del>-タ</del> である	5.	
	¥∞ I ⇔⇔₩≡⊓	=1 +2 -	<u> </u>		1 45 L	╸ᆂ╴ᆂ	7 <del>7</del>		
→WGIこC番詞	鹿の上、于由機設	計石に	月為とな	<b>る</b> 登埋#	ジ悲 じき	<b>旬</b> 軋 9 ′	る文正(	්න්ත	0
1									
● 宇宙機設計標準 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	平成委員会	19年12月1	4日 第5回	試験技術ワ	ークショッ	プ	4	KA Mart - Company Entertain Approx	8





#### 質疑応答

#### 質問者①

問 1:2、3 教えていただきたい点があるのですが、まず、エッジベントホールとはどうい うものですか?

答 1: 今回試験に使った MLI の構成で説明しますと、周囲は縫製の上テーピングされてお りますが、そのテーピングを開口部として長さ 15mm 程度分とりまして、各層間にまたが っている縫製を取り去ったものがエッジベントホールです。ですから、側面から見ますと、 MLI 層の内部が見えるような形態です。

**質問者**:今回の試験ではエッジベントホールは適用していないのですか。

**発表者**:適用しています。エッジベントホールの位置については、試験パターンとして、 四角形状の MLI に対して最初は片面だけ、次はその面に対する反対の面に穴を開ける、と いったような形で試験をしながらデータを取得しています。

**質問者**:それから、15 ページの「試験装置の検討(2/4)」の図ですが、これは形状からす ると、実際には MLI 内部に閉じ込められた気体と MLI とこの治具の間の気体による圧力を 計測する装置、ということですね。本体内部からの圧力はこの装置では計測できないので しょうか。

発表者:計測はできません。今回の試験は、宇宙機構体内部の排気については検証しておりません。これについては当然標準化しなければいけないと思っておりますので、例えば ALOS とか DRTS とかそれまで実施されてきた試験について議論された内容や知見、これま でに得られている理論などをもとに、標準の草案を作っていきたいと考えております。

**質問者**: 17 ページの 4/4 についてですが、先程の試験のところで MLI の周囲はベルクロで 止まっているというお話だったと思うのですが、ロードセルはベルクロに加わるせん断力 と面外方向の力を測っているのですか。軸力の測定位置がせん断力の測定位置から離れて しまっているので正しい面外力が得られないと思うのですが。

**発表者**:このイメージは今年の 6 月に装置作製前に提案させていただいた資料ですので、 単なる資料なのですが、実際はベルクロの根元(下)の構体側に一対ロードセルを取り付 けておりまして、そのロードセルで水平と垂直の荷重を測定しております。

質問者:それはつまり、ベルクロのある幅の部分にかかっている力が測定されるというこ

とですか。

**発表者**:その通りです。

質問者:この絵によりますと、固定点から離れたところで測られているように見えますが。

発表者:イメージ図はあくまでイメージとして作成したものですので、この写真で説明いたしますと(p.27、8.1「剥離力測定装置」)、白く見える枠のようなところがベルクロが張られている部分で、その下にロードセルが付いております。これを用いて、荷重を測定しています。

**質問者**:結局このせん断力にしても、軸力にしても、内部に残っている圧力による MLI の 張力で決まってしまいますが、コーナーの辺りと普通の辺の中央辺りで MLI の張力がどの ようにばらついてくるのかというのはおそらく普通の材料力学では計算できないのではな いかと思うのですが。

発表者:はい。その点については、測定前の議論の中で、コーナーの部分と中央部、辺で 言うと辺のふちの部分と辺の中央の部分、にロードセルを配置するといった案も出てきた のですが、そもそもロードセルを使ったこのような装置が動くかどうかというところも議 論になりましたので、まずはこのような形態で辺にかかる荷重を測ってみようという結論 に達しました。その結果、こういった機構が実際の真減圧環境下で稼働するということが 確認できましたので、ローカルな端部、つまり MLI の端部(辺の部分)にかかる荷重を測 定することは今後装置を改修することによって、可能になると考えます。

#### 質問者②

**問2**: さきほどのお話によりますと、構体内部の排気パスがエッジベントで、パーフォレー ションは MLI 内部のエアーを出す、という考え方なのでしょうか。

答 2:いえ、違います。基本的に MLI 内部の気体はエッジベントホールとパーフォレーションで排気します。標準の中でも言葉の定義については議論がありまして、ほぼ決着しそうなんですけれども、構体内部の排気はいわゆるベントホールと言う、構体に穴が開いているもので排気をします。その部分の近傍にある MLI がおそらく構体からの排気によって剥離すると考えられるのですが、その部分についてはこの試験では実施しておりません。

質問者:そうしますと、構体内部から MLI の内側まで通じているのがベントホールだと思うのですが、結局そこまで到達したベントホールのどこから MLI の最内層まできたエアー

が抜けるのかというのが非常に重要だと思いますが・・・ 発表者:いまのお話ですと、構体内部からの排気が MLI と干渉しないように排気パスを設 計するということですね。

質問者:ええと・・・

発表者:衛星構体内部の排気パスに関しましては、おそらくシステム的な設計に関わると ころで、その構体に開けるベントホールの位置が周囲の、例えばコンタミネーションを嫌 うような機器のところに開いては困るというような議論が必ずありまして、MLI のいわゆ る実装上の問題なんです。そういった議論もありまして、システム的なところで解決する 問題として、まず MLI 内部の排気をどのようにするのか、という議論に基づいて、今回試 験をしています。構体に開けられたベントホールや、構体内部からの排気に関しては、例 えばこれまで JAXA 衛星で得られた試験データをもとに策定をするといった話に現在なっ ております。

質問者:そうすると、4 ページに大きく二つに書かれた、MLI の内側に溜まった気体が構体内部から押し上げるっていう話と、いわゆる内部が膨らんでいくという話の二つがあります、ということに関して、前半の、構体内部から MLI を全体的に押し上げるという問題に対しては、MLI とベントホールの位置が干渉しないように設定する方向で処置するということでしょうか。

発表者:はい、そうです。

**質問者**: 了解しました。ありがとうございます。

**発表者**:今回の説明はこの二つ目の図についてのもので、基本的にはいま言われたような 形で処置するということです。

質問者:ありがとうございます。あと一点お伺いしたいのですが、いまその排気しにくい MLIを、排気しやすいように色々工夫されていると思いますが、13ページに書かれた色々 な種類の MLI について、これと実際にフライトしている MLI はどの辺りが共通していま すか。このピッチと直径の範囲内で色々使われているのでしょうか。あるいは標準的に例 えば直径 1mm のピッチいくつというのがあるのでしょうか。つまり、実際に試験で膨らん だり外れたりしているようなパラメーターのものがフライトしているのかどうか、と言う ところが知りたいのですが。 発表者:はい。

質問者:フライトしているということでしょうか。

発表者:はい、実際に 0.5 というのは針穴のような形状なんですけれども、これの 50mm ピッチの MLI があるという話を聞いています。

**質問者**:それは実際に膨らんだり剥離しているという結果が得られたということでしょうか。

発表者:いま得られているデータを見る限りではそうです。

### 質問者③

間3:いまの環境条件ですと、HII-A だけを標準にしていますが、今後の計画として、もっ と早く減圧する小型ロケットですとか固体ロケットを対象にした計画があるのか、また、 アリアンとかロシアの件とかデルタとか、これら(ロケット)を使用する可能性のある衛 星はあると思うのですが、それら(ロケット)の排気速度はどうなっているのかというと ころまで調べてこの検討を進めるのかどうか、その辺をちょっとお聞かせ下さい。

答 3:まず一つ目の質問ですが、そこまで対象を広げるという話には今はなっていません。 もともとの勧告自体が JAXA が開発した衛星で、JAXA のロケットで打ち上げるものに対し て、という話からスタートしたものですから。ただ、ソースのスペックとしましては、い ま言われたとおり、対応できるようなものを作っておりますので、そのようなニーズがあ った場合は試験することは可能だと思います。

質問者: JAXA のロケットは HII-A だけじゃないと思うし、これから小型ロケットやギャラ クシーなどにも対応していくことになると思うのですが、やはりその辺の減圧スピードは 確認しないといけないのか、もっと許容値を大きくする必要があるのか、どの程度まで許 容されるのかといったような、その辺りの確認が必要かと思います。

**発表者**:必要であるとは思いますが、今回試験をして分かったのは、当初最大の減圧速度 のところで剥離が起こるものと考えていたのですけれども、実際に測定をした結果、1kPa 以下の、時間的に言うと 100 秒以上のところで実際に剥離が見られたり最大の荷重が見ら れるところもありました。ですから、実際にそういった辺りの速度がどのようになってい るのかというところは詳しく知るべきであると思いますし、そこの速度がどのように剥離 に影響を及ぼすかというところが今後議論になると思います。

## 106

### 質問者④

**問4**: 寸法によって結果が若干違ってきているのですが、同時進行として数値解析的な方法 で検討するなどの試みをされているのでしょうか?

答4:はい、それは考えておりますし、実際に遂行しております。排気特性試験と、今僕が 説明させていただいたのはこの図で言いますと(3.MLI 剥離防止設計標準の構成(3/3)、 p.10) 左側の MLI 挙動確認試験という方なんですけれども、これは実際に衛星に実装され るような MLI の標準的なものを対象に、剥離するかどうか今でも試験をしているところで すが、一方では、このようなパーフォレーションの径が変わった場合、層が変わった場合、 エッジベントが変わった場合、どのように内外層の圧力差が生じるのか、それを定性的な 観点で見たり、減圧環境下で見たり、といったことを、実際流れ込む流量などを計測して 行っております。今私が申し上げた試験は、理論的なところから実際に剥離なり膨れてる そのメカニズムを解明することを目的とした試験で、これらを統合して標準化しようとい うところが今の動きです。