

UDC 621.452.32.034:
662.613:
628.512

航空宇宙技術研究所資料

TECHNICAL MEMORANDUM OF NATIONAL AEROSPACE LABORATORY

TM-306

航空用ガスタービン燃焼器における排気制御の研究(V)

——箱形燃焼器の内部ガス測定結果——

鈴木邦男・齊藤 隆
石井浅五郎・山田秀志

1976年8月

航空宇宙技術研究所
NATIONAL AEROSPACE LABORATORY

項 目	担 当 者
実験・計測	佐々木宣卿* 酒井 規行* 外山 郁子**

* 川崎重工業㈱

** 原動機部アルバイター

航空用ガスタービン燃焼器における排気制御の研究(V)*

—箱形燃焼器の内部ガス測定結果—

鈴木邦男**・齊藤 隆**

石井浅五郎**・山田秀志**

概要

航空用ガスタービンからの大気汚染成分排出低減化をはかる資料を得ることを目的として箱形燃焼器模型内部のガス分析を行ない、関係する成分の濃度分布およびその傾向を実験的に求めた。窒素酸化物の挙動はきわめて複雑で、全体的に説明できる段階まで達しなかったが、その他の成分については理解しやすい傾向を示している。燃焼器の構成要素；スワーラやライナ空気孔をかえて、そのガス濃度分布に及ぼす影響も調査した。

1. はしがき

航空用ガスタービン（ジェットエンジンなど）からの大気汚染成分は、ガソリン機関のそれにくらべて低濃度であるが、単位燃料量あたりの排出指標としては小さくなく、他の排出源の規制と並行して航空エンジンに対する排出規制が発表され¹⁾、または検討されている。²⁾

このような現状から、航空用ガスタービンの排出低減化をはかるため、その汚染成分生成に関する資料を得ることを目的として、アニュラ形燃焼器の分割模型に相当する箱形燃焼器の燃焼領域内のガス分析をした。

燃焼実験は、おもに入口空気ほぼ大気圧、常温付近で行なった。これは、実験の燃焼器作動条件と大幅にことなるが、資料の第1段階のものとして充分に意味のあることと考えられる。

測定結果の解析をしたところ、窒素酸化物(NO_x)はきわめて複雑な挙動を示し、その傾向を完全に説明できる段階まで達しなかったが、いくつかの事柄が判明した。その他の一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO_2)、酸素(O_2)などの成分については、互によく対応し、説明容易な傾向を示している。

これら各成分の濃度分布は、スワーラやライナ第1列空気孔位置をかえることにより大幅に変化し、排ガス組成についても燃焼性能の場合と同様、燃焼器構成要素が

デリケートに影響することが判明した。

2. 燃焼器模型

実験した燃焼器模型は、アニュラ形燃焼器の分割模型に相当する箱形燃焼器模型である。

燃焼器の形式は、うず巻形燃料噴射弁とスワーラを組合せたもので、スワーラおよびライナの種類をかえてその影響を調べた。隔壁板（スワーラ取付板）から補助的な空気流入を行なう呼称ゲジゲジルバをつけた効果も調査した。

供試ライナは呼称CC20S-1³⁾ およびCC20S-2⁴⁾である。CC20S-1は、隔壁板から第1列空気孔までの距離が49mm、13φ空気孔を4個軸方向に並べたもの、CC20S-2は、隔壁板から第1列空気孔までの距離が69mm、13φ空気孔2個と13×23長円希釈孔を軸方向に並べたものである。このライナと分流板2種類、スワーラ3種類を組合せて実験した。CC20S-1、CC20S-2の概要を図1(a), (b)に示す。スワーラ55/43盲付、46φ、55φ二重逆旋回スワーラおよびゲジゲジ




図1(a) CC20S-1燃焼器模型概要図




図1(b) CC20S-2燃焼器模型概要図

* 昭和51年3月12日 受付

** 原動機部

ルーバを図 2(a),(b),(c),(d) に示す。スワーラ 55/43 盲付は、これまで標準形としてきたものである。スワーラ 46φ は、外径を 55φ から 46φ と小さくし、スワーラ旋回羽根部分を流れる空気流速を高め、混合の促進をはかることおよびライナ幅との寸法的なマッチングをとることを考慮したものである。スワーラ 55φ 二重逆旋回スワーラは、NASA の文献⁵⁾をもとに試作したもので、混合促進を考慮している。

実験時のライナ、分流板およびスワーラの組合せを表 1 に示す。CC20S-1 は大気圧、常温実験のとき燃焼効率が低くなるため、CC20S-2 についての実験を主にし、CC20S-1 はライナ空気孔配置の影響を調べるために、1 ケース加えた。




図 2(a) 55/43 盲付標準スワーラ




図 2(b) 46φ スワーラ





図 2(c) 55φ 二重逆旋回スワーラ

図 2(d) ゲジゲジルーバ
(隔壁板に取付ける補助空気を噴出させるルーバ)表 1 実験に用いたライナ、分流板
およびスワーラの組合せ

番号	ライナ	分流板	スワーラ
1	CC20S-1	標準形	55/43 盲付
2	CC20S-2	標準形	55/43 盲付
3	CC20S-2	鈍頭形	46φ
4	CC20S-2	鈍頭形	46φ+ゲジゲジルーバ
5	CC20S-2	鈍頭形	55φ 二重逆旋回

3. 実験装置および実験方法

3.1 実験装置

この実験は、罐形燃焼器試験設備の常圧セクタ燃焼器試験系を用いて行なった。実験装置の主要系統図を図3に示す。

供試燃焼器入口空気温度をプロア吐出温度以上に高める場合には、予熱燃焼器を用いる。予熱燃焼器の能力は、最大 $1.0 \times 10^6 \text{ kcal/h}$ で、この $1/30$ 程度の熱量まで使用することができる。実験装置としての許容温度は約 850 K である。すなわち、常圧セクタ燃焼器試験系では、次の条件で実験することができる。

空気流量 $w_a = 2.0 \text{ kg/s}$ (最大)

空気圧力 $P_a = 0.35 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$

空気温度 $T_a = 315 \sim 325 \text{ K}$ (予熱なし)

$= 400 \sim 850 \text{ K}$ (予熱あり)

燃料流量 $w_f = 250 \text{ kg/h}$ (最大)

燃料圧力 $P_f = 100 \text{ kg/cm}^2 \text{ G}$ (最大)

使用燃料 ジェット燃料 (Jet A-1)

3.2 計測器

ガス分析に用いた分析計は、堀場製作所製のガスターピン燃焼器内部燃焼ガス濃度測定装置 (MEXA2000S) である。この主要性能は次の通り。

(測定方式)

- i) CO_2 非分散赤外吸収 (堀場 A IA-21)
- ii) CO 非分散赤外吸収 (堀場 A IA-21)
- iii) O_2 磁気式 (Servomex OA-250)
- iv) NO_x 化学発光式 (堀場 C LA-31)
- v) THC 水素炎イオン化方式 (堀場 F IA-31)

(測定範囲)

- i) CO_2 $0 \sim 5 / 15 \%$ ダブルレンジ
- ii) CO $0 \sim 5 / 15 \%$ ダブルレンジ
- iii) O_2 $0 \sim 2.5 / 5 / 10 / 25 \%$ 4 レンジ
- iv) NO_x $0 \sim 10 / 20 / 50 / \dots / 5000 \text{ ppm}$
- NO - NO_x 9 レンジ
- v) THC $0 \sim 200 / 500 / \dots / 100,000 \text{ ppm}$ (CH_2 換算) 9 レンジ

(特長)

燃焼器内部からガスを採取する場合、採取量が多いと流れ模様などが変化して、ことなる燃焼状況を示すことがある。このため採取量を極力減少させる必要があるが、MEXA2000S では、標準空気による定流量希釈(希釈率約 1 : 9)を行なって各分析計に送る試料流量を増し、応答速度の向上、試料前処理の簡易化および高濃度範囲の直線性向上を図っている。

試料ガスの採取には、図4に示す水冷のステンレス製サンプリングプローブを用いた。プローブ出口にはフィルターおよび水分離器をおき、このあと $8\phi / 6\phi$ のテフ




図3 実験装置系統図




図4 ガス・サンプリングプローブ

ロンチューブで分析計と結んだ。ラインの加熱を行なっていないので、THC の測定には凝縮による損失や、吸着後の脱離等によって指示値がテーリングするなどの結果、燃焼器の組成変化に対する応答性に問題が生じた。

また、試料吸引量の少ない場合には、ライン内の凝縮水に NO_2 が吸収されて、指示値の低下する場合を考えられる。

燃焼性能の測定に用いた計測器は次の通り。

空気流量；オリフィス

燃料流量；タービン流量計（CC20S-2. 55/43 盲付の実験のみピストン式容積形流量計）

出口温度；4点式 CA 熱電対 7 本の合計 28 点

3.3 実験方法

(1) 流れ模様の測定

燃焼器側壁を透明プラスチック板に置換え、図 5 に示すストリーマを用いて目視により流れの方向を定めこれから作図した。流速の遅いとき、ストリーマが流れの方向に向かず、また速すぎるとストリーマが振動して向きが判定できなくなる。このため、適当な流速範囲が存在するが、この範囲は、設計点風速に対し $1/3$ 以下と低速である。しかし、各風速条件における測定結果を比較すると、流れ模様は高速時からほとんど変わらないようにみられる。

(2) 燃焼実験

燃焼実験は次の条件で行なった。

供試燃焼器入口空気温度； $T_1 = 315 \sim 323K, 480 \sim$

580 K (予熱)

最大断面平均風速 ; $U_r = 16.5 \sim 19 m/s$

空燃比 ; $n = 41 \sim 100$

使用燃料 ; ジェット燃料 Jet A-1

(3) ガス分析

分析用試料採取位置は、横方向（図 6 の B-B）に 1 ピッチ分 80 mm を 10 mm 間隔で 9 点、主流方向にスワーラ取付板（隔壁板）から 23, 36, 46, 66, 90, 110,

130, 150 mm の各位置とした。

4. 実験結果

4.1 流れ模様

(1) CC20S-1, 55/43 盲付スワーラの流れ模様

図 6 の A-A 断面について測定した非燃焼時の流れ模様を図 7(a)に示す。図 7(b)は、ライナ空気孔の中心断面をとったものである。

図 7(a)によると、スワーラからの空気流はライナ壁面に沿って流れ、この流れと中央部分の逆流によって生ずるうずが比較的よく観察される。うずの中心は細長く、中心線から 25 ~ 30 mm, スワーラ取付板（以下、隔壁板と呼ぶ）からの距離にして $l = 30 \sim 50 mm$ にある。スワーラ中央部の逆流領域の長さは、隔壁板からの距離にして $l \approx 70 mm$ である。この直後； $l \approx 80 mm$ 附近に流れ方向の定まらぬ領域が、主流方向長さにして 20 mm ほどある。 $l \geq 110 mm$ の範囲では、比較的単調な流れ模様を示している。

図 7(b)によると、ライナ第 1 列空気孔からの空気噴流は、その下流側の 3 列のものにくらべて弱く、貫通距離は 10 数 mm 程度である。したがって、この空気噴流がスワーラによって生ずる循環流を乱すこととは少ないと判断される。ライナ第 2 列空気孔以後では、空気噴流の貫通は充分にあり、ライナ中央部分で上下からの噴流が衝突している。 $l \geq 110 mm$ の範囲では、上下ほぼ対称な流れ模様を示す。

(2) CC20S-2, 55/43 盲付スワーラの流れ模様

スワーラ中心断面（図 6 の A-A 断面）について測定した非燃焼時の流れ模様を図 8(a)に、ライナ空気孔中心断面のものを図 8(b)に示す。

図 8(a)によると、スワーラからの流れは、CC20S-1 の場合とくらべて、ライナ壁側に寄らず、中央部分の逆流領域が細くなっている。逆流領域の長さは $l \approx 65 mm$ である。CC20S-1 の場合に観察された $l \approx 80 mm$ 付




図 5 流れ模様測定用ストリーマ




図 6 計測断面




図 7(a) ライナ CC20S-1, スワーラ 55/43 盲付の流れ模様 (I - スワーラ中心断面)




図 7(b) ライナ CC20S-1, スワーラ 55/43 盲付の流れ模様 (■ - 空気孔中心断面)




図 8(a) ライナ CC20S-2, スワーラ 55/43 盲付の流れ模様 (I - スワーラ中心断面)




図 8(b) ライナ CC20S-2, スワーラ 55/43 盲付の流れ模様 (■ - 空気孔中心断面)

近の流れの乱れ（よどみに近い）領域は、ライナ第1列空気孔からの空気噴流によって消えている。

図 8 (b)によると、ライナ空気孔からの空気噴流の貫通距離は充分にあるが、上下からの噴流がライナ中央部分でやや前後にずれている。ライナ空気孔の主流方向ピッチがCC20S-1にくらべて大きいため、図 7(b)と図 8(b)を比較すると、CC20S-1のほうが下流側における空気-燃焼ガスの混合が良好なように推定される。

図 9 は、ガスサンプリングプローブをトラバースした B-B 断面の非燃焼時における流れ模様である。スワーラ中央部分の逆流領域長さは $l = 35\text{ mm}$ 程度と図 8(a)にくらべて短かく示されている。これは、ストリーマの向きの三次元性に基くもので、実用上は図 8(a)の長さを考えてよいと思う。その下流側の流れは非対称で、箱形模型の中央部分（図 9 の下側の境界が模型の中心）に流れが寄る傾向を示す。これは、部分模型として防止がむづかしいので、修正のための対策はとっていない。 $l \geq 90\text{ mm}$ の範囲は、ほぼ軸方向の流れになっている。

(3) CC20S-2, 46 ϕ スワーラの流れ模様

スワーラ中心断面の図 10(a)によると、スワーラからの空気流は、ほぼ頂角 90° の角度で広がり、この流れに誘引される逆流からの流れが存在する。逆流領域の長さは $l = 80\text{ mm}$ と比較的長いが、その幅は狭い。その下流側の $l = 90\text{ mm}$ 付近に流れ方向の定まらない領域がわずか存在する。 $l \geq 100\text{ mm}$ の範囲は、単調な流れ模様になっている。

図 10(b)に示すライナ空気孔中心断面の流れ模様は $l \leq 130\text{ mm}$ の範囲で、きわめて複雑である。

(4) CC20S-2, 46 ϕ スワーラ、ゲシゲジルーバ付の流れ模様

ゲシゲジルーバによる流れ模様の変化は、スワーラ中心断面およびスワーラ中間断面にはない。ライナ空気孔中心断面の隔壁板近傍には、いくぶん変化が現われ、ゲシゲジルーバ付のほうが流れの方向が揃い、乱れおよびよどみがなくなっている。

(5) CC20S-2, 55 ϕ 二重逆旋回スワーラの流れ模様

スワーラ中心断面の図 11(a)によると、スワーラからの流れはライナ壁面に沿う薄い層になっている。明らかな逆流は、スワーラ中央部分に少しあるのみで、あとは逆流に近いという程度の流れを作っている。逆流領域の長さは $l = 45\text{ mm}$ と短かい。しかし、 $l = 80\text{ mm}$ 付近からも上流に向う流れがみられる。逆流領域が中断されたような形である。 $l \geq 90\text{ mm}$ の範囲では、流れ模様は単調である。

ライナ空気孔中心断面の図 11(b)によると、 $l = 30\text{ mm}$ の上側ライナに空気孔があるような形になっている。図 11(b)は、燃焼器下流側から見て、スワーラの右側の空気孔中心断面であるが、左側の空気孔中心断面では、 $l = 30\text{ mm}$ 位置の下側ライナに空気孔があるような流れになっている。スワーラ旋回方向は、下流側から見て、内径側が右旋回、外径側が左旋回になっている（図 2(c)）。これより下流側では、他のスワーラの場合と大差ない流れ模様を示している。

(6) 燃焼時の流れ模様について

非燃焼時の流れ模様が燃焼時どのように変化するかは、一つの問題である。

CC20S-2, 55/43 盲付スワーラの場合を例にとってみると、非燃焼時の図 8(b)から、ライナ第1列空気孔からの空気噴流は、ライナ中央（図 6 の B-B 断面）にて上側空気孔からのものが $l = 75\text{ mm}$ 、下側空気孔から




図 9 ライナ CC20S-2, 55/43 盲付スワーラ、B-B 断面の流れ模様




図 10 (a) ライナ CC20S-2, スワーラ 46φ の流れ模様 (I - スワーラ中心断面)




図 10 (b) ライナ CC20S-2, スワーラ 46φ の流れ模様 (II - 空気孔中心断面)




図 11 (a) ライナ CC20S-2, スワーラ 55φ 二重逆旋回の流れ模様 (I - スワーラ中心断面)




図 11 (b) ライナ CC20S-2, スワーラ 55φ 二重逆旋回の流れ模様 (II - 空気孔中心断面)

のものが $l \approx 95\text{mm}$ 付近にあることがわかる。燃焼時、火炎を側壁の石英ガラス窓から観察すると、空気噴流部分は火炎の色の差から容易に判明し、これによると上下ライナからの空気噴流はライナ中央で衝突するが、その位置は空燃比 $n = 90\sim100$ のとき $l \approx 90\text{mm}$, $n = 41\sim58$ のとき $l \approx 110\text{mm}$ となっている。これは、ガス分析の結果とも一致している。この空気噴流の衝突位置の変化は、ライナ中央部分の主流方向の流れが燃焼時に強くなり、噴流が下流側に流されるという感じである。このような変化は、CC20S-1 の場合にも顕著ではないがみられ、燃焼時 - 非燃焼時によってライナ空気孔からの噴流位置のずれがある。

また、燃料噴射弁近傍では、燃料噴霧流のモーメンタムにより、流れ模様が変化する。⁶⁾すなわち、非燃焼時の弱い逆流は、燃料噴霧流により主流方向の流れにかえられてしまうことが考えられる。

ガス分析結果の検討に対しては以上のこと考慮し、非燃焼時の流れ模様をそのままの形で取入れるのでなく、いくぶん修正して考えた。

4.2 燃焼性能

各供試燃焼器の燃焼性能として、燃焼器出口温度から求めた燃焼効率特性の比較を行なう。

スワーラ 55/43 盲付、ライナ CC20S-1 と CC20S-2 についての燃焼効率 - 空燃比の特性を図 12 に示す。この図のデータの場合、燃焼実験後になって、実験装置からの空気の洩れが発見され、図に示したものは、これを修正した値である。修正係数は、圧力計測値などから精度良く求まっており、CC20S-1 の場合の燃焼効率が 100 % を超す実験点は、修正係数の不適当さよりも出口温度分布の不均一に基づく平均値の計測誤差によると考えられる。いずれにしても燃焼効率特性は、CC20S-2 のほうが CC20S-1 よりもすぐれている。この傾向は、55/43 盲付スワーラ以外の場合にも常にあてはまる。CC20S-2 は、この状態で内部ガスの測定を行なった。

ライナに CC20S-2 を用い、スワーラに 46φ, 46φ + ゲジゲジルーバ付および 55φ 二重逆旋回を組合せたときの燃焼効率特性の比較を図 13 に示す。46φ スワーラの燃焼効率特性は、図 12 の 55/43 盲付のものとほぼ同一である。ゲジゲジルーバの効果は、あまり大きなものではないが、一次燃焼領域に空気を多く流入させることに意味がある。

55φ 二重逆旋回スワーラを用いたとき、火炎状態の観察からは高い燃焼効率が期待されたが、測定値は 46φ スワーラより低く現われている。しかし、 P_1 ； ほぼ大気圧、

$T_1 = 315\text{K}$ の実験条件としては、悪い値ではない。

出口ガス分析時に測定した燃焼効率値を図 14 に示す。CC20S-2 とスワーラ 46φ, 46φ + ゲジゲジルーバ付および 55φ 二重逆旋回を組合せた場合の値は、ほぼ図 13 の




図 12 供試燃焼器の燃焼効率特性(I)




図 13 供試燃焼器の燃焼効率特性(II)




図 14 ガス分析時に測定した燃焼効率

ものと一致するが、CC20S-2 と 55/43 盲付および CC20S-1 と 55/43 盲付を組合せた場合は図12のものから大分低下している。これは、最大断面平均風速の差(図12は $U_r = 16.5 \text{ m/s}$ のときのもの、図14は $U_r = 18 \text{ m/s}$ のときのもの)によるものと推定される。

このように CC20S-2、スワーラ 55/43 盲付の実験については、内部ガス測定時(図14)と出口ガス測定時(図12)の間に、最大断面平均風速の差に基づくと推定される燃焼効率の差異があるため、出口ガス組成と内部ガス組成の関連を求めようとする場合に、この点を考慮する必要がある。すなわち、燃焼器内部のガス組成から定められる局所的な燃焼進歩度の差異が出口燃焼効率の違いとなって現れると考えられるからである。なお、CC20S-1 の場合は、すべて図14の状態で測定している。

4.3 ガス濃度分布

ガス濃度は CO_2 , CO , O_2 , NO , NO_2 ($= NO_X - NO$) の各成分について測定位置の濃度をもとに等濃度線を求め、濃度分布図にまとめた。各測定位置の間の濃度勾配は、直線と近似した。測定位置のます目が荒いため、精度はあまり高くないが、傾向は現われている。

NO や CO 濃度はこれまでの測定によると⁷⁾ 局所当量比(ϕ_l)および燃焼進歩度に対応する酸素消費率(ϵ)と関係があるため、 ϕ_l や ϵ の分布についても計算して求めた。なお、この計算には測定精度の高くない THC 濃度を含めている。

ϕ_l および ϵ は、各測定点におけるガス組成から次の式によって求めた。

$$\phi_l = \frac{F_l}{F_s}$$

$$F_l = \frac{C(CO_2) + C(CO) + C(THC)}{C(O_2) + C(CO_2) + \frac{1}{2} \{ C(CO) + C(H_2O) \}} \times \frac{M(c)}{M(O_2)} \times \frac{f(O_2)}{f(c)}$$

$$F_s = 0.0675 \text{ (Jet A-1 燃料の理論燃空比)}$$

$$\epsilon = \frac{\frac{f(O_2)}{F_l} - \frac{C(O_2) \cdot M(O_2)}{\sum C_i(c) \cdot M(c)} \cdot f(c)}{\frac{f(O_2)}{F_l}} \quad (\phi_l > 1.0)$$

$$\epsilon = \frac{\frac{f(O_2)}{F_l} - \frac{C(O_2) \cdot M(O_2)}{\sum C_i(c) \cdot M(c)} \cdot f(c)}{\frac{f(O_2)}{F_s}} \quad (\phi_l \leq 1.0)$$

ここで、

$C_{(i)}$: 成分 i の濃度

$C_{(i)c}$: 炭素原子換算で表示した成分 i の濃度

$M_{(i)}$: 成分 i の分子量

$f(O_2)$: 空気の酸素重量分率

$f(c)$: 燃料の炭素重量分率

4.3.1 CC20S-1 とスワーラ 55/43 盲付のときの測定結果

測定結果を分布図にまとめて図15～図21を示す。図15から、 CO_2 の高濃度の箇所は、スワーラ中心より図の下側に片寄っているが、これは図9に示したような流れの片寄りの影響とみられる。全体的に CO_2 高濃度の領域が小さく、 CO_2 濃度が通常、燃焼温度と対応していることを考え合せると、高温度の領域が小さいといえる。これは、図14の燃焼効率値からも推定されるものである。




図15 CC20S-1, 55/43 盲付の CO_2 濃度分布

図 16 の CO 高濃度の帯状領域は、図 15 の CO_2 濃度 5 % の等濃度線とほぼ対応している。 CO 濃度 1 % 以下の領域は、 CO_2 濃度 3 % 以下の領域と一致している。

図 17 の O_2 濃度分布は、図 15 の CO_2 の等濃度線に近い形を示している。ただし、 O_2 濃度の高い部分は CO_2 が低濃度と逆の傾向をもっている。

図 15～図 17 を重ね合せてみると、ライナ空気孔からの空気噴流は、明らかではないが、隔壁板からの距離にして $l \approx 90 \text{ mm}$ と $l \approx 130 \text{ mm}$ 付近に入っていることがわかる。

図 18 の NO 濃度分布は、燃焼温度に対応する CO_2 濃度分布より図 16 の CO 濃度分布形に近い。すなわち、 CO 濃度の高い領域では NO 濃度も高い。図 19 の NO_2 濃度分布は、 CO_2 高濃度領域のすぐ下流側にピーグをつくっている。

図 20 の局所当量比分布をみると、 $\phi_l > 1.2$ の燃料過濫領域は小さく、燃料の分散状態は悪くない。しかし、燃焼に有利な $\phi_l = 0.8 \sim 1$ の領域の主流方向の幅は、他の形式の場合より短かめである。スワーラ中心軸に対する $\phi_l > 1.2$ の領域の非対称性は、燃料噴霧の片寄りのためと思われる。

図 21 の酸素消費効率は、燃焼効率に対応するものであるが⁸⁾、これは全般に低く、出口燃焼効率の低さと対応している。図 20 および図 21 から、この燃焼器の場合の燃焼効率の低さは、 $l < 50 \text{ mm}$ の上流側に火炎が少なく、充分な量の高温ガスを二次燃焼領域に供給できないためと判断される。

4.3.2 CC20S-2 とスワーラ 55/43 盲付のときの測定結果

測定結果の分布図を図 22～図 28 に示す。図 22 から




図 16 CC20S-1, 55/43 盲付の CO 濃度分布




図 17 CC20S-1, 55/43 盲付の O_2 濃度分布




図 18 CC20S-1, 55/43 盲付の NO 濃度分布



図 19 CC20S-1, 55/43 盲付の NO_2 濃度分布

図 20 CC20S-1, 55/43 盲付の局所当量比分布





図 21 CC20S-1, 55/43 盲付の酸素消費効率分布

図 22 CC20S-2, 55/43 盲付の CO_2 濃度分布

CO_2 濃度については、スワーラほぼ中心軸上の $l=75\text{ mm}$ 付近に高濃度の領域があり、その下流側 $l=110\text{ mm}$ 附近にライナ空気孔からの空気噴流による低濃度の凹みがある。 $l < 30\text{ mm}$ の上流側の CO_2 濃度は低く、ここではほとんど燃焼していないこと、および CO_2 高濃度の燃焼ガスの逆流が燃焼器上流端まで達していないことが推定される。全般に CO_2 濃度は、前の CC20S-1 の場合にくらべて高レベルで、燃焼温度の高いことが判明する。

図 23 の CO 濃度は、図 22 の CO_2 濃度と一応の対応性をもっているが、 CO 濃度のピーク値を示す領域は CO_2 高濃度の位置のすぐ上流側とずれている。ライナ空気孔からの空気噴流の入る位置では CO 濃度の急減がみられる。 CO 濃度レベルも CC20S-1 の場合より高い。

図 24 の O_2 濃度は、図 22 の CO_2 濃度とよく対応して

いる。

図 25 の NO 濃度分布は、 CO 濃度と似た濃度分布を示す。 NO_2 濃度（図 26）は、ライナ空気孔からの空気流入後に検出され、下流へ行くに従って増加している。

図 27 の局所当量比分布によると、CC20S-2, 55/43 盲付の場合、 $\phi_l > 1.6$ という燃料過濃領域が存在するが、この領域は小さく、燃焼に適当な $\phi_l = 0.8 \sim 1$ の領域が広がっている。局所当量比のピークを示す位置は、 NO 濃度がピークを示す位置より上流側にある。なお、図 27 に示した破線は、局所当量比分布から推定した燃料噴霧角である。

図 28 は、酸素消費効率を示したもので、これは、 $l=40\text{ mm}$ 付近で急激に上昇し、それより下流側は $\epsilon \geq 90\%$ と良好である。




図 23 CC20S-2, 55/43 盲付の CO 濃度分布



図 24 CC20S-2, 55/43 盲付の O_2 濃度分布

図 25 CC20S-2, 55/43 盲付の NO 濃度分布



図 26 CC20S-2, 55/43 盲付の NO_2 濃度分布

図 27 CC20S-2, 55/43 盲付の局所当量比分布




図 28 CC20S-2, 55/43 盲付の酸素消費効率分布

以上のように、CC20S-2はCC20S-1にくらべて、全般的に良好な燃焼状態を示し、内部のNO濃度レベルも高い。ただし、NO濃度はCO濃度と関連していて、燃焼温度が高いため多いとはいきれない。

4.3.3 CC20S-2とスワーラ46φのときの測定結果得られた結果を図29～図35に示す。図29によると CO_2 濃度は、上流側に高濃度の領域がなく、ライナ空気孔からの空気噴流の入った $l = 90\text{ mm}$ 位置より下流側で高い濃度を示す。この分布は、55/43盲付スワーラと大分ことになっている。

図30はCO濃度分布で、図の上側の $l = 90\text{ mm}$ 位置に特異なピークをもつほか全般に低めである。

図31の O_2 濃度分布は、図29の CO_2 濃度分布と対応がとれている。この O_2 濃度はすべて8%以上の値を示し、55/43盲付のときに現われたような低濃度の箇所はない。

この図31によると、ライナ第2列空気孔からの空気噴流は、 $l = 150\text{ mm}$ 付近に入っていることがわかる。

図32のNO濃度分布の傾向は、 $l < 50\text{ mm}$ のデータがないのでライナ上流側における様子が明らかでないが、上流側で高濃度を示し、 $l = 90\text{ mm}$ の空気噴流の入ったところで急激に減少している。CO濃度分布との対応性はある。NO₂は図33にみられるようにほとんど検出されなかった。

図34の当量比分布は、NO濃度やCO濃度の分布形とよく似ている。上流側の $\phi_l \geq 1.6$ の燃料過濃領域の広さは、55/43盲付の場合より大きいと推定される。逆に $\phi_l = 0.8 \sim 1$ の領域は広くない。

図35の局部酸素消費効率の分布によると、 $l \geq 130\text{ mm}$ の範囲には $\epsilon > 80\%$ のところがあるが、その上流側は $\epsilon < 70\%$ となっている。これから、46φスワーラの場合、




図29 CC20S-2, 46φスワーラの CO_2 濃度分布







図30 CC20S-2, 46φスワーラのCO濃度分布

図 31 CC20S-2, 46φ スワーラの O_2 濃度分布図 32 CC20S-2, 46φ スワーラの NO 濃度分布図 33 CC20S-2, 46φ スワーラの NO_2 濃度分布




図 34 CC20S-2, 46φスワーラの局所当量比分布




図 35 CC20S-2, 46°スワーラの酸素消費効率分布

燃焼器上流側では、あまり良くもえず、下流側の $\phi_1 = 0.6 \sim 0.8$ という燃料希薄領域で燃焼していることがわかる。

図 34 の上側の $\lambda \neq 90$ mm 付近の局所当量比のピークは、となり合う燃料噴霧の交叉点になっているのではないか。

4.3.4 CC20S-2 とスワーラ46# + ゲジゲジルーバ付のときの測定結果




ゲジゲジルーバ付の結果を図 36～図 42 に示す。図 36 は、 CO_2 濃度分布でゲジゲジルーバなしの図 29 に対応するものである。図 36 では $l = 90 \text{ mm}$ 付近のライナ空気孔からの空気噴流の影響が明らかに現われている反面、ゲジゲジルーバなしのときにみられた $l = 150 \text{ mm}$ 付近の空気噴流の存在はわからない。 CO_2 濃度は全体に高レ

ペルで、ゲジゲジーパの効果は、測定した範囲の全域に現われている。

図 37 の CO 濃度分布では、 $l = 50\text{ mm}$ 付近の濃度については図 30 のものと差はないが、 CO 1 % の等濃度線は上流側に寄っている。

図38のO₂濃度分布は、図31とくらべて下流側で差はないが、 $l \leq 50\text{mm}$ の上流側では低濃度を示し、上流側でよく燃焼していることが判明する。

NO 濃度分布(図39)は、上流側では高レベルになっているが、 $l \geq 90\text{ mm}$ の範囲では 5 ppm 以下に低下している。これに対し NO_2 濃度は、図40によると、 $l \geq 100\text{ mm}$ の範囲で検出され、 $l = 130\text{ mm}$ 付近から急増し、 $l = 150\text{ mm}$ で 12~15 ppm という高濃度な領域がある。これは、図33とくらべて著しい違いである。

図 36 CC20S-2, 46φ+ゲジゲジルーバ付の CO_2 濃度分布図 37 CC20S-2, 46φ+ゲジゲジルーバ付の CO 濃度分布図 38 CC20S-2, 46φ+ゲジゲジルーバ付の O_2 濃度分布




図 39 CC20S-2, 46φ+ゲジゲジルーバ付のNO濃度分布



図 40 CC20S-2, 46φ+ゲジゲジルーバ付のNO₂濃度分布

図 41 CC20S-2, 46φ+ゲジゲジルーバ付の局所当量比分布




図 42 CC20S-2, 46φ+ゲジゲジルーバ付の酸素消費効率分布

図41の当量比分布は、図34に對応するものであるが、これには大きな差はない。ただし、 $l=90\text{ mm}$ 付近の空気噴流の効果は、図41のほうが明らかである。

図42の酸素消費効率分布は、図35と分布形についての差は少ないが、平均して10%程度高レベルになっている。

以上のこととは、ゲジゲジルーバによってライナ上流側の保炎性能が向上して燃焼が促進され、これにともなう全体の燃焼効率の向上が得られたためと判断される。

4.3.5 CC20S-2 とスワーラ二重逆旋回のときの測定結果

測定結果を図43～図49に示す。

図43のCO₂濃度分布によると、スワーラ中心軸上の濃度が6%程度と比較的低い。 $l=110\text{ mm}$ 付近の低濃度の凹みは、ライナ空気孔からの噴流によるものである。


その下流側になってCO₂濃度が8%と増加する。この傾向は46φスワーラの場合と似ている。




図44によると、CO濃度の最高値は、スワーラ中央の $l=70\text{ mm}$ 付近にあり、CO₂=6%の等濃度線の広がっているところである。CO濃度はライナ空気孔からの空気噴流により、急激に減少する。




O₂濃度分布を示した図45によると、CO濃度がピークを示す箇所のすぐ下流側に最低濃度2%を示す小さな領域がある。

図46と図44を重ね合せてみると、NO～CO濃度分布は、特に高濃度領域においてよく一致していることがわかる。NO₂(図47)は、 $l=120\text{ mm}$ から検出され、 $l=150\text{ mm}$ で6～8ppmと46φ+ゲジゲジルーバ付の場合につぐ高濃度を示す。

図48の局所当量比分布をみると、スワーラ中心軸上の

図 43 CC20S-2, 55φ 二重逆旋回のCO₂濃度

図 44 CC20S-2, 55φ 二重逆旋回の CO 濃度図 45 CC20S-2, 55φ 二重逆旋回の O_2 濃度図 46 CC20S-2, 55φ 二重逆旋回の NO 濃度

図 47 $CC20S-2$, 55ϕ 二重逆旋回の NO_2 濃度図 48 $CC20S-2$, 55ϕ 二重逆旋回の局所当量比分布図 49 $CC20S-2$, 55ϕ 二重逆旋回の酸素消費効率分布

$l = 70\text{mm}$ にピークがあり、これに匹敵するピークがスワーラ中間の $l = 90\text{mm}$ にある。スワーラ中間のこのピークは、図44のCO濃度、図46のNO濃度にも現われている。これは、となり合う噴射弁からの燃料噴霧によるもの(図27参照)と考えられるが、スワーラの種類によつては現われない。

55φ二重逆旋回スワーラの場合、局所当量比の大きな領域が、他のスワーラの場合より下流側に寄っていること、またその領域が相当に広がっていることがみられる。このスワーラの開口面積は、他のスワーラにくらべて大きめになっているので流入空気量が少ないとではなく、この原因は、おもに流れ模様によると推定される。いずれにしても、煙の発生や火炎長さののびを考えるとき好ましくない傾向である。ただし、燃焼器の作動上の有効長さを短かくした状態と考えると、 NO_x 排出低減化に有利になろう。

5. 結果の検討

5.1 各燃焼器形式の比較

実験は、5種類の燃焼器形式について行なった。それまでの形式についての実験条件を表2に示す。CC20S-2, 55/43盲付スワーラについての内部ガス分析を行なったとき、実験装置に空気洩れがあったため、最大断面平均風速が他の場合より低下している。空燃比の設定は、 $n = 57 \sim 58$ を目標にしたが、実測の結果、いくぶんのずれがあり、最大-最少で8%程度の差が生じている。

5.1.1 局所当量比分布の比較

局所当量比 ϕ_l の分布について、スワーラ中心および

中間位置を主流方向にプロットしたものを図50～図54に示す。燃焼噴射弁側の条件はいずれの場合もほぼ同一になっているので、この当量比分布の差異は、おもに空気流入配分や流れ模様の差に基づいている。ただし、未燃焼燃料分のうち、液体分はトラップにより分析計導入前で除去しているため、分析値には含まれていない。したがって、燃料噴霧や空気側が同一条件であっても燃焼状態により、測定される当量比の値が変化する。すなわち上流側で良好に燃焼していると燃料の蒸発、分解が促進され、局所当量比が多く指示される傾向を示す。

図50のCC20S-1, 55/43盲付の場合、燃料高濃度のところが軸方向距離 $l = 70\text{mm}$ 付近にあり、距離増加とともに単調に減少している。スワーラ中心-中間位置の差は少ない。 $(\phi_l)_{max} = 1.3$ と比較的低いが、これはライナ第1列空気孔が上流側にあること、および上流

表2 各燃焼器形式の実験条件の比較

番号	燃焼器形式		最大断面平均風速 m/s	空燃比 n	摘要
	ライナ	スワーラ			
1	CC20S-1	55/43盲付	18.3	57	内部および出口ガス分析
2	CC20S-2	・	16.5	58	内部ガス分析
2'	"	・	18.0	57	出口ガス分析
3	"	46φ	18.9	61.5	内部および出口ガス分析
4	"	46φ+グジゲンルーム付	18.9	62	・
5	"	55φ二重逆旋回	18.7	56	・




図50 CC20S-1, 55/43盲付の軸方向当量比分布

側であり燃焼していないためと推定される。燃焼に有利と考えられる $\phi_l = 0.8 \sim 1$ の範囲は比較的狭い。

図 51 は CC20S-2, 55/43 盲付の場合で、スワーラ中心位置の $l = 36\text{mm}$ のところに $(\phi_l)_{\max} \approx 1.6$ があるが、その他に著しい燃料過濃の箇所はない。スワーラ中間位置では、局所当量比が $l=90\text{mm}$ まで増加し、 $l \geq 90\text{mm}$ の範囲ではスワーラ中心とほとんど差がない、 $\phi_l \approx 0.8$ で $l=150\text{mm}$ まで達している。スワーラ中間位置の上流側で局所当量比の低い原因是、燃料噴霧角が狭く、この領域に燃料が流入しないことによる。 $\phi_l = 0.8 \sim 1$ の領域は広い。

図 52 の 46φ スワーラの場合、軸方向距離 $l > 90\text{mm}$ では 55/43 盲付の場合に近い。これより上流側では 55/43 盲付の場合と大分くなっているが、ガスサンプリングプローブ孔のつまりのため、試料採取ができず、上流側の様子については明らかでない。スワーラ中心位置の当量比は、 $l=50 \sim 110\text{mm}$ 間でスワーラ中間位置より低めになっている。これに対し、図 53 のゲジゲジルーバ付では $l=50 \sim 90\text{mm}$ の間でスワーラ中心位置の当量比がスワーラ中間位置より高い。このため図 52 のスワーラ中心部分の局所当量比の低さは、本来、局所当量比が高いはずであるが、その箇所であまり燃焼していないた




図 51 CC20S-2, 55/43 盲付の軸方向当量比分布




図 52 CC20S-2, 46φ スワーラの軸方向当量比分布




図 53 CC20S-2, 46φ+ゲジゲジルーバ付の軸方向当量比分布




図 54 CC20S-2, 55φ二重逆旋回の軸方向当量比分布

め高濃度に測定されなかつたと推定される。

図 54 の二重逆旋回では、スワーラ中心位置の $l=70\text{mm}$ に $\phi_l \approx 1.8$ の燃料過濃箇所があり、スワーラ中間位置では $l=90\text{mm}$ のところに $(\phi_l)_{\max} \approx 1.7$ のピーカーを示す。なお、 $l \geq 90\text{mm}$ の範囲ではスワーラ中心、中間位置の差は少なく、 $l=110 \sim 150\text{mm}$ 間は、図 51 の場合に近い。図 54 によると、二重逆旋回の場合、燃焼器上流側では、燃料 - 空気の混合や燃焼が行なわれていないと判断され、作動上、燃焼器の有効長さを短縮したようになっている。

以上のように、各燃焼器形式は、それぞれ特徴のある局所当量比分布を示している。

5.1.2 酸素消費効率の比較

図 50 ～図 54 に対応する酸素消費効率 ϵ の比較を図 55 図 59 に示す。

CC20S-1, 55/43 盲付の場合(図 55)、 $l=70\text{mm}$ で $\epsilon = 75 \sim 80\%$ に達するが、その後； $l=90\text{mm}$ 附近でライナからの空気噴流による酸素消費効率の低下があり、その後あまり上昇せず燃焼器出口まで達している。スワーラ中心 - 中間位置の差は少ない。これに対し、図 56 の CC20S-2, 55/43 盲付の場合、 $l=46\text{mm}$ で $\epsilon \approx 90\%$ に達し、あと $\epsilon = 90 \sim 95\%$ のまま燃焼器出口まで達している。 $l=110\text{mm}$ 附近の空気噴流の影響はみられない。




図 55 CC20S-1, 55/43 盲付の軸方向酸素消費効率分布




図 56 CC20S-1, 55/43 盲付の軸方向酸素消費効率分布




図 57 CC20S-2, 46φ スワーラの軸方向酸素消費効率分布

い。この燃焼器の場合、 $U_r = 16.5 \text{ m/s}$ と風速がやや低下していることが燃焼性能向上に大きく役立っているようである。

図 57 の 46φ スワーラの場合、上流側ではあまり燃焼していないが、軸方向距離増加とともに酸素消費効率が上昇し、燃焼器出口では高い燃焼効率を示す。これは、燃焼器下流側でも局所当量比が低くない(図 50 と図 52)ためであろう。図 58 のゲジグジルーパ付は、図 57 にくらべて上流側で多く燃焼しており、それだけ下流側でも効率が高くなっている。

図 59 の二重逆旋回では、 $l = 90 \text{ mm}$ で相当に高い酸素消費効率を示すが、 $l = 110 \text{ mm}$ 位置のライナからの空気噴流により低下し、その後、再び上昇している。この上昇割合は、 $\phi_i = 1$ 付近の領域内であるため大きい。

以上総合すると、燃焼効率を高めるためには、酸素消費効率をなるべく早い時期(上流側)に高める必要があ

る。酸素消費効率が高くなつた($\epsilon \geq 90\%$)直後にライナからの空気噴流を入れると酸素消費効率は低下するが、ある程度の距離をおけば低下しない。酸素消費効率が空気噴流によって低下したのちの再上昇の割合は、その部分の局所当量比に依存する。

上流側で酸素消費効率が高くならなくても、 $\phi_i = 0.8 \sim 1$ の領域が広がっていれば、出口側の燃焼効率は低くならない。

5.1.3 大気汚染成分排出指數の比較

軸方向距離 $l = 150 \text{ mm}$ は、燃焼器の希釈領域入口付近に相当する。この位置において平均した NO_x 排出指數を図 60 に示す。No. 1, 3, 4 はほぼ線上にのり、酸素消費効率の高いものほど NO_x 排出指數が多いことを示している。No. 2 は平均風速が低いので直接比較はできない。これから判断すると、No. 1, 3, 4 について、局所当量比分布や酸素消費効率分布に相当な差があったが、 NO_x 排




図 58 CC20S-2, 46φ + ゲジグジルーパ付の軸方向酸素消費効率分布






図 59 CC20S-2, 55φ 二重逆旋回の軸方向酸素消費効率分布

図 60 NO_x 排出指数の比較 ($l=150\text{mm}$ の平均)図 61 炭化水素と一酸化炭素の排出指数 ($l=150\text{mm}$ の平均)

出特性については、大きな差はない、といえる。No.5は、No.1, 3, 4系より低めのNO_x排出指数を示す。これは、実際の作動状態が長さの短い燃焼器(Short combustor)になっているためであろう。

炭化水素(燃料分; THC)や一酸化炭素の排出指数は、燃焼効率; η_b ($l=150\text{mm}$ の位置では $\phi_f \leq 1$ であるから酸素消費効率とほぼ同一値)に依存し、これを高めない限り排出低減化はできない。この点については、実験に用いたいづれの形の燃焼器も充分でなく、改善の必要がある。参考までに $l=150\text{mm}$ 位置における結果を図61に示す。図中の数字は図60のものと同一の意味である。

図中の線は、エンジンについて測定した値⁹⁾で、THC排出指数については線にのっているが、CO排出指数は、本実験値のほうが、はるかに高レベルになっている。この原因については明らかでない。

5.2 CC20S-2 55/43 盲付の場合の詳細な検討

CC20S-2, 55/43 盲付の組合せは、これを基準に考え、もっと多くの測定を行なっているため、これについて詳細な検討を行なう。

図22～図28をもとに各成分の軸方向濃度分布を求めると図62のようになる。なお、図にはCO濃度を省略しているが、NO濃度に近い傾向を示す。この図から、軸方向距離 $l=46 \sim 90\text{mm}$ の間は各成分および酸素消費効率にあまり変化なく、 $l=110\text{mm}$ 位置のライナからの空気噴流によって大幅に変化していること、その下流側では、また変化が少なくなっていることが判明する。図62および図22～図28、流れ模様を示した図8を合せて考えると、この燃焼器は、ガス測定断面において図63に示す区分を行なうことができる。すなわち、

(1) 領域I ($l \leq 40\text{mm}$)；スワーラ近傍の領域で燃料噴霧の影響を大きく受け、流れ模様測定時の弱い逆流は、噴霧流により主流方向への流れにさえられ、スワーラからの空気が流入している。燃料液滴が多く存在し、ほとんど燃焼していない。また、各成分の濃度勾配が大きく、分析精度にも問題があるので、今回は参考資料として述べる。

(2) 領域II ($45 \leq l \leq (90 \sim 100\text{mm})$)；いわゆる保炎のための循環流領域としての役目を果している領域である。空燃比 $n = 41 \sim 58$ の範囲では各成分の濃度分布が比較的平坦になっている。

(3) 領域III ($l \geq 110\text{mm}$)；ライナ空気孔からの空気噴流の影響を受ける領域である。流れ模様は下流側に向うほど単調な形と推定される。当量比は領域IIより小さく、酸素消費効率 $\epsilon \approx 95\%$ を示す。NO_xが検出される。

5.2.1 領域Iについての検討(参考資料)

領域I内のCO濃度と局所当量比の関係を図64に示す。図64中の実験点は軸方向距離 $l = 36\text{mm}$ のもので、 $l = 23\text{mm}$ 位置の平均値も合せて示す。 $l = 23, 36\text{mm}$ の差




図 62 スワーラ中心軸上の濃度分布例




図 63 燃焼領域の区別 (B-B断面, CC20S-2, 55/43 盲付)

はないとみてよい。また、同図には燃料として C_8H_{18} を考え、熱損失なしとした場合の CO 平衡濃度^{10) 11)}を示す。この平衡濃度と測定値の傾向は大分ことなり、 $\phi_l = 0.4 \sim 0.7$ 付近の実験点では冷空気による反応凍結、 $\phi_l = 1.2 \sim 1.6$ 付近の実験点では燃料による冷却が起きていると考えられる。全体空燃比による変化はみられない。

図 65 は NO 濃度と局所当量比の関係を示したものである。 $l=23 \text{ mm}$ の実験点は、ばらついていたため、これを範囲として併記した。 NO 濃度は、局所当量比とともに増加し、 $\phi_l \approx 1.5$ でもまだ増加の傾向を示す。これ

は、後記の領域 II の場合と同様である。

燃焼状態を調べるため、酸素消費効率をとったものを図 66 に示す。これでは軸方向距離の影響が明らかに現われ、軸方向距離の増加にともない酸素消費効率が向上する。図中、 $\phi_l = 0.4 \sim 0.6$ の位置の実験点のはらつきは、燃焼が平面的に進行しない(図 28 参照)ため、実質的に $l = 23, 36 \text{ mm}$ の区別のつけがたいことによる。 $l = 46 \text{ mm}$ 位置は、領域 II に含まれるもので、局所空燃比の如何にかかわらず $\epsilon \geq 85\%$ を示している。

5.2.2 領域Ⅱについての検討

図 67 に領域Ⅱ内の CO 濃度と局所当量比との関係を示す。




図 64 領域Ⅰ内の CO 濃度




図 65 領域Ⅰ内の NO 濃度




図 66 領域Ⅰの酸素消費効率

す。図中実験点は $l = 66\text{ mm}$ 位置のもので、 $l = 46\text{ mm}$ 、 $l = 90\text{ mm}$ 位置の値の平均値も合せて示した。いずれも平衡濃度より高いが、 $l = 46\text{ mm}$ のときより $l = 90\text{ mm}$ のときのほうが平衡濃度に近づいている。 $l = 66\text{ mm}$ 、 90 mm の位置の差はわからない。

図 68 は NO 濃度を同様に示したもので、 $l = 46\text{ mm}$ の




図 67 領域Ⅱ内の CO 濃度




図 68 領域Ⅱ内の NO 濃度 - 1

位置の実験点は図に示すように二つの傾向を示している。 $l = 66\text{ mm}$ と 90 mm 位置についての差はないとしてよい。図 69 は、図 68 の $l = 90\text{ mm}$ 位置の平均値を示す線上にのる実験点と他のデータと比較したものである。図中の斜線は、プロパン-空気予混合燃焼時の Prompt NO 濃度の測定値の範囲¹²⁾を示したもので、実線は著者らのプロパン-空気予混合気バーナの測定結果¹³⁾である。これから、領域Ⅱ内の NO 濃度は、プロパン-空気の Prompt NO 濃度に近く、予混合プロパンバーナ（滞留時間 1.4 ms 程度で測定）の結果にも近いことがわかる。なお、この領域の $NO_2 (= NO_X - NO)$ 濃度は、 $\epsilon \geq 90\%$ 、 $\phi_l < 1$ の成り立つ場合のみ検出された。これは、分析計内のコンバータ ($NO_2 \rightarrow NO$ 変換器) の特性によると考えられる。

図 70 は、 NO_X 排出指数を示したものである。プロパン-空気予混合気バーナの場合とあまり差はない。

5.2.3 領域Ⅱについての検討

図 71 は、領域Ⅱ内 CO 濃度を示したものである。実験点は軸方向位置 $l = 130\text{ mm}$ のもので、 $l = 110\text{ mm}$ および $l = 150\text{ mm}$ 位置の結果については平均値を線で示した。 $l = 130\text{ mm}$ 、 150 mm の位置による差はなく、平衡濃度に比較的近い。領域Ⅱについて調べた CO/CO_2 濃度比と局所当量比の関係を図 72 に示す。同図には、以前に J-33 形燃焼器を用いて求めた関係¹⁴⁾も示した。J-33 形燃焼器の場合と今回の結果とは、 $\phi_l > 1.0$ の範囲でことなるが、J-33 形燃焼器は内部の混合が今回の例ほど良好でないという燃焼領域内の状態の差にもとづくと考えられる。しかし、 $\phi_l < 0.8$ の範囲では一致し、この範囲では、燃焼器による傾向の差異は少ないとみられる。

図 73 は、領域Ⅱ内の NO 濃度 - 局所当量比の関係である。 $l = 110\text{ mm} \sim 150\text{ mm}$ の範囲では、その傾向にほとんど差はない。これは図 68 の $l = 90\text{ mm}$ 位置の実験点の平均値とも一致している。

この領域Ⅱでは $NO_2 (= NO_X - NO)$ が検出されたが、その傾向を図 74 に示す。軸方向距離の増加に従って、 NO_2 濃度の増加する傾向があるが、その増加割合は $\phi_l =$




図 69 領域Ⅱ内の NO 濃度 - II




図 70 領域Ⅱ内の NO_X 排出指数





図 71 領域Ⅱ内の CO 濃度

図 72 局所当量比と CO/CO_2 濃度比との関係

0.8 ~ 1 の範囲が大きい。図 74 の実験点を数多くプロットしたものが図 75 で、これによると NO_x 濃度の最高値は $\phi_l \approx 0.85$ にある。図 76 は、残留酸素濃度と NO_x 濃度との関係である。実験点は大きくばらついているが、その境界を結ぶと O_2 濃度 5 % 附近に NO_x 濃度の最高値がある。これは図 75 から算出される O_2 濃度 (NO_x 濃度のピーク位置で O_2 濃度約 3.3 %) と少しずれているが、実験点のばらつきから何ともいえない。図 77 は $l = 150\text{mm}$ 位置の NO/NO_x 濃度比を示したものである。局所当量比の増加とともに NO/NO_x 濃度比は増加するが、前述のプロパン - 空気予混合バーナの結果¹³⁾が一つの限界になっている。

図 78 は $l = 150\text{mm}$ 位置の NO_x 排出指数と局所当量比との関係で、プロパン - 空気予混合バーナの場合にくらべて局所当量比の小さな範囲の NO_x 排出指数が大きい。すなわち、燃料希薄燃焼を行なっても NO_x 排出指数の低







図 73 領域 I 内の NO 濃度

図 75 NO_x 濃度と局所当量比との関係図 74 領域 I 内の NO_x 濃度図 76 NO_x 濃度と残留酸素濃度との関係

下率が少ない。これは、図70の領域Ⅱの場合とことなる点である。

以上の結果をまとめると次のようなになる。

- (1) 領域Ⅰ内では、燃焼ガスの流入空気や噴射燃料による冷却・希釈が行なわれている。
- (2) 循環流領域と考えられる領域Ⅱ内は、空燃比 $n = 58 \sim 42$ のとき、ほぼ均質な状態になっている。




図 77 領域Ⅰ内の NO/NO_x 濃度比




図 78 領域Ⅰ内の NO_x 排出指数

58～42 のとき、ほぼ均質な状態になっている。

- (3) 領域Ⅱ内の酸素消費効率は、空燃比をかえても常に 90 % 以上を示す。
- (4) 領域Ⅱ内の CO 濃度は、平衡濃度よりいくぶん高い。
- (5) 領域Ⅱ内の NO 濃度は、いわゆる Prompt NO のそれに近い値を示す。これは、NO 濃度減少に対する、燃料希薄な一次燃焼領域 (Lean Primary Zone) の有効性を示している。
- (6) 二次空気導入により NO_2 が生成される。 NO_2 濃度は下流へ行くに従って増加するが、その増加割合は、 $\phi_l = 0.8 \sim 1$ の範囲が大きい。

(7) 燃焼器希釈領域入口 ($l=150\text{mm}$) の NO_x 排出指数は、予混合バーナの場合より、局所当量比の減少とともに排出指数の低下が少ない。また、 NO/NO_x 濃度比は予混合バーナのそれより高めで、これらは不均質燃焼によるためと思われる。

5.3 各燃焼器形式に対する成分濃度と局所当量比の関係

前節の検討結果から明らかなように各成分濃度はその局所当量比と関係をもっているので、このような整理を行なって燃焼器形式相互の比較を行なう。

5.3.1 CO 濃度 - 局所当量比

この関係は、CC20S-1 と 55/43 盲付 CC20-2 と 46φ, 46φ + ゲジゲジルーバ付, 55φ 二重逆旋回の各形式や全体空燃比、測定位置 ($l=50 \sim 150\text{mm}$) に依存せずほぼ 1 本の線上にのる。この例を図 79 に示す。これは図 64 の傾向と一致し、風速を大きくした場合 ($U_r=16.5\text{ m/s} \rightarrow 18.5\text{ m/s}$)、領域Ⅰに相当する部分の広がること




図 79 CO 濃度と局所当量比との関係の例

とが考えられる。

5.3.2 NO 濃度 - 局所当量比

これも燃焼器形式や全体空燃比によってあまり変化しないが、CC20S-1 の場合はやや異なり、 $\phi_l > 1.2$ の範囲で高濃度を示す。この CC20S-1 のもつ傾向は、CC20S-2, 55/43 盲付の領域 I の様子と似ている。図 80 は CC20S-1 のもの、図 81 はその他の場合の例である。

5.3.3 NO₂ 濃度 - 残留酸素濃度

NO₂ 濃度については、局所当量比よりも残留酸素濃度




図 80 NO 濃度と局所当量比との関係の一




図 81 NO 濃度と局所当量比との関係の二

が意味をもつと考えられるため、これを横軸にとって図示した。

CC20S-2, 46φ スワーラの場合、全体空燃比によって NO₂ 濃度が大幅に変化した。これを図 82 に示す。この全体空燃比の差による軸方向酸素消費効率分布は、ほとんど差がなく、 $l=150\text{ mm}$ 位置における酸素消費効率も $n=49$ のとき $\epsilon=84.5\%$, $n=62$ のとき $\epsilon=81.4\%$ 程度の差である。しかし、燃焼器出口ガス分析による燃焼効率では $n=49$ のとき $\eta_c=89.7\%$, $n=62$ のとき $\eta_c=71.8\%$ と大きな差がある。これは、測定断面以外の影響が大きく入っていることを意味し、今回の測定のみでは説明できない。

その他の例を図 83 に示す。NO₂ 濃度のピークは、残




図 82 NO₂ 濃度と残留酸素濃度との関係の一




図 83 NO₂ 濃度と残留酸素濃度の関係の二

留酸素濃度にして6%付近にあり、図76の場合よりやや酸素濃度の多い側に寄っている。

5.3.4 NO_x 排出指数 - 局所当量比

NO_x 排出指数をその位置のガス組成から計算して求めた代表的な例を図84と図85に示す。

図84では、 $\phi_l > 1$ の範囲で局所当量比増加とともに NO_x 排出指数の増加が少ない。これに類する傾向は、CC20S-2, 55φ二重逆旋回 ($n=56$) の場合にもみられた。一方、図85では、局所当量比増加によって NO_x 排出指数は、 $\phi_l \div 1.7$ まで直線的に増加している。このよ

うな傾向はCC20S-2, 46φスワーラ ($n=49, 62$) ; CC20S-1, 55/43盲付 ($n=57$) の場合にもみられた。いずれも NO_x 排出指数は図84、または図85に示す範囲内におさまっている。

上記2種類の傾向の差は、実験点の記号から、軸方向位置 $z = 50 \sim 70$ mmの測定値 ($z = 70$ mmの測定値は図84-85には示されていない)の差によるもので、この付近の燃焼状況できまると考えられる。

5.4 大気汚染成分の燃焼器出口における排出指數

各燃焼器形式について出口におけるCOおよび NO_x 排出指數の比較を行なう。全炭化水素(THC)については、測定精度の点から省略した(THC 排出指數の傾向については図61参照)。

5.4.1 CO排出指數

測定結果をまとめて図86に示す。これによると燃焼器形式による差、および全体空燃比による差がある。これは、局所当量比が同一でも全体の燃焼効率が条件によって異なり、CO濃度は、多分に、全体の燃焼効率に依存しているためと考えられる。同図から判断すると、CC20S-2, 46φスワーラまたは46φ十ゲジゲジルーパ付がすぐれている。

5.4.2 NO_x 排出指數

図87に燃焼器の各形式を比較して示す。この図によると2通りの傾向がある。すなわち、局所当量比によって




図84 NO_x 排出指數と局所当量比の例～I




図85 NO_x 排出指數と局所当量比の例～II







図86 燃焼器出口におけるCO排出指數

図 87 燃焼器出口における NO_x 排出指数

NO_x 排出指数があまり変化しない場合と、直線的に増加する場合がある。これは、5.3.4 に述べた内部ガスの傾向とは関連をもたない。理由はまだ明らかでないが、一つの注目すべき点であろう。

5.4.3 燃焼器入口空気温度の影響（参考資料）

使用した実験装置では、供試燃焼器入口空気温度を高めるに予熱燃焼器を用いるため、空気中に燃焼ガスが混入する。この状態では、入口空気温度の影響を正確に調べることはできないが、参考資料を得るために実験した。結果を図 88 および図 89 に示す。図 88 の全炭化水素(THC)については、試料ガス採取系に加熱ラインを用いていたため、測定精度が低く、その傾向については何ともいえない。CO 排出指数は入口空気温度上昇と共に低下するが、実験した 2 種類の燃焼器について、大きな開きはない。図 89 によると、 NO_x 排出指数の入口空気温度上昇にともなう增加割合は、燃焼器によって異なることを示している。

図 88 燃焼器入口空気温度の CO , THC 排出指数に及ぼす効果図 89 燃焼器入口空気温度の NO_x 排出指数に及ぼす効果

6. まとめ

ガスタービン用アニュラ形燃焼器の分割模型としての箱形燃焼器模型を用い、ライナとして主流方向に空気孔3個の形と4個の形の2種類、スワーラ付近として4種類のものを組合せて大気圧燃焼実験を行なった。測定は主にガス組成とし、燃焼器内部および出口のガス分析を行なった。

内部ガスの分析は、 CO_2 , CO , O_2 , NO , NO_x , および THC の各成分をとりあげ、ライナ面に対して平行なスワーラ中心断面をスワーラ付近から燃焼領域出口（希釈領域入口）までトラバースして行ない、これから、各成分の濃度分布図、局所当量比分布図および酸素消費効率分布図を描いて検討した。その結果、次の事柄が判明した。

(1) 燃焼性能向上のためには、なるべく燃焼器上流側で酸素消費効率を高める必要がある。酸素消費効率の高まつた($\epsilon \geq 90\%$)直後にライナからの空気噴流を入れると効率低下をもたらして好ましくない。ただし、上流側で酸素消費効率が低くても局所当量比 $\phi_l = 0.8 \sim 1$ の領域が広がっていれば、出口燃焼効率は高くなる。

実験に供した燃焼器では、最大断面平均風速をえたことによる内部ガス濃度分布の変化が相当に大きいと推測された。これは、今後、実験的に調べる必要がある。

(2) 燃焼領域内の CO_2 , CO , O_2 の各局所濃度は互によく対応している。ただし、 CO/CO_2 濃度比と局所当量比との関係は、 $\phi_l > 1$ の範囲で燃焼器形式による差がある。 CO 濃度は、平衡濃度より高めである。

(3) 循環領域内の NO 濃度は、プロパン-空気予混合気バーナにみられるいわゆるPrompt NO の濃度に近い。また、これは温度にあまり依存していないようである。

NO_2 は、二次空気導入後に検出され、下流側に行くに従って濃度が増加する。その増加割合は $\phi_l = 0.8 \sim 1$ （特に0.85付近）の範囲が大きい。この NO_2 濃度は、わずかな状態の変化で大きく変動する。

上流側の NO_2 は、 $\phi_l \leq 1$, $\epsilon \geq 90\%$ の条件が満足される状態でのみ検出されたが、これは分析計のコンバータの特性によるものと推定される。

(4) 供試燃焼器の出口における THC 排出指数は、その測定精度に問題はあるが、各種エンジンの排気測定結果とほぼ一致した。しかし、 CO 排出指数は、本実験の場合のほうかはるかに大きく、この原因を追求する必要がある。

(5) 供試燃焼器出口の NO_x 排出指数には、局所当量比に対し二つの傾向がある。一つは局所当量比増加による排出指数の増加が少なく、他が多い。この傾向は、本実験の内部ガス測定結果と関連がなく、測定断面以外の領域の影響によるもので、さらに他の断面についての内部ガスの測定が必要である。

(6) 入口空気温度上昇にともなう NO_x 排出指数の増加割合は、燃焼器形式によってことなる。

以上のように、まだ明らかでないことが多い、これらの解明には、内部ガス濃度分布に及ぼす最大断面平均風速の影響、入口空気温度の影響を調べること、ことなる燃焼器断面についての測定などを行ない。資料の充実をはかる必要がある。

文 献

- 1) Federal Register, Vol. 38, No. 136, Part 87—Control of Air Pollution from Aircraft and Aircraft Engines, (July 17, 1973).
- 2) Aircraft Engine Emissions Study Group (AEESG) Memorandum No. 2, No. 11, (ICAO).
- 3) 鈴木邦男, 石井浅五郎; FJR エンジン用高圧形セクタ燃焼器模型の実験(Ⅰ), 航技研資料 TM-265 (1974-10)「配布先限定」
- 4) 鈴木邦男, 石井浅五郎; FJR エンジン用高圧形セクタ燃焼器模型の実験(Ⅱ), 航技研資料 TM-269 (1975-1)「配布先限定」
- 5) R. D. Ingebo, A. J. Dockcill, and C. T. Norgren; High-Pressure Performance of Combustor Segments Utilizing Pressure-Atomizing Fuel Nozzles and Air Swirlers for Primary-Zone Mixing, NASA TN D-6491 (Sept. 1971).
- 6) 鈴木邦男, 田丸 卓, 堀内正司, 斎藤 隆; ガスタービン燃焼器, 航技研報告 TR-208 (1970-9) p.20
- 7) 鈴木邦男, 斎藤 隆, 江口邦久, 石井浅五郎, 山田秀志; 航空用ガスタービン燃焼器における排気制御の研究(Ⅳ), 航技研資料 TM-288 (1975-12)
- 8) 田丸 卓, 鈴木邦男, 相模 滋, 桜沢義男, 山田秀志; 燃料蒸発管に関する研究(Ⅴ), 航技研資料 TM-301 (1976-5)
- 9) F. W. Lipfert; Correlation of Gas Turbine Emissions Data, ASME Paper No. 72-GT-60, (1972).
- 10) 小笠原光信, 高城敏美, 藤井健一; 燃焼ガス中の NO および CO の生成とその低減法に関する基礎的研究(第2報), 日本機械学会論文集39巻, 327号

(昭 48-11) p. 3427

- 11) 相波哲朗; 航空用ガスタービン燃焼器における排気制御の研究(Ⅱ), 航技研資料TM-273 (1975-1)
- 12) 佐野妙子; 窒素酸化物発生の基礎理論, 日本ガスタービン会議会報, Vol. 3, № 11 (1975-12) p. 3
- 13) 鈴木邦男, 斎藤 隆, 山田秀志, 平田 宏; 航空用ガスタービン燃焼器における排気制御の研究(Ⅲ), 航技研資料TM-274 (1975-1)
- 14) 大塚貞吉, 斎藤 隆, 堀内正司, 本間幸吉, 宮坂彰; ガスタービン用環形燃焼器における燃焼領域のガス組成と燃焼状態, 航技研資料TM-166 (1969-11)

航空宇宙技術研究所資料 306 号

昭和 51 年 8 月 発行

発行所 航 空 宇 宙 技 術 研 究 所
東 京 都 調 布 市 深 大 寺 町 1880

電話 武藏野三鷹 (0422) 47-5911 (大代表) 〒182

印 刷 所 株 式 会 社 共 進
東京都杉並区久我山 4-1-7 (羽田ビル)

Printed in Japan