UDC 621.454

# 航空宇宙技術研究所報告

TECHNICAL REPORT OF NATIONAL AEROSPACE LABORATORY

# TR-143

高負荷燃焼器の一次燃焼領域の研究

大塚貞吉・鈴木邦男・相波哲朗石井浅五郎・広瀬健樹

1967年10月

航空宇宙技術研究所 NATIONAL AEROSPACE LABORATORY

# 既 刊 報 告

TR-120	航技研フライングテストベッドの姿勢制御方 式の検討 Analytical and Simulation Studies on the Attitude Control System of the Flying Test Bed	1966年11月	武田 峻, 堀川勇壮小川敏雄, 森 幹彦
TR-121	パルスレシオ変調回路およびその修正回路に ついて Some Circuits for Pulse Ratio Modulation and their Modified Circuits	1966年11月	村上力
TR-122	失速が起こるような高い迎角で、調和振動する二次元翼に働く空気力に対する半実験的理論 Semi-Empirical Theory to Estimate the Airforces Acting on the Harmonically Oscillating Two-Dimensional Wing at High Angle of Attack Where Separation Can Occur	1966年12月	磯 貝 紘 二
TR-123	姿勢制御用空気ジェットノズルの研究 Design and Experimental Study of Air Jet Nozzles for the Attitude Control of VTOL Aircraft	1966年12月	淹沢直人, 西村博史 藤枝郭俊, 田辺義一 渋谷昭義
TR-124	FM 多重テレメータの動特性 Dynamic Characteristics of FM Multi- channel Telemetering System	1966年12月	新田慶治, 桜井善雄松崎良継
TR-125T	Experimental and Calculated Results of Supersonic Flutter Characteristics of a Low Aspect-Ratio Flat-Plate Surfaces	Jan. 1967	Eiichi Nakai, Toshiro Takagi, Koji Isogai, Toshiyuki Morita
TR-126	高負荷燃焼器の箱形模型による実験(II) Some Experiments on High Intensity Combustor with Partial Models (II)	1967年2月	大塚貞吉,福田 広相波哲朗
TR-127	周波数変換による微小回転角の計測 Measurement of Small Rotating Angle by the Frequency Modulation Technique	1967年3月	大月正男,鈴木孝雄 円居繁治
TR-128	輻射加熱による固体の熱的物性値の測定法 Infra-red Radiation Method of Deter- mining Thermal Diffusivity, Heat Capacity, and Thermal Conductivity of Solid Materials	1967年3月	小川鉱一
TR-129	金属箔による円管流の熱絶縁 Thermal Insulation of Metal Foil for the Case of Circular Pipe Flow	1967年3月	井上建二
TR-130T	An Experimental Study of Melting Phenomena in the Axisymmetric Stagnation Region of Thermally Highly-Conducting Materials	Mar. 1967	Yasuhiko Aihara
TR-131	風があるときのロケットの運動の近似解析お よびランチャ角修正法 An Approximate Analytical Solution for Dispersion of Unguided Rockets Due to Wind with its Application to the Calculation of Wind Compensation for Launching	1967年4月	毛利 浩
TR-132	軸方向に補強された パネルの 最大軸圧縮力 (近似解) Ultimate Axial Forces of Longitudinally Stiffened Plate Panels	1967年 4 月	築地恒夫

## 高負荷燃焼器の一次燃焼領域の研究\*

### 大 塚 貞 吉\*\*\*・鈴 木 邦 男\*\*・相 波 哲 朗\*\* 石井 浅五郎\*\*・広 瀬 健 樹\*\*

# Experimental Studies on the Primary Zone of High-Intensity Combustors

By Teikichi Отѕика, Kunio Suzuki, Tetsuro Аїва Asagoro Ізнії and Tateki Нікоѕе

As a part of a general research programme for high-intensity combustors of turbo-jet engines, a series of experiments has been carried out to investigate the characteristics of the primary combustion zone.

To meet the requirements for a high-intensity combustor, a large quantity of fuel should be supplied at a state of high air-loading of the combustor; however, generally speaking, an increase of the supplied fuel in such a case tends to deteriorate the combustion efficiency. This lower efficiency is connected not only with the increase of thermal loading but also, in the authors' opinions, with the deficiency in holding a stable flame in the primary zone.

In order to attain high performance of an annular-type combustor by improvement of the air-swirler, therefore, the authors investigated several models of swirlers. The flow patterns and flame-holding characteristics behind the isolated swirlers under test were observed; and several tentative devices were applied to the model swirlers. Then a combined model with three swirlers was tested in order to examine the mutual interference between the swirlers, as well as the effects of the liner wall and the influence of air-holes of the liner on the swirler characteristics.

The information from these investigations was finally checked by tests of complete boxtype and annular-type combustor models installed with these model swirlers: results showed that those preliminary investigations were most advantageous in developing high performance combustors.

#### 1. はしがき

ガスタービン用高負荷燃焼器の研究の一環として, 燃焼器の全体性能に大きな影響を与えている一次燃焼 領域の性能に着目し,特に燃料噴射弁まわりから一次 空気(燃焼用空気)を流入させるスワーラの性能向上 について実験研究を行なった。

一般に、高負荷燃焼器は、平均流速の大きな状態で使用するが、このとき空気-燃料重量流量比(以下、空燃比と呼ぶ。)を小さくしていくと燃焼効率の低下をともないやすく、この防止が問題となる。その対策のひとつとして、スワーラの性能を向上し、一次燃焼領域

の保炎能力を増強することを試験した。スワーラは, 燃焼用空気を供給すると同時にその後流側で火炎を安 定に保持するために必要な旋回流領域を形成するもの であるが,著者らは,この旋回流領域の輪郭の形状, 内部の流速,乱れなど保炎性能に影響を与えると考え られる因子を検討して各種のスワーラを試作し,その 単独性能を調べ,性能向上の方法を研究した。また, 実際の燃焼器に組み込んだ状態に合せるよう一次燃焼 領域のみの部分模型を製作し,スワーラを囲む壁面の 影響,となり合うスワーラの相互干渉および一次燃焼 領域のライナ空気孔との関連などを調べた。

さらに、これらのスワーラ単独および部分模型に取り付けた状態などの基礎実験結果を燃焼器としてまとまった箱形燃焼器模型および実物のアニュラ形燃焼器模型に取り入れて総合性能実験を行ない、基礎実験に

<sup>\*</sup> 昭和42年7月27日受付

<sup>\*\*</sup> 原動機部

<sup>\*\*\*</sup> ロケット部

おいて良好な成績を示すものは、総合性能においても すぐれた成績をあげることを確かめた。

#### 2. 一次燃焼領域の問題点

ガスタービン燃焼器は、一般に燃焼器の上流側で燃料を噴射し、下流に進むにしたがい空気と段階的に混合して燃焼させる方式を採用している。燃焼器内の流速は、全般に火炎伝ば速度にくらべて大きいから、火炎を保持する機構が必要であり、通常、ライナ前流側に流速の比較的おそい、安定な旋回流領域を維持して、ここで保炎を行なう。この部分を一次燃焼領域と呼ぶ(図 1)。

この領域に必要な性能として、つぎの事項があげられる:

#### (要求事項)

- (1) 広い作動範囲にわたって安定な保炎を行ない, 振動燃焼や不規則な不安定燃焼を起こす原因をつ くらないこと。
- (2) 旋回流領域内では、燃焼負荷率を高くとることがむずかしいから、燃焼器全体の負荷を高めるためには、この容積は、全有効燃焼領域のそれにくらべてなるべく小さくすること。
- (3) 高温の燃焼ガスを二次燃焼領域に供給すること。これは二次燃焼領域の燃焼を促進し、火炎長さを短縮し燃焼効率を高めるためには不可欠のことである。たとえ安定に燃焼しても、一次燃焼領域出口の温度が低くては燃焼効率を高めることがむずかしい。
- (4) 圧力損失が少ないこと。
- (5) 一次燃焼領域出口において、未燃焼燃料分の分 布が良好であること。
- (6) 壁面に炭素などの堆積物を生じないこと。 これらに対し、実用上、つぎのことが問題になる: (問題点)

- (a) ガスタービンの燃焼器には,良好な作動範囲 を広く要求されるけれども,普通,燃焼器に流れ る空気量の配分を可動装置によって制御すること はせず,広い作動範囲にわたって燃焼領域内の空 燃比を燃焼に有利な値に保つことが困難となる。
- (b) 燃料を増し、空燃比を低下して、出口温度を 高めると一次燃焼領域では、流入空気量の減る傾 向をもち、燃料過濃にもとづく火炎の吹消えが起 きやすくなる<sup>1)</sup>。これは、特に、燃焼器内の温度 上昇を高くとる場合、問題になるものである。
- (c) 高負荷燃焼器としては、一次燃焼領域に対してもできるだけ負荷を高めることが要求され、安定な保炎を行なうことに問題が生ずる。
- (d) 構造は,重量軽減,製作容易などの点からなるべく簡単にすることが要求され,設計上,問題となる。

一方,この領域の性能をきめると思われる因子として,つぎのようなものが考えられる:

#### (因 子)

- (i) 燃料の性状
- (ii) 燃料噴射方法,噴霧粒径,および粒度分布, 流量-噴霧粒径特性,噴霧の運動量と貫通距離
- (iii) 噴霧角度 (うず巻噴射弁の場合)
- (iv) 燃料噴射方向
- (v) 一次燃焼領域に入る空気量,または全体の空 気流量に対する割合
- (vi) 流入空気の流速および貫通距離
- (vii) 一次燃焼領域内の流れ模様
- (vii) 流れの中に含まれる乱れ
- (ix) 燃料噴霧と空気流との干渉
- (x) 壁面の形状(おもに流れ模様に影響する)
- (xi) 壁面の温度

一次燃焼領域の性能改善を行なうには,これら因子 の影響を調べればよいわけであるが,この中には相互




図 1 実用燃焼器の構造例(かん形直流噴霧形燃焼器)

番 号	スワーラ名称	有効外径 mm	有効内径 mm	旋回角 deg	有効開口 面積 cm²	摘    要
1	S 10 (JR-0)	52	38		6.66	ルーバ形式に鋼板折曲げ
2	S 20 (JR-0)	52	38	45	7.00	鋼板植込み,混流スワーラ
3	S 21 (JR-0)	52	38	35	8.11	鋼板植込み,混流スワーラ
4	S 30 (JR-0)	45.5	23	45	8.56	鋼板植込み,混流スワーラ
5	55/37, 45 (JR-100)	55	37	45	9.20	鋼板植込み,混流スワーラ
6	55/43, 45 (JR-100)	55	43	45	6.53	鋼板植込み,混流スワーラ
7	55/37, 60 (JR-100)	55	37	60	6.50	鋼板植込み,混流スワーラ
8	55/37, 40 (JR-100)	55	37	40	9.95	鋼板植込み,混流スワーラ
9	58/37, 45 (JR-100)	58	37	45	11.08	鋼板植込み, 混流スワーラ
10	60/37, 40 (JR-100)	60	37	40	13.40	鋼板植込み, 混流スワーラ
11	60/37, 45 (JR-100)	60	37	45	12.39	鋼板植込み, 混流スワーラ
12	54/37, 40 (JR-200)	54	37	40	9.29	鋼板植込み, 混流スワーラ

表 1 供試スワーラ (原型)

に影響をおよぼし合うもの,実験方法のむずかしいものなどが含まれ,すべてについて調べることは困難である。今回は,ジェットエンジン用燃焼器を対象にし,比較的容易に調べることのできる因子のみをとりあげた。おもに調べたものは,燃料噴射弁まわりのスワーラおよびその付近についてであって,これには,上記因子のうちの $(v)\sim(x)$ が関係している。

#### 3. スワーラによる保炎

#### 3.1 供試スワーラ

試験に用いたスワーラの原型を表1に示す。スワーラ S10 は、その他のスワーラと旋回翼の構造がことなっている。また、スワーラ S30 の軸流スワーラ以外は、ほぼ同一形状の混流型である。ただし、観察によると、流れの様子は軸流型に近い。有効外径の影響として $52\sim60$  mm、旋回角として軸方向から $35\sim60$ °

の範囲のものである。原型に少し手を加えて改造した ものもいくつかある。

#### (1) スワーラ S 10 (JR-0\*)

最初に用いたスワーラで、鋼板にルーバ形式の空気 孔をあけて、旋回を与えるものである。この方式は、 製作は容易であるが、精度が低下しやすく、均一性、




図 2 S10 (JR-0)




図 3 スワーラ S10'(JR-0) (左:前流側,右:後流側)

<sup>\*</sup> JR-100 の初期計画に基づいて製作したアニュラ 形燃焼器模型<sup>5)</sup>




図 4 スワーラ S 20 (JR-0)




図 5 スワーラ S 20, 2-8×2.5 h 付 (JR-0) (左:前流側,右:後流側)

再現性の点に問題がある。また、旋回角として、明らかな数値を示すことができない、図 2 にこれを示す。このスワーラのうち、ルーバ板の曲げを大きくし、多く空気が入るようにしたものをS 10 'と呼ぶ(図 3)。 (2) スワーラ S 20 (JR-0)

幾何学的な旋回角度を明らかにするとともに再現性をよくするため、旋回羽根植込み型のスワーラを製作した。有効外径および内径は、S10と同一である。実験の結果、比較的よい性能を示し、あとの JR-100 スワーラは、この型を発展したものである。図4にこれを示す。

スワーラ S20 の性能改善を目的として,スワーラ 内径,外径間の半径方径に幅  $8\,\text{mm} \sim 9\,\text{mm}$  の板を渡したもの(h 付と呼ぶ)も試験した。この,スワーラ S20,2 箇所,幅  $8\,\text{mm}$ ,曲げ部分  $2.5\,\text{mm}$  h 付 (以 後  $2\text{-}8\times2.5\,\text{h}$  付と略記する)を写真で図  $5\,\text{に示す}$ 。

#### (3) $Z_{D} = S_{21} (J_{R} - 0)$

スワーラ S 20 の旋回角を 35° と少くし,旋回角の 影響を調べたもの。旋回角の変化分だけ,有効開口面 積は増している。S 20 と同様,h 付の試験も行なった。


#### (4) スワーラ S 30 (JR-0)

完全な軸流スワーラで,有効開口面積はS20など

にくらべて、だいぶ多くなっている。図6および図7にこれを示す。この型は、はじめ、図6に示すような、スワーラ中心側に、 $29 \, \text{mm} \phi$  のふちはなく、 $23 \, \text{mm} \phi$  のままであった。のち、燃焼実験の結果にもとづいて、このように修正したものである。

#### (5) Z D - 9 55/37, 45\* (JR-100)

JR-100 エンジン用に製作したものの原型である。 構造は、スワーラ S 20 (JR-0) と同じで、直径のみ をかえた。図 8 および図 9 にこれを示す。このスワー ラは、スワーラ内径寄りに盲リング(盲リング内径は、 37  $\phi$  でスワーラ内径に一致)をつけて、流れ模様の調 整を行なうことにより、よい性能を得た。図 9 に盲リ



\* スワーラの名称に用いた数字は、外径/内径、旋回角、盲リング外径その他の意味である。

ング付の状態を合せて示す。試験した盲リングの外径 と開口面積比は、つぎの通りである:

盲リング外径	40 mm	開口面積比	15%
	41.5		22
	43		30
	45		40
	47		50

このほか,盲リングの内径側に隙間をあけたものや切欠をつけ,空気を入れるようにしたもの(図13参照),S20 と同様の h 付,逆流を促進するための逆流パイプ付(図10),スワーラ内径寄りに 8 箇所,1.5  $mm\phi$ の

孔あけを行なったもの(図 11 参照)などを調べた。

(6) Z D - 9 55/43, 45 (JR-100)

スワーラ 55/37, 45 で  $43\phi$ 盲付のものが,比較的良好であったため,スワーラ有効内径を,これに合せたものである。試験の結果,期待通りの性能がでなかったため,改善をこころみて,スワーラ内径に 8 箇所,3  $mm\phi$ の孔をあけた。この状態を写真で図 11 に示す。

(7)  $Z_{9} = 55/37$ , 60 (JR-100)

旋回角の影響をみるため、JR-0 では、 $45^\circ$  から  $35^\circ$  まで小さくしたものを試験したが、JR-100 では、 $60^\circ$  と逆に大きくしたものを調べた。旋回角以外は、スワ




図 7 スワーラ S30 (JR-0) (左: 前流側, 右: 後流側)




図 8 スワーラ 55/37, 45 (JR-100)




図 9 スワーラ 55/37, 45 (JR-100) および 41.5 Ø 盲付 (右端)




図 10 スワーラ 55/37, 45 逆流パイプ付 (4-4 ø), (JR-100)




図 11 スワーラ 55/43, 45 (JR-100) 8-3 φ 孔あけ




図 12 スワーラ 55/37, 60 (JR-100)

ーラ 55/37, 45 と同一である。これにともない,有効  $43\phi$  盲リングに 8 箇所,2.5 切欠付の写真である。 開口面積は減少し,流入空気量は,45°のものより少 (9) スワーラ 58/37,45 (JR-100) くなっている。図 12 にこれを示す。

#### (8) $Z_{D} = 55/37$ , 40 (JR-100)

にもとづき、最良と思われる40°にしたスワーラであ れ模様調整用の盲リングをつけ、盲リングなしのもの る。旋回角以外は, スワーラ 55/37,45 と同一にし は調べていない。図 14 にこのスワーラの写真を示す。 た。盲リング付, h 付についても実験した。図 13 は,

流入速度を増すことなしに、流入空気量を増すこと を考え、有効外径を大きくしたもの。構造は、スワー 旋回角の大きさとして、35~60°の範囲の実験結果 ラ 55/37、45 に同じ。このスワーラは、はじめから流

(10) スワーラ 60/37, 40 (JR-100)




図 13 スワーラ 55/37, 40, 43 ¢ 盲, 8-2.5 切欠付 (JR-100) (右, 育リング内径寄りの切欠に注意)




図 14 スワーラ 58/37, 45, 42 φ 盲付 (JR-100)




図 15 スワーラ 60/37, 40, 44 ¢ 盲, 2-11×4 h 付 (JR-100) (右側の h に注意)

JR-100 燃焼器を対象にした場合の許容限界まで外径を大きくし,旋回角も  $40^\circ$  と少なめにしたもの。したがって,有効開口面積は,試験したスワーラのうちでもっとも多くなっている。内径側に  $42 \text{ mm}\phi$  (面積比 18%) 盲付, $44 \text{ mm}\phi$  (面積比 25%) 盲付,これに,さらに h 付としたものを調べた。図 15 は, $44\phi$  盲, $2-11\times4$  h 付の状態を示したものである。

#### (11) ZD - 9 60/37, 45 (JR-100)

スワーラ 60/37, 40 と同様の考え方で,流入空気量の増加を考慮して有効外径を大きくとり,旋回角の影響を調べるため,標準の  $45^\circ$  にしたものである。 $43\phi$  (面積比 22%) 盲付, $45\phi$  (面積比 29%) 盲付などの試験も行なった。

#### (12) Z D - 9 = 54/37, 40 (JR-200)

JR-200 燃焼器は, 噴射弁ピッチが JR-100 より小

さいため、スワーラ有効外径も小さく押えた。旋回角は、空気流量の点を考慮して少なめにとり、有効開口面積が多くなるようにした。図 16 および図 17 にこれを示す。

をつけた試験も合せて行なった。

#### 3.2 保炎状態の観察

はじめ1個のスワーラを用い、まわり大気開放のまま、スワーラに火炎を付着させて、保炎状態を調べた。 燃料には、プロパンガスを用い、軸方向と直角におそい流速で管から噴き出した。位置は、火炎が比較的安定する所を選んだ。火炎の形状は、この管口の位置によっては、ほとんどかわらない。




図 16 スワーラ 54/37, 40 (JR-200)




図 17 スワーラ 54/37, 40 (JR-200) (左:前流側,右:後流側)

これから,スワーラ中心に生ずる旋回流領域の様子, すなわち逆流領域内の流速,乱れ,その形状および容 積などが判明する。この領域を以後コアと呼ぶ。

この方法は、実際に燃焼器に組み込んで使用する状態からみると、コア内の流れ模様の傾向については、一致すると推定されるが、燃料の分布がことなり、火炎の様子については一致しない所もあると思われる。たとえば、旋回羽根に火炎が保持されるようなことは、プロパンガスの燃焼よっては得られなかった。また、この方式では、スワーラの相互干渉、ライナ壁面やライナ空気孔の影響などについてもわからないが、もっとも基本となるスワーラ自身の性質は、明瞭に現れる。これと、実際の場合との比較は、のちほど行なう。

#### 3.2.1 スワーラ S10 (S10') の保炎状態

スワーラ S10 の火炎の様子を図 18 に示す。 スワーラ中心の直径約 30 mm の部分に火炎がつき,あと,




図 18 スワーラ S10 (JR-0) の保炎状態




図 19 (a) スワーラ S10' (JR-0) の保炎状態




図 19 (b) スワーラ S10" (JR-0) の保炎状態

単双曲線回転面状に広がっている。このスワーラ中心 部分につく火炎は、燃料を多くすると、容易にはなれ、 サイクロンバーナに似た火炎保持状態にかわる。

このコア内の逆流速度および流れに含まれる乱れは,ともに大きなものではない。

スワーラ S10 のルーバの曲りを大きくした S10'の様子を図 19 (a) に示す。スワーラ中心部分につく 火炎の直径が、幾分減少した。しかし、安定性の点では、S10 とほとんどかわりない。参考までに、さらに ルーバを曲げたものを S10' として図 19 (b) に示す。火炎は、スワーラ中心部分に、わずかつくのみで、 これは非常に不安定であった。

スワーラ S10 は、比較的容易にスワーラから火炎がはなれ、これが一つの欠点とみられる。

#### 3.2.2 スラーワ S 20 (S 20 h 付) の保炎状態

スワーラ S 20 は,JR-0 燃焼器に用いて比較的良好な性態を示したものである。この燃焼状況を図 20 に示す。火炎は,スワーラ中央部分(約  $38\phi$ )によく付着し,ここから,S 10 に近い広がりをもってコアを形成している。スワーラの羽根数に対応する線が,コアの表面にみられる。コア内の流速が S 10 よりも大きく,逆流量が多くなっているようにみられる。

この S 20 の性能改善を目的した S 20 h 付のものを




図 20 スワーラ S 20 (JR-0) の保炎状態




図 21 スワーラ S 20, 2-10×2.5 h 付 (JR-0) の保炎状態



図 22 スワーラ S 21 (JR-0) の保炎状態

図 21 に示す。この,スワーラ単独の実験状態では,スワーラに火炎がつかず,安定性が低下した。h 付によって,一次燃焼領域全体からみた流れ模様の改善を行なおうとする試みの良否は,燃焼器の形状その他の因子を含めた状態でないとわからないものである。

#### 3.2.3 スワーラ S 21 (S 21 h 付) の保炎状態

これは,前の S 20 にくらべて特徴のあるコアを形成している。すなわち,スワーラ後流で一度火炎が絞られ,のち,広がった形になる(図 22),これは,混流型という形状と旋回角の影響(S 20 の  $45^\circ$  から S 21 の  $35^\circ$  に減少した影響)とみられる。この絞られた位置から前流側の火炎は,容積の小さなこと,絞られているため逆流量が少なくなることから吹き消えやすく,吹き消えたときは,S 10 の場合と同様,サイクロンバーナの火炎の形状となる。

S21 は,有効開口面積の上では,多くて有利であるが,このようなコアの形状は,性能上不利なものと推定される。

S21 h 付は, S20 h 付の場合と同様, スワーラ単独 試験の結果では, 火炎の安定性が悪くなった。

#### 3.2.4 スワーラ S30 の保炎状態

火炎の保持状態を図 23 に示す。火炎は、中央の  $29\phi$  リングによく付着し、ここから、S10 などにくらべて 小さい角度で広がっている(頂角約  $45^\circ$ )。旋回角は、S20 と同じ  $45^\circ$  であるが、旋回羽根の枚数が少なく、実効の旋回角は幾分少なくなっているように思われ




図 23 スワーラ S 30 (JR-0) の保炎状態

る。しかし、完全な軸流スワーラであるから、スワーラ後流でコアが一度絞られることは生じない。

コア内の燃え方は悪くない。ただ幾分乱れ不足とこの容積がS20 にくらべて小さいことが欠点といえる。この中央の $29\phi$  リングは,まだ不足で,さらに大きくすれば,コアの容積についてみた場合,性能向上が期待できる。

3.2.5 スワーラ 55/37, 45 およびその盲付, h 付, 逆流パイプ付その他の保炎状態

#### (1) 盲リングの大きさの影響

スワーラ内径寄りにつける盲リングの影響を図24~ 図 29 に示す。

図 24 は、原型のもので、スワーラ S 20 (JR-0) に




図 24 スワーラ 55/37, 45 (JR-100) の保炎状態




図 25 スワーラ 55/37, 45, 40 ¢ 官付 (JR-100) の保炎状態




図 26 スワーラ 55/37, 45, 41.5 ¢ 官付 (JR-100) の保炎状態




図 27 スワーラ 55/37, 45, 43 ¢ 盲付 (JR-100) の保炎状態




図 28 スワーラ 55/37, 45, 45 ¢ 盲付 (JR-100) の保炎状態



図 29 スワーラ 55/37, 45, 47 ¢ 盲付 (JR-100) の保炎状態

近い状態になっている。すなわち、火炎は直径37 ¢の中心部に付着し、ここから頂角60°程度で広がっている。中心部の逆流は、あまり強くない。そのため、火炎の付着しているスワーラのふちは、燃料過濃になりやすく、幾分すすを含む拡散炎になっている。コア内部の乱れも比較的少ない。

図 25 は、 $40\phi$  盲リング (開口面積比 15%) をつけた状態である。盲リングの効果は、スワーラ後流の流れの広がりに現われ、この程度の盲リングによっても、流れの広がりはわずかになってしまう。中央部分の逆流は強くなり、この部分の乱れも増す。コア内の燃料過濃にもとづく温度低下は、これによってだいぶ改善されるようである。

図 26 は,41.5 φ 盲リング (開口面積比 22%) の

もので、スワーラからの火炎は、ほとんど広がっていない。中心部の逆流の強さ、コア内の気流中の乱れの増大の傾向は、40 ∮ 盲リングの場合と同様である。

図 27 は、 $43\phi$  盲リング (開口面積比 30%) の場合で、盲リングのふちからの火炎は、全く広がらず、軸に平行に円柱を形成している。逆流の強さおよび乱れは、相変らず大きい。そして、スワーラから幾分はなれた所( $50 \text{ mm} \sim 70 \text{ mm}$ )の火炎がうすくなってくる。

図 28 は、 $45\phi$  盲リング (開口面積比 40%) の場合で、 $43\phi$  盲付のとき現れた、スワーラから少しはなれた位置の火炎のうすくなる現象が、強調されている。これは、流れ模様の変化にもとづくものとみられる。このような現象を示すようになると、コア内の逆流強さが減少し、コアの形状悪化から、火炎の安定性も低下する。また、盲リングによる有効開口面積の低下も大きくなる。盲リング過大の状態であるといえる。

図 29 は、 $47\phi$  盲リング(開口面積比 50%)のときで、前記の途中で火炎の切れる現象は、さらにはっきり現れている。保炎性能は低下している。

盲リングの大きさにもとづく、旋回流領域の長さの変化を図 30 に示す。これは、プロパン管口の位置を移動し、火炎の吹き消える点から求めたものである。この図から、盲リングの径を大きくすると、長さの短かくなる傾向がわかる。コアが絞られ、火炎が途中で切れる場合、旋回流領域の長さとしては、この位置より後流側になるが、プロパン管口を、絞られる位置から後流側に移すと、火炎は吹き消えやすくなる。




図 30 盲リングの大きさと旋回流領域 の長さ(燃焼時)

#### (2) 盲リングの内側から空気を入れるもの

盲リング付の状態でも、コア内が燃料過濃になる傾向は軽減されるが、まだ不十分で盲リングに付着する火炎の安定性をおとしているようにみられる。盲リングの内側から空気が入った場合、この空気が燃料過濃混合気に加わり、盲リングのふちに流れ、予混合炎としてもえる状態が得られた(図 31)。これは、盲リング上の炭素堆積の発生予防にも効果あるものと考えられる。このため、盲リング内側から積極的に空気を入れる方法を 2,3 試験した。

(a) 盲リング内径を,スワーラ内径に一致させず, 少し隙間をあけて取付けたもの。

外径  $43\phi$  盲リングを用いた実験によると、この隙間は  $0.5\,\mathrm{mm}$  程度までがよく、これ以上にすると、盲リング付近が空気過剰になり、保炎性能が低下した。図  $32\,\mathrm{kc}$ 、隙間  $0.5\,\mathrm{mm}$  の場合の保炎状態を示す。この隙間によって、盲リングの効果が減少し、スワーラ後流の火炎は、幾分広がるようになる。図  $32\,\mathrm{kc}$  スワーラ付近の火炎のうすいのは、青炎になっているためである。

#### (b) 盲リング内側に切欠をつけたもの

コア内の乱れを増す点を考慮すると、円周一様に隙間をあけることより、小孔または切欠としたほうが




図 31 盲リング内側に空気を入れる効果




図 32 スワーラ 55/37, 45, 43 φ盲, 0.5 mm 隙間付 (JR-100) の保炎状態

よい。この保炎状態を図 33 に示す。図 33 は、 $43\phi$  盲リングの内側に、8 箇所、 $2.5 \, \text{mm}\phi$  相当の切欠をつけたものである。切欠から入る空気噴流のため、乱れは増加し、予混合炎として燃える領域が多くなり、コア内は、青炎部分が多くなる。火炎の広がりは、 $43\phi$  盲付のときより幾分大きくなる。写真では、この様子が明らかに示されないため、スケッチしたものを図34 に示す。

#### (c) スワーラ内径側に孔あけをしたもの

スワーラ内径側に 8 箇所,  $1.5 \text{ mm} \phi$  孔あけ(図11 参照) をしたものについて調べた。

燃焼状況を図 35 に示す。これは、41.5 φ 盲リング付




図 33 スワーラ 55/37, 43 φ盲, 8-2.5 切欠付 (JR-100) の保炎状態




図 34 スワーラ盲リング内側に切欠をつけたときの平均した様子




図 35 スワーラ 55/37, 45, 41.5 φ盲, 8-1.5 φ 孔あけ (JR-100) の保炎状態

のもので、火炎は孔あけによってわずか広がる傾向を示している。軸方向のドリル孔であるが、小さいため、この孔からの流れは、すぐに軸方向の速度成分を失なって、スワーラの旋回流にのってまわり、前記の盲リング切欠付のときに近い流れ模様(図 34 参照)を形成している。

#### (3) h 付のもの

図 36 は,スワーラ S 20,S 21 (JR-0) と同様の h 付にしたときのものである。火炎の安定性は低下しているが,流速をおとすと図のように比較的安定する。 スワーラ近くの h 板部分でコアの絞られる傾向および h 板につく火炎の様子が示されている。

#### (4) 逆流パイプ付

スワーラの旋回流から生ずる逆流では、どうしてもこれが弱く、燃料を多くした場合、コア内が燃料過剰になりやすい。そこで、積極的に逆流を強めるよう、逆流パイプをつけ空気を送るようにしたものを図37に示す。この場合、スワーラ後流の火炎の広がりはむしろ大きなほうがよく、逆流の強化と共にコア内への流入空気量の増加、乱れの増加があり、コア内の負荷をだいぶ高めることができる。写真の状態で、コアは高温度を示す桃色の火炎になり、安定性もよい。この管を、燃料蒸発管に利用することも可能であらう。ただし、実用化の場合、逆流パイプの焼損が問題になる。




図 36 スワーラ 55/37, 45, 2-8.5×2.5 h 付 (JR-100) の保炎状態




図 37 スワーラ 55/37, 45, 4-4 φ 逆流 パイプ付 (JR-100) の保炎状態

パイプ孔の位置の影響については、後でのべる。

# **3.2.6** スワーラ 55/43, 45 および孔あけの保炎状態

図 38 にこの原型の保炎状態を示す。スワーラ内径 は,55/37,45,43 φ 盲付の場合の盲リング外径と同 一であるが、火炎は相当の広がりをもち、むしろ 55/ 37,45の盲リングなしの状態に近い。このスワーラ は,有効開口面積が減少しているため,盲リングをつ けて火炎の広がりを少くし,逆流を強めることができ ない。そこで、図 11 のように孔あけをして、流入空 気量を幾分でも増すと同時に、この空気孔からの軸方 向の噴流の誘引によって逆流を強めるような対策をと った。この保炎状態を図39に示す。これは、スワー ラ内径側に8個, 3 mmø 孔あけをしたものである。  $3\phi$  空気孔からの噴流は、肉眼では明らかであるが、 この写真でははっきりしない。写真中,2本現れてい るのが辛うじてわかる。コアの形状は、孔あけによっ てほとんど変化しないが, 乱れは増加し, 火炎の状態 は良い。しかし、燃焼中に騒音を発しやすく、燃焼器 に組み込んだとき、振動燃焼を起こす危険性がある。 この点から考えると、 $2\phi$  より大きな孔あけは好まし くない。

3.2.7 スワーラ 55/37,60 の保炎状態 スワーラ出口側の流れは、強い旋回によって大きく




図 38 スワーラ 55/43, 45 (JR-100) の保炎状態




図 39 スワーラ 55/43, 45, 8-3 ø 孔あけ (JR-100) の保炎状態




図 40 スワーラ 55/37, 60 (JR-100) の保炎状態

広がり、ほとんどよどんでいるコアが生ずる。火炎の 安定性は悪い。図 40 にこれを示す。有効開口面積も 小さく、旋回角過多といえる。

**3.2.8** スワーラ 55/37, 40 およびその修正したも のの保炎状態

旋回角が  $40^\circ$  の場合、 $35^\circ$  のときのように一度コアが絞られるような傾向は示さず、 $45^\circ$  のときより幾分少ない広がりになっている。スワーラ中心につく火炎の安定性は、 $45^\circ$  のときより少し低下しているようである(図 41)。コア内の乱れは、 $45^\circ$  の場合より少ない。

2箇所,  $8 \times 2.5 \, h$  付の場合を図  $42 \, \text{に示す}$ 。h 付は, この場合もまた安定性をおとしている。



図 41 スワーラ 55/37, 40 (JR-100) の保炎状態




図 42 スワーラ 55/37, 40, 2-8×2.5 h 付 (JR-100) の保炎状態

図 43 は、 $41.5\phi$  盲リング付のもので、 $45^\circ$  の場合と同様、火炎の広がりは少なくなり、コア内の逆流の増加、乱れの増加がみられる。ただし、この  $40^\circ$  の場合は、 $45^\circ$  のときより乱れが少ないようである。

図 44 は、 $43\phi$  盲リングに切欠を入れたときのもので、盲リングのみにくらべ、コア内の乱れは増加し、高温の火炎になっている。この火炎の様子は、図34とほぼ同様である。

3.2.9 スワーラ 58/37, 45,  $42\phi$  盲付の保炎状態 図 45 に、この火炎の保持状態を示す。 $42\phi$  盲リング (開口面積比 20%) は、前の結果から適当と思われる大きさにしたものである。火炎は、まだ広がり気味であるが、逆流速度、乱れなどが過大にならず、コア内に高温の火炎を得ると同時に、その安定性も良くなっ




図 43 スワーラ 55/37, 40, 41.5 φ 盲付 (JR-100) の保炎状態




図 44 スワーラ 55/37, 40, 43 φ 盲, 8-2.5 切欠付 (JR-100) の保炎状態




図 45 スワーラ 58/37, 45, 42 φ 盲付 (JR-100) の保炎状態

ている。スワーラ 55/37, 45,  $40\phi$  盲付(図 25)相当であるが, $55\phi$  スワーラにくらべ,開口面積の多くなっていることが,実用上有効に働くと思われる。このスワーラ内径に 8 箇所, $1.5\phi$  孔あけをしたものは, $55\phi$  の場合とことなり,効果がみられなかった。これは,コアの大きさ,空気量などが少し増しているためであるが, $1.5\phi$  の孔は大きくしても良い効果をもたらさず, $58\phi$  スワーラでは,この孔あけの方法は,好ましくないといえる。

3.2.10 スワーラ 60/37, 40 その他の保炎状態 スワーラからの空気を、性能をおとさない範囲で、最大にするよう考慮して試作したものである。この保炎状態を図46に示す。火炎の広がりは、 $55\,\phi$ ,  $40^\circ$ の場

合より、少なくなっている。これは旋回羽根の幅、枚数が同じで、外径のみを  $60\phi$  と大きくしているため、この影響が、旋回角を幾分減らした形になって現れたとみられる。しかし、スワーラ出口で、絞られる所までにはなっていない。比較的、安定性は良い。

このスワーラ  $42\phi$  の盲リング (開口面積比 17%) 付のものを図 47 に、 $44\phi$  盲リング (開口面積比 25%) 付のものを図 48 に示す。火炎の広がりの少くなる傾向は、前のものと同様であるが、火炎の安定性は、55、40° の場合、または、60、45° のときより劣るようである。

盲リングをつけた状態で、さらに h 付にしたものを 図 49 に示す。盲リング付と同程度の風速では、火炎




図 46 スワーラ 60/37, 40 (JR-100) の保炎状態



図 49 スワーラ 60/37, 40, 44 φ盲, 2-11×4 h付 (JR-100) の保炎状態



図 47 スワーラ 60/37, 40, 42 φ 盲付の (JR-100) 保炎状態




図 50 スワーラ 60/37, 45 (JR-100) の保炎状態




図 48 スワーラ 60/37, 40, 44 ¢ 盲付 (JR-100) の保炎状態




図 51 スワーラ 60/37, 45, 43 φ 盲付 (JR-100) の保炎状態




図 52 スワーラ 60/37, 45, 45 ¢ 盲付 (JR-100) の保炎状態

は安定してスワーラにつかない。

#### 3.2.11 スワーラ 60/37, 45 およびその盲付の保 炎状態

この原型の火炎の様子を図 50 に、 $43\phi$  盲リング (開口面積比 25%) 付の場合を図 51 に、 $45\phi$  盲リング (開口面積比 30%) 付の場合を図 52 に示す。盲リングなしの場合は、コア内の逆流が弱く、燃料を増すと、スワーラに付着している火炎の部分が拡散炎に近づき、燃料過濃にもとづく吹きとびを起こしやすくしている。これに対し、 $43\sim45\phi$  盲付のものは、火炎が広がらず、コア内の乱れも強くなり、燃焼性能が改善される。盲リングのこの効果は、旋回角  $45^\circ$  のスワーラにおいて、いちぢるしい。図 50、51 の比較は、その例である。

#### **3.2.12** スワーラ 54/37, 40 およびその盲付の保炎 状態

この保炎状態は、外径の  $1 \, \text{mm}$  大きい 55 ,  $40^\circ$  の 場合とほとんど同じである。

#### 3.2.13 スワーラ単独試験結果のまとめ

- (1) スワーラ S 10 (JR-0) のルーバ形式は,流入空気量が少なく,多く入れるようとすると,混流型であるため,空気はスワーラ中心軸寄りの方向に流れ,コアの形状が悪化して保炎性能が低下する。
- (2) この点,スワーラ S 30 (JR-0) のような軸流スワーラがよい。ただし,S 30 では,内径の  $29\phi$  が小さすぎるようで,大きくすれば,さらに性能向上が期待できる。
- (3) 実験した混流型,植込み羽根式のスワーラでは, 軸流スワーラに近い流れ方をするけれども,旋回角を 35°にすると,コアの一度絞られる傾向が起きる。し たがって,旋回角は 40°以上が適当と思われる。
- (4) 旋回角を60°にすると、有効開口面積の減少と 共に、流れの広がりが大きくなり、コア内がよどんで 性能が低下する。旋回角60°の場合は、ライナ空気孔 との組合せを上手に行なわぬ限り、性能向上が困難で

あろう。

- (5) 旋回角  $40^{\circ}\sim45^{\circ}$  の範囲においては,盲リング 付のときのコア内の逆流速度,乱れの大きさ,火炎の 安定性などの点で  $45^{\circ}$  のほうがよいけれども,流入空 気量を多く望む場合は, $40^{\circ}$  のほうが適当になる。
- (6) 旋回羽根幅および枚数を一定にして,外径を大きくすると,当然なことであるが,有効旋回角が幾分減少する傾向をもつ。
- (7) スワーラ有効内径,または盲リング付のときは盲リングの外径としては,コアの容積を考えた場合,JR-100,JR-200 級の使用状態に対して,スワーラS30 の 29  $\phi$  では不足と思われ,JR-100 スワーラなどの 37  $\phi$  あればほぼよく,42  $\phi$  以上の必要はないと思われる。もちろん,大きなほど安定性は改善されるが,他との関連を考え合せると,大きなほど良いとはいえない。
- (7) スワーラ有効外径は、大きなほうが流入空気量を多くする点で有利になるが、流れの相互干渉(後出)によって押えられる。
- (8) スワーラ内径側の盲リングは、コアの広がりを押え、コア内の逆流、乱れを強める好ましい効果をもつ。この意味では、旋回角  $40^\circ \sim 45^\circ$  のスワーラに対し、開口面積比にして  $15\% \sim 20\%$  で十分である。開口面積比が 30% をこすと、コアが一度切れる形になり、性能は低下する。
- (9) この盲リングに切欠をつけるとか,スワーラ内 径側に小孔あけをして,少量の空気をコア内に入れる と青色の混合炎をつくり,安定性増加に効果がある。 また,炭素堆積の防止にも役立つものと考えられる。 ただし,大きな孔あけは,燃焼時騒音を発し,振動燃 焼を誘起しやすくすること,空気過剰による保炎性能 の低下などがみられ好ましくない。
- (10) スワーラの半径方向に板を渡すh付は、単独試験の状態では、火炎の安定性が低下する。
- (11) 逆流パイプは、コア内に積極的に空気を入れ、 逆流を強める点で、盲リング以上に効果がある。また、 これを燃料蒸発管としても利用することができ、有望 な方法であるが、この焼損が実用上の問題になる。逆 流パイプをつけるときには、コアの容積が大きく、乱 れの少ないスワーラのほうがよく、盲リング付に用い ると、乱れ過剰になり、かえって安定性が低下する。

#### 3.3 スワーラ後流と空気噴流との相互作用

前節に述べたように,スワーラ単独のものについて も,その大きさ,旋回角,盲リングその他を調節して 保炎性能を向上させることができるが,さらに,スワ ーラ付近のライナ空気孔からの空気流との相互作用によって、性能の改善が可能である。前記の逆流パイプ付は、その一つの例である。ここでは、その概要とみるため、1個のスワラーを用い、プロパンガスを供給して火炎保持を行なわせ、これに、空気噴流を各方向に吹付けて、保炎性能の変化を観察した。空気噴流は、圧力差 20~30 mmHg にして、ライナ空気孔からの場合に類似させた。

供試スワーラのおもなものは、55/37, 45,  $41.5\phi$ 盲付である。

この結果, つぎのことが判明した。

- (1) スワーラ取付面から軸方向の距離を l として、l < 20 mm のとき、どのような方向の噴流を入れても、噴流を弱くしても、小さなパイプロからの噴流にしても、火炎は不安定になる。
- (2) 25 mm < l < 30 mm の間では、比較的小さなパイプからの噴流を、横方向からスワーラの旋回流を妨げないように入れると良い効果をもつ。ただし、旋回を強調するような方向はよくない(図 67 参照)。
- (3) 40 mm < l < 80 mm の間では,スワーラ中心軸 と直角に、コアまわりの空気流の層を貫通するような, 大きなパイプから 噴流を入れると効果がある。ただ し,40 mm < l < 50 mm の範囲で,あまり多くの空気を 送ると逆効果をもたらす。
- (4) 40 mm < l < 80 mm にて,スワーラ中心に向け 逆方向に噴流を入れると効果がある。l < 40 mm では,噴流を極度に弱めないと火炎が不安定になる。
- (5) l>100 mm では、強力な噴流を、スワーラ中心に向け、逆方向に噴く場合をのぞき、噴流の効果は、ほとんどない。図 30 から、l=100 mm は、旋回流領域の長さに近いことがわかる。
- (6) 以上の結果は、スワーラ有効外径 52 mm~60 mm の範囲で、スワーラ直径をかえても、盲リングの大きさをかえても、あまりかわらない。

#### 3.4 スワーラの相互干渉およびライナ壁面の影響

#### 3.4.1 スワーラの相互干渉

スワーラ出口側の流れの相互干渉を調べるため、スワーラを3個並べ、そのピッチとスワーラ直径とをかえて燃焼状況を観察した。これは、スワーラ出口の流れの様子によってかわり、流れの広がらないもの、たとえば盲リング付、では干渉しにくい。また、燃焼状況によってもかわる。この実験は、最初プロパンガスを用いて行なったが、のち、実際の場合に近く、うず巻噴射弁を用いてジェット燃料 JP-4 を噴射した。これから、プ

ロパンガスでは干渉の現れにくかったものが, JP-4にして, 明らかに現れるという傾向がみられた, JP-4のときは, 燃料の霧化, 蒸発の過程が加わり, これがスワーラ付近の気流中の乱れの影響を受け, 相互干渉など流れ模様の変化にともなう燃焼性能の差が大きくなるということにあろう。




図 53 (a) スワーラ相互干渉の少ないき




図 53 (b) スワーラ相互干渉の少ないき




図 54 (a) スワーラ相互干渉みとめられるとき




図 54 (b) スワーラ相互干渉みとめられるとき

あとでのべる一次燃焼領域のみの模型で行なったこの実験例を図 53 (a) と (b), 図 54 (a) と (b) に示す。図 53 は,スワーラ相互干渉の少ない場合で,燃料を減らすと,火炎のスワーラに安定してついている様子が判明する(図 53 (a))。これから燃料を増し,同時に空気量も増して負荷を高めた場合が 図 53 (b) で,火炎は短かく,分布良く,温度も高くなっている。図 54 は,スワーラ相互干渉のある場合で,火炎は安定してスワーラにつかない(図 54 (a))。この燃料を増した場合が図 54 (b) で,火炎はスワーラを取付けた隔壁板につき,スワーラ部分が抜けたような青炎になっている。火炎は長くのび,分布も悪化している。

結果を要約すると, つぎのようになる:

- (1) 実験したものは,表2の組合せで,この結果,a は振動燃焼時をのぞき,相互干渉はみとめられなかった。b は JR-100 級のエンジンに用いたときの使用範囲内では干渉はないが,これより空気量を多くすると現れてきた。c は,使用範囲内でも,干渉がみとめられた。これは,3個のスワーラのうちのどれかの火炎が不安定になりやすいことから判断した。d は,干渉が,いちぢるしく,火炎が安定してスワーラにつかない。これから,スワーラピッチ p と直径 d との比p/d の限界は, $p/d\sim1.4$  といえる。
- この p/d 値は,実際の場合は, ライナ空気孔の相互作用も加わり,一概にはいえないものであるが,p/d 値を小さくすることは,性能低下を招きやすいといえる。
- (2) 上記(1) とことなる見方からすると、となり合うスワーラからの流れの接触する位置が、スワーラ取付面から後流側 50 mm 以上離れていれば、あまり影響はないといえる。
- (3) スワーラ出口流れの干渉防止のため,スワーラ間に仕切板をつけたものは,火炎の安定性がおち,性能が低下した。このとき,スワーラのピッチ 74 mm、スワーラ外径 55 mm,仕切板の軸方向の幅は 67 mmであった。

#### 3.4.2 ライナ壁面の影響

(1) 隔壁板の保炎作用

表 2 スワーラ外径とピッチの組合せ

組合せ	a	Ъ	С	d
噴射弁ピッチ p	85 mm	85 mm	74 mm	74 mm
スワーラ外径 d	55	60	55	60
p/d	1.54	1.42	1.34	1.23

隔壁板(スワーラ取付板)のスワーラを除いた部分にも、火炎が保持され、この火炎が不安定になったり、吹き消えたりすると、全体性能の低下がみられる。安定な火炎を得るためには、ここに十分な容積(隔壁板とスワーラ気流との間にできる空間)をとること、および安定した流れ模様をつくることが必要である。流れ模様の改善に対しては、小さな空気孔やルーバで十分調整できるようである。容積に対しては、スワーラピッチの影響が大きい。

隔壁板に空気孔やルーバをつけていない現在のもので観察すると、隔壁板の保炎性能は、燃料過濃によってスワーラコアの火炎が消えると、かえって良好になるようである。しかし、スワーラコアの容積に比較すれば、火炎容積が小さく、火炎長さの増加や振動燃焼を起しやすくするなどの欠点を示す。

- (2) 外側,内側ライナの影響
- (a) スワーラの上下に、外側、内側ライナに対応する板をつけると、スワーラ出口の流れの様子は変化する。図 55 に盲リング付スワーラを用いたプロパン燃焼の写真を示す。この流れ模様の詳細については、後ほど述べるが、上下壁面の存在によって隔壁板部分に、二次的な逆流領域を形成することスワーラからライナ壁にそう流れの生ずることが特徴である。この二次旋回流のあるときのほうが、隔壁板上につく火炎の安定性は良い。
- (b) この二次旋回流領域をかえるため,スワーラ 上下側の隔壁板にピッチ 10 mm, 4個4 mm が孔をあ けてみたものは,効果があり,二次旋回流が弱くなり, スワーラからライナ壁面にそう広がる流れが少なくな った。しかし,大気開放中の状態までには,ならなか った。この隔壁板孔あけのような方法で,流れの調整 を行ない,スワーラの相互干渉を幾分防ぐことができ よう。





図 55 ライナ壁面の影響 (プロパン燃焼: 下面から出) (ている3本の管が供給口)



図[56 スワーラ旋回方向と板の方向

#### 3.4.3 スワーラ h 付の性能

大気開放状態での単独試験においては、h 付の性能は低下した。しかし、ライナにかこまれた状態においては、後に述べるように、同一状態で、負荷を5%程度増すことができ、性能が向上した。この理由は、このかこまれた状態では、隔壁板上に安定した流れ模様をつくること、スワーラ中心からh 板をつたう流れによって隔壁板付近に燃料を供給し、この領域の火炎の安定性を増すこと、また、h 板にそう流れから、スワーラ中心部の逆流を幾分でも強めコア内の燃料過濃の傾向を防ぐことによるためと思われる。h 付によって、燃料希薄側の性能は低下した。また、h 板の取付方向は、図 56 に示す状態が良かった。

#### 3.5 スワーラ出口の流れ模様

一次燃焼領域の研究に用いたスワーラのうち種類を選んで流れ模様を調べ、検討した。用いたスワーラは、S-20; 55/37, 45,  $43\phi$  盲付;60/37, 45,  $43\phi$  盲付で羽根の植込み角はいずれも  $45^\circ$  である。実験は(1)スワーラを単独に用いたとき,(2)スワーラを 3 個直列水平に並べ相互間のピッチをかえたとき,(3)2)の状態にさらに上下に燃焼器のライナに相当する板を取りつけたとき,について行なった。流れ模様の観察にはストリーマを用い $^{20}$ , スワーラの入口側と出口側との間の静圧差を $50\sim300~\mathrm{mmHg}$ にとった。実際の箱形燃焼器では $50\sim150~\mathrm{mmHg}$ で使われている $^{20}$ , $^{30}$ 。

#### 3.5.1 単独の場合の流れ模様

まわり開放状態でスワーラを板に単独に取りつけた際の流れ模様をスワーラの軸の中心断面で求めた。実験では、おもにスワーラの中心部後流に起こる逆流(スワーラコア)の大きさおよび流れの広がり方を調べた。それらの結果の例を図 57 および表3に示す。スワーラコアや流れの広がり角度に対する圧力差の影響は実験の範囲内では小さく、測定の誤差の程度であり、各スワーラに特有な流れが図に示されているものと考えてよい。図では、旋回流の成分を示すことはできない




図 57 スワーラ出口の流れ模様(単独の場合)

表 3 スワーラからの流れ

スワーラの種類	流れの広 がり角 度	スワーラ コアの長 さ mm	スワーラ コアの直 径 mmø
S-20	約 58	約 120	約 60
55/37, 45, 43 ¢ 官	約 40	120~130	約 40
60/37, 45, 43 ø 官	約 50	約 130	約 40

が,実際の流れではスワーラの軸を中心とした**旋回流** が存在する複雑な流れになっている。

S-20 は流れの広がり角が他の型に比較して最も大きく,スワーラコアは太くて短かい。55/37,45, $43\phi$ 盲付のスワーラは流れの広がり角度が下流に行くにしたがって大きくなり一定の値に近づくがその値は3種の中で最も小さく,スワーラコアの長さは長く,直径は約40 mm である。60/37,45, $43\phi$ 盲付は流れの広がり角が前の二つの型の中間で,スワーラコアの長さは長く,直径は約40 mm である。




図 58 スワーラの形状

これらの流れ模様の特徴をスワーラの構造の点から 以下に検討してみる。

使用したスワーラは図8に示すように羽根の植込み角度が内側リングと外側リングのところで軸方向に対して $45^\circ$ であるが、羽根の軸方向に全体としてコーン状になっている。このためコーン角度の影響が流れの旋回角度を変えるように作用する。スワーラに流入する流れを軸方向と軸に垂直な断面とに分けた場合、コーン角度の変化は垂直断面の流れに対しては羽根の角度を変化させることに相当する。スワーラの構造上、垂直断面の流れは外側リングから内側リングの方へ向い、その角度を、図58に示す流入角度  $\phi$  で表わすと、コーン角度  $\varphi$  と羽根植込み角度  $\theta$  との間にはつぎの関係が成立つ。

$$\psi = \tan^{-1} \left( \frac{\tan \varphi/2}{\tan \theta} \right)$$

式からわかるように一定の植込み角度  $\theta$  に対してコーン角度  $\varphi$  が小さくなると流入角度  $\varphi$  も小さくなり,軸に垂直断面の流れは次第に軸の中心向きから円周方向へと向きかえる。コーン角度  $\varphi$  が小さくなると流入角度  $\varphi$  が少さくなるのに伴い,スワーラの隣接羽根相互間の垂直方向の間隔は狭くなる。その距離 S を羽根の中央位置 (C+d)/2 で求めると近似的につぎの式で表わされる。

$$S = \frac{\pi (D+d)}{2n} \cdot \cos \theta \cdot \sin \left\{ \tan^{-1} \left( \frac{\tan \frac{\varphi}{2}}{\tan \theta} \right) \right\}$$

ここで D: スワーラの外径 mm, d: スワーラの 内径 mm, n: 羽根の植込み枚数

S の値は内側リングの近くでは外側リング側より小さく、内側リングのほうでは直径が小さくなるので羽根の幅との関係で相互の重なり合いの程度は大きくなる。羽根がスワーラの円周上に植え込んであるため S の値は羽根の前縁側より後緑側で小さくなり、流れが一層軸の方へ曲げられる傾向にある。

またコーン角度が 180°では半径方向からの流入は 考えなくてよいが、その値が小さくなるほど半径方向 から流入し易くなる。その程度をスワーラ入口面積の 軸方向への投影と半径方向への投影との比で表わされ るものと考えるとコーン角度 $\varphi$ との間につぎの式が得 られる。

#### $A_{0r}/A_{0a} = 1/\tan{(\varphi/2)}$

ここで, $A_{0r}$  は半径方向の, $A_{0a}$  は軸方向の投影面積である。実際には内側リングと外側リングの軸方向の直線部分であるので流れは入口投影面積比の値より軸方向の成分が強くなる。

上述の流入角度 $\phi$ と入口投影面積比との関係からコーン角度 $\phi$ を小さな値にすると、スワーラの軸方向の流れに対して軸に垂直な断面での旋回流の成分が強くなり、実質的にスワーラの旋回角度を増したことと同様な効果をもたらす。使用したスワーラに対して上述のおもな寸法や角度を求めると表4のようになる。表中1は羽根の幅を示し、羽根の前縁と後縁を結ぶ最短距離を測った値である。

スワーラ出口の流れがスワーラの形状にしたがって流れるものとして流れの形状を求めると図 59 のようになる。この図を求める際には以下の仮定を設けた。流れは羽根に沿って $\theta$ の角度で軸方向から流れその速さは $v_1$ である。軸に垂直な断面では羽根に沿のて $\phi$ の角度で流れその速度は $v_2$ である。スワーラ出口ではこれらの角度で流れが直線状に出るものとし,スワーラ羽根部は直径Dの円周上に分布しているものとする。スワーラ出口の速度を軸方向 $v_a$ 、半径方向 $v_r$ 、円周方向 $v_c$ の三成分に分けると,

 $v_a = v_1 \sin \theta$   $v_r = v_2 \sin \phi$   $v_c = v_1 \cos \theta + v_2 \cos \phi$ 

で表わされる。ここで v1 と v2 との比をコーン角度

表 4 スワーラの諸元

スワー	ラの種類	S 20	55/37, 45,	60/37, 45,
D	mm	52	55	60
d	mm	38	37	37
$\boldsymbol{\theta}$	度	45	45	49
h	mm	13	8	9
n	枚	16	16	16
s	mm	3.8	5.4	5.9
l	mm	8	9	10
$oldsymbol{arphi}$	度	56°40′	96°40′	104°
$\phi$	度	28°20′	48°20′	52°
$A_{0r}/A_{0r}$	$A_{0a}$	1.86	0.89	0.78




図 59 スワーラ出口の流れ模様 heta= $45^\circ$ 

φ に基づく軸方向と半径方向への羽根部入口面積の投 影面積比に比例するものと考えると

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{v \sin \frac{\varphi}{2}}{v \cos \frac{\varphi}{2}} = \tan \frac{\varphi}{2}$$

ただし、v は入口の代表速度とする。この値を代入すると

$$v_a \propto v \sin \frac{\varphi}{2} \sin \theta$$

$$v_\tau \propto v \cos \frac{\varphi}{2} \sin \phi$$

$$v_c \propto v \cos \frac{\varphi}{2} \cos \phi + v \sin \frac{\varphi}{2} \cos \theta$$

が得られる。

図 59 では (a) が S-20, (b) が 55, 45°, (c) が 60, 45° のスワーラに対して求めてあり、(d) はコーン角度  $\varphi$  が 180° のときで、軸方向からのみ流れる場合である。(a) から (d) まで  $\theta$  が一定で次第にコーン角度  $\varphi$  が大きくなると流れの広がり方は狭くなる傾向にある。同一の  $\varphi$  や  $\theta$  に対して軸方向の速度 $v_1$  が  $v_2$  に比べて大きな割合になると、流れの広がり方は上流側でゆるく次第に下流側へ行って  $\theta$  と  $\varphi$  とによって決まる一定の角度に近づく。内側リングと外側リングの存在は  $v_1$  を  $v_2$  より大きな割合にするように働らく。羽根相互間の距離 S が大きく、幅 l が小さいと流れは羽根の角度  $\theta$  や  $\varphi$  から外れやすくなり、

広がり角が狭くなったり流れが絞られたりする。これらの影響があるため実際の流れは図 59 に示す広がり角より狭くなっている。

S-20 はコーン角度  $\varphi$  の値が最も小さいこと,およびスワーラの羽根の軸方向の高さに比べて軸方向の流れを規制する内側リングと外側リングの軸方向の長さが短かいため流れの旋回角度が最も大きくなる状態にある。このため実際の流れでも広がり角が最も大きくなっており,それに伴いスワーラコアが短かくなっているものと考えられる。

55/37, 45, 43 ¢ 盲付のスワーラは実際の流れの広がり角が約40°で最も小さくなっている。この理由はスワーラの中心部に43 ¢ の盲リングを取りつけたため流れが絞られ、スワーラ外側リングと盲リングとの間の半径方向の距離が6 mm しかなく、外側リングに沿って流れるようになること、および、羽根部の高さh が最も低くスワーラの外側リングと内側リングの影響を受けやすく、半径方向には規制された流れとなっているためである。このためスワーラからすぐ下流では流れの広がり方が極てめ小さく下流に行くにしたがってその角度が大きくなり一定の値に近づく。スワーラコアの長さと径が大きいのは、流れが軸方向に向くよう半径方向には強く規制されたことに起因するものと考えられる。

60/37, 45, 43 ¢ 盲付のスワーラは 羽根相互間の垂 直距離が 5.9 mm で最も長く, 有効旋回角度は最も小 さくなるはずであるが,スワーラ外側リング  $(60\phi)$  と 盲リング  $(43\phi)$  との間の距離が半径方向に  $8.5\,\mathrm{mm}$  あり,55/37,45, $43\phi$  盲付のスワーラより外側リングと内側リングの影響が小さいので全体として55/37,45, $43\phi$  盲付スワーラより流れの広がり角は大きくなっている。

燃焼実験で、S-20 と等しい 3-20 角度  $\varphi$  で植込み 角  $\theta$  を 45° から 35° に小さくしたとき流れが一旦校 られる形になったが、計算によって流れ方を求めると 図 60 のように一旦絞られる形になることがわかる。  $\theta$  が小さいとき  $\varphi$  の値を小さくすると流れ方にこの傾向が出やすい。

**3.5.2** 3 個直列にならべた場合の流れ模様 55/37, 45, 43 φ 盲付のスワーラを 3 個直列になら




図 60 スワーラ出口の流れ模様  $\theta$ =35°,  $\varphi$ =56°40′,  $\psi$ =28°20′




図 61 流れ模様の観察断面 (3個直列の場合)

べ図 61 に示す各断面に対して流れ模様を求めた。断面 I と V はスワーラ間の中央に、断面 II はスワーラの中心軸上に、断面 II と IV はおのおの断面 I と II および II と V の中央にとった。断面 V は3個のスワーラの中心軸を通る面で断面 I ~ V とは直交する。実験においてはスワーラ間のピッチを74 mmと85mmにとった。この値はアニュラ形や箱形の燃焼器で採用したピッチに基づいている。得られた結果の一例を図62 に示す。スワーラの入口側と出口側の静圧差を約50 mmHg と 100 mmHg にとって観察を行なったが、得られた結果に差異は認められなかった。以下に各断面の特徴を検討する。

断面 I はスワーラ相互の中央位置であり、流れがスワーラ相互の干渉のため旋回成分を失ない、スワーラの軸の方向に向いている。断面 IV で観察した結果もこの位置では流れが軸方向に向うことを示しており、旋回流の成分は干渉のため上下左右とも打ち消された




図 62 (a) スワーラの流れ模様 (3個直列の場合) 55/37, 45, 43 φ 盲付, ΔP=100 mmHg スワーラ間ピッチ 85 mm

形になっている。スワーラ間のピッチをつめるとスワーラ相互の干渉が上流側から行なわれるようになり、 この軸方向の流れは隔壁板に近い位置から認められる




図 62 (b) スワーラの流れ模様 (3個直列の場合) 55/37, 45, 43 φ 盲付, ΔP=100 mmHg スワーラビッチ 85 mm




図 62 (c) スワーラの流れ模様 (3 個直列の場合) 55/37, 45, 43 ø 盲付,  $\Delta P$ =104 mmHg スワーラビッチ 85 mm

ようになる。

断面IIは隔壁板の近くでスワーラの旋回方向をはっきり示す。スワーラ間のピッチを 74 mm につめたとき、中心線のところで旋回流の成分が強く、軸方向の成分の弱い流れが出現した。この流れの部分はスワーラ間のピッチをつめたとき断面IIが相対的にスワーラの中心軸に近ずき、盲リングの外径より中心軸側へ移動したとき認められ、これより中心軸側で逆流が存在しているを示す。

断面皿ではスワーラコアがはっきり示されており、このコアの長さは 100~120 mm の範囲にあり、火炎保持状態から得た図 30 と一致している。スワーラ間のピッチを 74 mm と 85 mm に変えても差異は大きくはない。またコアの径もこの程度のピッチの変化量ではあまり変わらないが、その大きさは単独の場合より長さも径も小さくなっている。

断面IVではスワーラの旋回方向が逆な向きに現われる以外は断面IIと同様な傾向が得られた。

断面Vでは断面Iと全く一致した傾向が示されている。

断面 W は各スワーラを直列にならべた状態の断面を とっており、ほぼ大きさの等しいスワーラコアが3個 形成されていて、その大きさは単独のスワーラにおけ る大きさより小さくなっている。スワーラ間の中間の 位置ではスワーラ相互の干渉のため軸方向に向う流れ になっている。

各断面における流れ模様の観察結果によると、スワーラから 150 mm 位下流側では旋回流の弱くなっていることが認められ、全般にスワーラを3個直列に並べたため単独の場合に比べて旋回が妨げられ軸方向の流れが強くなることに特徴がある。実験を行なった55/37、45、43¢盲付スワーラに比べて単独の流れ模様では流れの広がり角の大きかった S-20 や 60/37、45、43¢盲付スワーラに対しては、本実験と同一のスワーラ間ピッチでも干渉の程度が強く、スワーラコアの変化はより大きいものと思われる。全体に肉眼で観察した結果によると、スワーラを3個直列にならべたために、流れが下流側から見て上側では左向きに、下側では右向きに向って流れる傾向が認められた。

### 3.5.3 3 個直列にならべ上下に側板を取りつけた 場合の流れ模様

55/37, 45, 43 ¢ 盲付スワーラを 3 個直列水平にならべた 3.5.2 の状態に, さらに上下に燃焼器のライナ

に相当する側板をとりつけ、図 61 に示す断面の I ~ Vまでに対して流れ模様を求めた。上下側板の間隔は, 隔壁板部分にて 85~120 mm の範囲内で流れ模様に大 きな影響をもたない。側板が鉄板製であるため断面VI に対する流れ模様は写真撮影が困難であり省略した。 スワーラ間のピッチは 74 mm とした。スワーラの入 口側と出口側の静圧差を 50 mmHg と 99 mmHg に とって観察したが差異は認められなかった。差圧 50 mmHg のときの流れ模様を図 63 に示し、各断面の 特徴を以下に検討する。

全体に上下側板をとりつけた結果、側板に沿ってス ワーラの軸方向および軸に垂直な方向に流れる傾向が 強く、側板のない場合にくらべてスワーラコアの径は 大きく長さは短かくなり、コーナ部にうずができるか。

断面Ⅰでは上下にほぼ対称な流れが認められ、スワ




図 63 (a) スワーラの流れ模様 (3個直列,上下側板つき) 55/37, 45, 43 φ 官付, ΔP=50 mmHg スワーラ間ピッチ 74 mm

ーラをとりつけた隔壁板と上下側板とでつくられるコ ーナ部のうずはわずか上側で大きく,スワーラからの 軸方向の流れは下向きになっている。これは上下に側 板があって左右にはないため、断面Iでは側板に沿っ て水平かつスワーラ軸に垂直方向の流れが上側でスワ ーラ2個分の流量、下側では1個分の流量となるため 上側で多いからである。コーナ部のうずのためスワー ラからの流れはスワーラより下流側60~80mmで上下 側板の方へ向かい,さらに下流側では側板に沿う流れ が強く中央部下流側の流れは弱くその向きは乱れる。

断面Ⅱではスワーラ相互の干渉のため中心より上側 に一部スワーラコアの流れが認められ、上下側板をと りつけたためにスワーラコアは側板の無いときに比べ て左右に広がった状態になることを示している。スワ ーラからの軸方向の流れは旋回方向の関係で下側の方 が強く、コーナ部に存在するうずは断面Iよりその大 きさが小さくなっている。

断面Ⅲでは側板をつけたため流れの広がり方が大き くなり、スワーラコアが上下にも広がることを示して おり、スワーラコアはスワーラの中心軸よりわずかな 形状の差異などの影響によって上下どちらかへ動くが 図では上側へ移動しているのが認められる。はっきり




図 63 (b) スワーラの流れ模様 (3個直列,上下側板つき) 55/37, 45, 43 ¢ 官付, △P=50 mmHg スワーラ間ピッチ 74 mm

した逆流の認められる領域の長さは約 80 mm で側板のないときより短かく、その下流側は、方向の乱れた弱い流れであり、スワーラコアの下流端の位置は明確でない。コーナ部のうずは他の断面と同様に存在するが、そのスペースは最も狭い。

断面IVではスワーラコアの一部が中心より下側に認められ、スワーラからの流れが上側で強くなっているのは、ちょうど断面IIと逆の傾向である。

断面Vは断面Iと同様なことが言え、下側コーナ部のうずのスペースが広く、軸方向の流れが上向きになるのは断面Iとスワーラ軸に関して対称な位置にあるためである。

#### 3.5.4 スワーラからの流れの強さと方向

3種類のスワーラの代表的な流れに対してその強さと方向を求めたので以下に示す。スワーラからの空気の流れは中心軸近くで逆流が存在してスワーラコアを形成し、その周囲は次第に中心軸へ向う流れから外向きの流れへと向きが変わり、さらに速さも変わる複雑な流れである。

ここでは,スワーラ羽根部から下流側へ向う流れの中で最も速度の大きい部分の動圧をとり出し,スワーラ軸方向の距離に対するその方向や大きさの変化を調べた。

測定に際してはストリーマで流れ方向を求めるとともにピトー管で動圧の最も大きいところを求めてその位置で測定を行なった。測定した位置は図 64 に示すようにスワーラの端面からの距離なと、スワーラ軸に垂直な断面における軸の中心から測定点までの距離で表示し、流れの方向は軸方向となす角度をよとし軸に垂直な断面では図に示す角度をμとして求めた。流れの強さはピトー管で動圧を測定して求めたが、差圧の表示には水銀マノメータを用い大気圧との差で読みとりを行なった。スワーラの入口側と出口側との間の差圧を 50~300 mmHg に変えて各位置で測定した。測定方法がきわめて大まかであるのにもかかわらず、




図 64 流れを測定した位置と角度

表 5 スワーラからの流れの強さと方向

スワーラ	x mm	$r \\  ext{mm}$	λ deg	μ deg	$p_d$ $/p_0$	$v_a$	$v_c$	$v_r$
	10	26	40	60	0.75	0.72	0.60	0.35
52/38, 45	20	27	30	60	0.42	0.83	0.48	0.28
(S 20)	50	32	25	70	0.13	0.90	0.42	0.15
	100	<b>4</b> 5	25	60	0.03	0.88	0.41	0.24
	10	26	30	115	0.85	0.86	0.50	-0.13
55/37, 45,	20	27	20	115	0.68	0.94	0.34	-0.09
43 ø 盲付	50	31	25	90	0.26	0.90	0.42	0
	100	47	15	75	0.05	0.97	0.26	0.07
	10	26	35	110	0.88	0.88	0.56	-0.20
60/37, 45,	20	26	35	100	0.60	0.82	0.57	-0.10
43 ø 盲付	50	26	35	100	0.20	0.82	0.57	-0.10
	100	33	20	95	0.07	0.94	0.34	-0.03

測定した動圧と方向からは一定の傾向が示された。以下にそれらの結果を表および図で示し検討する。

測定点の軸方向の距離 x, 半径方向の距離 r, 角度  $\lambda$  と  $\mu$  および動圧  $P_a$  とスワーラ入口側と出口側と の間の圧力差  $P_0$  との比  $P_a/P_0$  を表 5 に示す。 同時 にこれらの角度から得られたスワーラの軸方向の速度  $v_a$ , 軸に垂直な断面の円周方向の速度  $v_c$  および半径 方向の速度  $v_r$  の大きさを示す。 ただし全体の流速  $v_t$  が正の値のときは中心軸より外側へ,負の値のときは逆の方へ向うようにとっている。 速度  $v_a$ ,  $v_c$ ,  $v_r$  は角度  $\lambda$  と  $\mu$  からつぎの式で求めたものである。

$$v_a = \frac{v}{\tan \lambda \sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \lambda} + \frac{1}{\tan^2 \mu}}}$$

$$v_c = \frac{v}{\sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \lambda} + \frac{1}{\tan^2 \mu}}}$$

$$v_r = \frac{v}{\tan \mu \sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \lambda} + \frac{1}{\tan^2 \mu}}}$$

縦軸に各点の動圧  $P_a$  とスワーラ入口側と出口側との間の圧力差  $P_0$  との比  $P_a/P_0$  を,横軸に軸方向の距離 x をとると図 65 のようになる。 $P_a/P_0$  の値は距離 x に対してほぼ指数関数的に減衰することが認められる。x=100 mm のところで直線から外れるのはスワーラコアの長さがちょうどその辺までなので流れの場が変るためと考えられる。スワーラの羽根の間は理想状態では全体にほぼ  $P_0$  に等しい動圧で流れるが実際には羽根の表面近くで流れのはがれが起こったり境




図 65 スワーラからの流れの強さ

界層ができるために、 $P_0$  が大きくなるほど各点 の $P_d$  / $P_0$  の値が大きくなり、次第に一定の値に達する。図と表では  $P_d/P_0$  の値が一定の値に達してからのデータを採用している。 $P_d/P_0$  の値はスワーラからの流れの広がり方に逆比例するものと考えられ、流れ模様の観察で広がり角の小さかった 55/37, 45, 43  $\phi$  盲付スワーラではその値が大きく、広がり角の大きかった52/38, 45 スワーラ(S 20)では最も小さい値が示されている。

表5に示した速度  $v_a$ ,  $v_c$ ,  $v_r$  の値をプロットした のが図 66 である。図に示すように  $v_a$  は三方向の速度のうち最も大きく下流側へ行くにしたがって1に近い値をとり、 $v_c$  は上流側で 0.5 付近の値を持ち下流側へ行くにしたがい低下する。 $v_r$  は 52/38, 45 スワーラでは常に正の値をとり流れがすぐ広がることを示すが、55/37, 45, 43 $\phi$  盲付と 60/37, 45, 43 $\phi$  盲付 スワーラに対しては上流側で負の値をとり、強い流れがスワーラ中心軸の方へ向うことを示し、その程度は60/37, 45, 43 $\phi$  盲付スワーラの方が強い。この現象は流れ模様の観察結果に対して検討したようにスワーラのコーン角度の大きさに基づくものである。

スワーラからの流れはピトー管で測定できる平均的 な流れと時間的に変動する乱れからなっており、乱れ の大きさは燃焼速度に大きな影響をおよぼす。スワー ラからの流れの影響をより詳しく知るには乱れの測定 が不可欠であり、熱線風速計を用いて乱れの測定を行 なうことが今後の課題である。また、平均的な速度分




図 66 スワーラ出口の各方向の速度成分

布やスワーラ軸に沿った圧力分布も測定してスワーラコアの構成との関連を明らかにすることも必要である。これらの状態を明らかにした上でさらにスワーラ相互の流れの干渉,ライナにとりつけたときの流れ,ライナ空気孔からの流れとの干渉を定量的に明らかにするにはさらに多くの実験が必要であり、今回はその第一段階として最も単純な例に対して簡単な測定を行ない、その結果を示したものである。

#### 4. スワーラを用いた一次燃焼領域の性能

#### 4.1 スワーラ付近のライナ空気孔の設計

スワーラ付近のライナ空気孔の設計は、前節までの 結果を利用すればよいわけである。空気孔をあければ、 その大きさに比例した空気が入るものと仮定してみる と、つぎのような空気孔配分が考えられる:

- (1) スワーラ取付板(隔壁板)から  $20 \,\mathrm{mm}$  以内のライナに空気孔をあけるのは、よくない。 $25 \,\mathrm{mm}$  以上で小さな空気孔  $(4 {\sim} 5 \,\mathrm{mm} \phi)$  をあけるのは良い。大気圧下の実験によると、保炎性能からみて、この小孔のピッチ p は、 $4 \,\mathrm{mm} \phi$  のとき  $p {=} 15 \,\mathrm{mm}$ 、 $5 \,\mathrm{mm} \phi$  のとき  $p {=} 20 \,\mathrm{mm}$  程度が適当である。
- (2) 比較的大きな空気孔 (15~20 mm¢) を, l(隔壁板からの距離)=40~50 mm の所にあけるとよい。 この孔は,案内筒なしの場合,空気流が後流側に向ってあまり効果がなく,高い案内筒を立て,貫通距離を増し,スワーラコアまで達するようにするのが効果的である。実際は,案内筒を立てても,前流側に戻る逆

流をつくるのは、小部分である。しかし、この所に、 あまり多く空気を送るのは、冷却作用が大きくなって、 好ましくない。

- (3) この  $15\sim20\phi$  空気孔のスワーラ軸方向からみた位置は、有効外径  $55\phi$  スワーラに対して、スワーラ中心から旋回を強める方向に 5 mm 以内  $(0.1\,\mathrm{d}$  以内)までであって、10 mm にすると、スワーラ中心に長くのびる、うずを巻くコアが生じた(旋回角  $45^\circ$  スワーラを使用)。また、旋回を弱めるようにあけてもよくない。これから、旋回角  $45^\circ$  程度のスワーラでは、スワーラ中心に合せておくほうが無難なようである。図 67 に空気孔中心位置の適当な範囲を示す。
- (4) この  $15\sim20$   $\phi$  空気孔は,少くとも軸方向に 2 個並べてあけること。このように配置したときのほうが,前流側に戻る空気の割合が多いようにみられる。この 2 個は,ライナの強度が許すかぎり,つめておきたい。
- (5) 積極的に逆流を形成するような, U字形やT字形のパイプをつけるのは, 有効である(図 68)。例として内径 9.5 mm, パイプロー隔壁板間 50 mm のU字形逆流パイプで実験したところ, 予想通りの良好な性能が得られた。このような長い管の冷却については, 多くの問題があるけれども, この実験は, 大気圧状態




図 67 スワーラ 旋回方向 と ライナ空気孔中心位置




図 68 逆流パイプ付燃焼器 (I)

で行なったため、冷却に関する状態はわからなかった(図 69)。

(6),(5)を除く以上の結果から、一次燃焼領域のライナ空気孔を設計した例を図 70 に示す。

#### 4.2 一次燃焼領域のみの模型による実験

燃料噴射 第3 個をもつ,図 71 のような一次燃焼領域のみの模型を試作し,各種のスワーラ,ライナの性能を調べた。

この模型の大きさは、別に実験を行なっている箱形燃焼器模型<sup>3)</sup>の一次燃焼領域相当である。箱形燃焼器模型のとき、出口大気解放状態で、最大断面平均風速30 m/s が、空気流量 2.1 kg/s に対応するから、設計




図 69 逆流パイプ付燃焼器 (Ⅱ)




図 70 一次燃焼領域のライナ空気孔配置例




図 71 一次燃焼領域の模型

点の空燃比を 55 とし、一次燃燒領域の空燃比を 12 に仮定すると、全体の 21.8% すなわち 0.46 kg/s程度の空気を一次燃燒領域に流す必要がある。燃料流量は、0.038 kg/s となる。この一次燃焼領域の空燃比12という値は、つぎのことから見積った。すなわち、液体燃料を噴射する燃焼器では、実験によると、空燃比10程度までほぼ安定にもえ、空燃比7になっても火炎の残ることがある。このことから、実際の作動状態では、空燃比は 10 を少し超す程度と考えられ、この模型の実験状態もほぼこれに合せた。ただし、燃料流量は、実験の都合上、幾分少な目の 0.035 kg/s に設定した。実験は、燃料流量を一定に保ち、空気流量をかえて状態の変化を調べた。観察項目はつぎの通りである:

- (a) スワーラコア内の火炎の様子
- (b) スワーラコアの広がり
- (c) 燃料噴霧のコーンがみえるかどうか
- (d) 隔壁板上で保炎しているかどうか
- (e) ライナ壁面上が、燃料によってぬれているか どうか
- (f) ライナ壁面上に、火炎がついているかどうか
- (g) ライナ壁面上の火炎の色,特に,燃料過濃に もとづくとみられる黄緑色の火炎があるかどうか
- (h) 横方向からみて、一次燃焼領域出口の火炎の 色と長さの分布状態

この全項目を比較して示すのは困難であるから,実験結果として性能を示す一つの目安となる,空気流量を増した場合の火炎安定限界についてまとめて,表6に示す。 ライナは,JR-100 相当の空気孔形状にしたものが多く,この場合,空気孔形状の影響のチェック

もかねて、空気孔を少しかえたものについても試験した。なお、表 6 中 JR-100 相当 (c) は、他のライナより空気孔面積を多くとっている。表 6 について、実用限界 Aは、火炎がスワーラおよびライナ壁面上によく分布して安定にもえる限界を示し、安定限界 Bは、火炎がスワーラコアのみにに存在するか、または火炎の一部分が不安定になっているが、全体としては安定にもえる限界を示す。安定限界 Bをこすと、一次燃焼領域全体にわたる火炎の不安定な振動がみられ、やがて吹き消える。吹消限界 Cに2種の数字のあるのは、初めのものが 3 個の供試スワーラのうち、 1 個または2 個が吹き消えた限界、後のものが、全部吹き消えた限界を意味する。( ) 内の数字は、推定値である。

表6から、つぎのような事柄が判明する:

- (i) 一次燃焼領域の空燃比を12以上とするには,表6の数値で0.46(kg/s)以上が得られていればよいことになる。ほとんどのものが,A限界でこれを満足している。
- (ii) 全般に、A限界の大きなものは、燃焼効率が 良いと推定され、A限界とB限界またはC限界の はなれているものは、安定していても火炎の分布 が悪く、燃焼効率が低下するものと推定される。
- (iii) スワーラ外径の影響を、スワーラピッチ 85 mm の場合 (f) についてみると、外径 55 $\phi$ 、58 $\phi$ 、60 $\phi$  すなわち No. 31、No. 36、No. 41 では、58 $\phi$  がもっとも良い性能を示し、60 $\phi$  では少し低下している。スワーラ単独試験からみて、60 $\phi$  スワーラの性能低下は、相互干渉によるものとみられるが、火炎の観察ではほとんどわからない。

### 表 6 一次燃焼領域のみの模型による性能比較 (数字は空気流量 kg/s を示す,大きな数字のもののほうが,安定性が優れている)

#### (a) スワーラピッチ 74 mm, ライナ JR-100 相当 (a)

番号	スワーラ名称		安定限 界 B		限界	摘	要
1	S10 (JR-0)		0.61	0.75			
2	S 10' (JR-0)	0.44	0.54		0.66		
3	S 20 (JR-0)	_			_	火炎が安定せす	" 測定中止
4	S 20, 2-9×2.5 h 付 (JR-0)	0.68	0.73		0.83	h の方向は,\	
5	S 20, 2-9×2.5 h 付 (JR-0)	(0.50)	0.53	0.60	<u> </u>	h の方向は,/	(4)と逆向き
6	S 21, 2-9×2.5 h 付 (JR-0)	0.65	0.72	0.82		h の方向は,\	
7	55/37, 45 (JR-100)	0.73	0.77		0.93		
8	55/37, 45, 41.5 ¢ 官付 (JR-100)	0.60	0.70	0.78			
9	55/37, 45, 43 ø 官付 (JR-100)	0.46	0.64	0.68	0.77		
10	55/37, 45, 43 ø 盲, 8-2.5 切欠付 (JR-100)	0.53	0.59		0.71	安定限界前の火   良好	、炎の様子は
11	55/37, 45, 2-9×2.5 h 付 (JR-100)	(0.57)	0.67		(0.85)	NI company	スワーラの
12	55/37, 45, 2-8×2.5 h 付 (JR-100)	0.58	0.67		0.80	h の方向は,	
13	55/43, 45, 8-3 ø 孔あけ (JR-100)	0.52	0.57	0.61		}火炎が不安定で //い	振動しやす
14	55/37, 40 (JR-100)	0.68	0.79		0.97	, ,	
15	55/37, 40, 2-9×2.5 h 付 (JR-100)	0.79	0.83		0.93	_	
16	60/37, 40, 42 ø 盲付 (JR-100)					)スワーラの相互 )ぢるしく, 火炎	.干渉がいち :安定せず

#### (b) スワーラピッチ 74 mm, ライナ JR-100 相当 (b)

番号	スワーラ名称	実用限界 A	安定限 界 B	吹消	限界 C	摘要
17	S 21, 2-9×2.5 h 付 (JR-0)	0.40	0.64	0.74		
18	55/37, 45, 2-9×2.5 h (JR-100)	0.69	0.78	0.87		
19	55/37, 45, 2-9×2.5 h'付 (JR-100)	0.74	0.80		>0.93	(h': h の取付方法を改善し したもの
20	54/37, 40 (JR-200)	0.61	(0.75)			(/C & v)
21	54/37, 40, 40 ¢ 官付 (JR-200)		0.77			

#### (c) スワーラピッチ 74 mm, ライナ JR-200 相当

番号	スワーラ名称	実用限安定限 吹消限界 病 男	
22	54/37, 40 (JR-200)	0.65	
23	54/37, 40, 40 ¢ 官付 (JR-200)	0.65	
24	54/37, 40, 41.5 ¢ 官付 (JR-200)	0.62	
25	54/37, 40, 43 ¢ 官付 (JR-200)	0.50	

#### (d) スワーラピッチ 74 mm, ライナ AB 型相当

番号	スワーラ名称		安定限 界 B	吹消限界 C	摘	要
26	55/37, 45, 41.5 ¢ 官付 (JR-100)	0.50	0.57	0.66	火炎の様子は」 安定限界の流	

#### 表6のつづき

#### (e) スワーラピッチ 74 mm, ライナ AB 型相当, 9.5 ø 逆流パイプ付

番号	ス ワ ー ラ 名 称		安定限 界 B	吹消限界 C	摘	要
27	55/37, 45 (JR-100)	0.64	0.70	0.77 >0.9	95 (空気流量の少に火炎状態が	ないとき, 特 良好
28	55/37, 45, 2-8×2.5 h 付 (JR-100)	(0.43)	(0.49)	0.58 >0.1	72	222
29	55/43, 45, 8-3 φ 孔あけ (JR-100)	(0.52)	(0.56)	0.73		

#### (f) スワーラピッチ 85 mm, ライナ JR-100 相当 (c)

番号	スワーラ名称		安定限 界 B		摘	要
30	S 30 (JR-0)		(0.72)			
31	55/37, 45, 43 ø 官付 (JR-100)		1.09	1.20		
32	55/43, 45, 8-3 φ 孔あけ (JR-100)		(0.72)		火炎が不安定で	騒音を発する
33	55/37, 40 (JR-100)		0.58			
34	55/37, 40, 43 ¢ 盲, 8-2.5 切欠付(JR-100)		0.75		火炎の状態良好	
35	55/37, 40, 2-8×2.5 h付 (JR-100)		>0.93		火炎の安定性き:	わめて良好
36	58/37, 45, 42φ 盲付 (JR-100)	1.1	>1.42		火炎の安定性が	もっとも良い
37	60/37, 40, 44 ¢ 官付 (JR-100)		0.76			
38	60/37, 40, 44 ¢ 官, 2-11×4 h 付(JR-100)		>0.78		h の方向は,\	
39	60/37, 40, 44 ¢ 官, 3-22×4 h 付(JR-100)		0.71		h の方向は,\	
<b>4</b> 0	60/37, 40, 44 ø 盲, 4-11×4 h 付(JR-100)		0.69		h の方向は、X	of other
41	60/37, 45, 43 ¢ 盲付 (JR-100)	0.9	1.04	1.33	{スワーラ相互干 い限界	*

- (iv) スワーラ旋回角は、40~45°では、45°のほ うがすぐれている。
- (v) スワーラ盲リングの影響としては, (c), No. 22~25 に代表されるように, 盲リング径を大きくするほど, 限界値が低下して現われる。
- (vi) h 付は、旋回角 45° よりも 40° のとき、よい効果をもたらす。ただし、この方法は、ライナ空気孔形状の影響を受けやすいようである(たとえば、No.6 と No.17の比較)。h 板の取付方向は、図 56 の状態がよい。また、この幅は 10 mm程度あれば十分で、あまり広いと性能が低下する。
- (vii) 図 70 相当のライナ AB 型は、他のものと 比較して、A、B限界とも大きくはない。しかし、 A限界で 0.46 以上にはなっている。
- (vii) 逆流パイプ付の場合,パイプなしで良い性能 を示すスワーラについては,良い効果をもたらさない。

#### 5. 箱形燃焼器模型による実験結果3)

試験したスワーラの一部を,実際の燃焼器に近い箱 形燃焼器模型に組み込み,全体性能を調べた。この模型の外観を図 72 に示す。これは,JR-100 燃焼器(後述)を二次元におきかえ,模型化したものである。

このライナは、スワーラ後流との干渉をさけるよう 空気孔を配置したもので、スワーラの比較に対しては、 適当なものと思われる(図 73)。

おもに、燃焼効率特性について比較すると、つぎの ようになった:

(1) スワーラ 55/37, 45, 43 ¢ 盲付 (JR-100)

図 74 に燃焼効率特性を示す。 図中 D 点は、空燃比 55, 燃焼効率 96% の目標値を示したものである。これからこの燃焼器の設計点の空燃比 55 付近の効率は、84%程度と見積られる。実用的なアニュラ形模型の結果と比較すると、箱形では、両端板からの熱損失などにより、85%以上の効率が得られていれば、十分なようである。ただし、80%以下では、実用性はうす




図 72 箱形燃焼器模型




図 73 箱形燃焼器模型 (ライナ I<sub>3</sub>, JR-100 相当) 主要部分

い。また、箱形模型は、アニュラ形にくらべ、空燃比 の小さな所で、燃焼効率特性の低下が少くなる傾向を 示している。

(2) スワーラ 55/37, 45,  $2-8\times2.5\,h$  付 (JR-100) 得られた結果を図 75 に示す。図 74 にくらべ,効率が 10% 程度低下し,空燃比 55 で約 75% になっている。しかし表 6 の No. 9 と No. 11 または No. 12 の燃焼効率と関連をもつ A 限界の比較では,  $43\phi$  盲付よりすぐれた結果を示している。この相違の理由として,一次燃焼領域のみの模型では構造上,スワーラから空気が多く入りやすい傾向を示すことおよびスワーラピッチの差( $74\,\mathrm{mm}$  と  $85\,\mathrm{mm}$ )があげられるけれども,他の場合とくらべて例外と考えられるものである。なお,空燃比の影響は,設計点付近でも少なそうである。

(3) スワーラ 55/37, 40,  $2-8\times2.5$  h 付 (JR-100) このスワーラを用いたときの燃焼効率特性を図76に 示す。設計点の空燃比約 55 において,効率の値は,




図 74 スワーラ 55/37, 45, 43 ¢ 盲付の性能 (箱形燃焼器模型)<sup>3)</sup>

ほぼ 82% と (1) の場合より少し低いが, (2) の場合より良い。このスワーラについてhなしまたは盲リング付の状態で実験していないため,直接の比較はできないが,図 76 と他のスワーラの結果との比較または表




図 75 スワーラ 55/37, 45, 2-8×2.5 h 付の性能 (箱形燃焼器模型)<sup>3)</sup>




図 76 スヮーラ 55/37, 40, 2-8×2.5 h 付の性能 (箱形燃焼器模型)<sup>3)</sup>

6から推定すると、このスワーラでは、h 付にして、性能が向上するといえる。先の(2)の結果との相違は、スワーラ旋回角の差にもとづくものである。空燃比の影響は、(2)と同様、実用範囲内で現われていない。

#### (4) スワーラ 58/37, 45, 42 ¢ 盲付 (JR-100)

図 77 に結果を示す。これによると、空燃比 55 付近で、効率の低下する傾向をもっているが、それでも89%ともっとも良い性能を示し、他のスワーラをアニュラ形模型に用いたときの値に近い。この理由は、ライナと組合せたとき、適当な流入空気量が得られ、相互干渉の少ない良好な流れ模様を形成しているためと思われる。このスワーラは、スワーラ単独試験の結果(図 45 参照)もよく、表6の結果で、もっとも良好なものになっている。

(5) スワーラ 60/37, 40, 42 φ 盲付 (JR-100)




図 77 スワーラ 58/37, 45, 42 ¢ 官付の性能 (箱形燃焼器模型)




図 78 スワーラ 60/37, 40° 盲付の性能 (箱形燃焼器模型)<sup>3)</sup>




図 79 スワーラ 60/37, 45, 43 ¢ 盲付の性能 (箱形燃焼器模型)<sup>3)</sup>




図 80 箱形燃焼器模型 (AB型) 主要部分

この結果を図 78 に示す。スワーラ開口面積の増加によって、燃料の多い側で効率の上昇する傾向が現れたが、空燃比 55 で効率 80% と、あまり良い値ではない。空燃比を増すと、相当な効率の低下がみられ、空燃比 100 付近で再び上昇している。これは、他の実験結果にも現れることがあり、おもに最大断面平均風速の大きなときに起きる現象で、この場合、燃料はスワーラコア内で大半がもえてしまうものと思われる。

#### (6) スワーラ 60/37, 40, 44 ¢ 盲付 (JR-100)

(5)では、盲リングが小さいようであったため、外径を 2 mm 増し、44 ¢ にした。 結果を図 78 に合せて示す。設計点付近の効率には差がなく、希薄側の効率の改善されていることが判明する。 ただし、傾向はよく似ている。このスワーラは、表6 (f) の比較でも性能が劣っている。

#### (7) スワーラ 60/37, 45, 43 ø 盲付 (JR-100)

図 79 にこれを示す。図74,77,79とくらべると, スワーラ外径の影響が判明する。有効開口面積は、そ れぞれ 6.53 cm², 8.85 cm², 9.64 cm² となっている。 流れ模様は、55φのものが盲リングの開口面積比が少 し大きく幾分ことなっているほか,ほぼ同一といえる。 図 79 の燃焼効率の性能は、図 74,55 ф のものと大 差ないが,燃料の多い,空燃比の小さな側で低下が少 なく,設計点で約85%と少し良い。開口面積からみ れば、上記のように相当な差はあるが、その影響は、 あまり現れていない。図 79 と 58 ø の図 77 とくら べると,600 スワーラでは,燃料の多い側で効率低下 の割合は少ないが、効率の値自体は低い。 これから、 この3種のスワーラについて、 $58\phi$ がもっとも良いと いえる。60 ф のスワーラでは、一次燃焼領域のみの模 型試験結果と同様、スワーラの相互干渉が、わずかで はあるが,現れるようである。なお,60φスワーラを




図 81 一次燃焼領域を改良したものの性能

使用したときの p/d 値は 1.41 になっている。 これら,スワーラ外径の影響は,表6に示された傾向とよく一致するものである。

#### (8) 図 70 の空気孔をもつライナの性能

スワーラとライナ空気孔との関連性を調べた結果から導き出した図 70 の方式を用いて、箱形燃焼器模型のAB型を設計した。図 80 にこの主要部分を示し、その燃焼効率特性を図 81 に示す。スワーラは、図74 のものと同一であるから、これと比較してみると、ライナの効果が判明する。図 81 から、空燃比 55 のとき、効率 86% と、ライナ JR-100 型にくらべて 2%ほど改善され、空燃比を 50 にしても、約 85% の効率を保ち、低下の傾向は少なく、空燃比 65 以下の実用上重要な意味をもつ範囲で、すぐれていることがわかる。空燃比の大きな側の性能も、低下していない。このAB型模型の空気流量配分を測定した結果、先の、一次燃焼領域模型の相当部分に入る空気量は、全体の24%程度がよく、これを超すと振動燃焼の起きやすい

状態になった。これは、空気流量にして約 $0.5 \, \mathrm{kg/s} \, \mathrm{kg}$ なり、表 $6 \, \mathrm{(d)}$ のA限界と一致している。

- (9) 箱形燃焼器の結果のまとめ 以上の結果をまとめてみると スワーラまかけ:
- 以上の結果をまとめてみると、スワーラまたはライナについて、つぎのことが判明する。
  - (a) 盲リングをつけるスワーラは、旋回角 40° よりも45° のほうがよく、スワーラ外径は、干渉の起きない範囲で大きなものがよい。
  - (b) 盲リングの大きさは、開口面積比にして、20 ~22%以上にする必要はない。
  - (c) h 付のスワーラについては、旋回角 45° より も 40° のほうがよい。空燃比を小さくしても効率 の低下は少ないが、効率の値自体は、45° 盲付ス ワーラより幾分低い。
  - (d) スワーラ後流との相互作用を考えたライナ空

- 気孔配置のものは、表6の結果では、特にすぐれたものになっていないが、箱形燃焼器模型としてまとめた形では、JR-100型ライナよりも良好である。
- (e) スワーラ 55/37, 45, h 付の場合をのぞき, 一次燃焼領域のみの模型から得た A 限界の傾向 と,箱形燃焼器模型から得た燃焼効率の性質は, 定性的に一致している。

これらのことから、一次燃焼領域のみについて考え た場合、負荷の高い状態では、全体の燃焼効率を高く 保つことと、安定な火炎を得ることとは相反し、表6の 安定限界Bが良好なものは、燃焼効率の低下に注意し なくてはいけない。ただし、類似した流れ模様をもつ ものについて、表6の限界の大きなものは、多量の空 気を入れても火炎が安定しているという意味であるか




図 82 アニュラ形燃焼器のスワーラ取付状態 (JR-200)




図 83 JR-0 燃焼器主要部分

ら,空燃比を小さくしたとき,性能低下の少ない,あ るいは上昇するような傾向をもたせることができる。

実用の燃焼器を考える場合,設計点の空燃比または 使用最小の空燃比を考え,この点まで安定な保炎を行 ない得るようにすれば,あとは効率を高く保つよう心 掛けるべきである。必要以上に燃料の多い側での保炎 性能を良くすることは,効率の低下をもたらしやすい。

#### 6. アニュラ形模型による実験結果

使用した模型は、JR-0、JR-100 および JR-200 の 3 系統のものである。これらの模型は、そのまま実用 可能なものであり、したがって、この結果が実用上もっとも関係が深い。アニュラ形模型のスワーラ取付状態を図 82 に示す。

#### 6.1 燃焼効率について

#### (1) JR-0 模型<sup>5)</sup>

この燃焼器主要部分を図 83 に示す。実験結果から スワーラの影響を調べてみるとつぎのようになる。

図84 (a) と84 (b) に, スワーラ S10, S20,





図 84 (a) スワーラの影響 (JR-0) ——燃焼効率<sup>5)</sup>



S 30 の比較を示す。全般的にみて、S 20 がもっともよく、空燃比の小さな側では、S 30 がすぐれている。S 10 は、空燃比の小さい範囲で、効率低下が他のスワーラよりいちじるしい。これらの性能は、3.2 のことから推定できるものであり、スワーラ単独試験結果の重要性を示している。

図 86 にスワーラ S 20 と S 21, すなわち旋回角度 の影響を示す。S 21 は、旋回角が 35° と小さく、空 気の流入量は、実質的に多くなっているが、空燃比の 小さな所でも効率の改善はなく、スワーラ後流側の流れ模様の悪化 (S 21 のコアは、一度絞られた形になっ





図 85 スワーラ S10 と S10' の性能 (JR-0) ——燃焼効率<sup>5)</sup>







図 87 JR-100 燃焼器主要部分



ていること)の影響は、大きなものである。

#### (2) JR-100 模型<sup>6)</sup>

JR-100 燃焼器 ライナの主要部分を図 87 に示す。 これは、図 83 の JR-0 燃焼器と同様な形状で、寸法 的に大きくしたものである。この模型で得られた結果 をいくつか示す。

図 88 は,スワーラ 55/37, 45 とその 43 ¢ 盲付および旋回角 60° の比較を示す。盲リング付による,燃料の多い側の効率改善は,明らかである。また,盲なしの原型の場合,出口温度分布が不均一になりやすく,効率が見かけ上 100% を超すような値もある。スワーラ付近の火炎が不安定になると,火炎は長くのびやすく,盲リング付は,火炎長さの点でも改善の効果がある。旋回角 60° のものは,燃料を多くすると,いちぢるしく性能が低下した。これは,流入空気量の低下と共に,図 63 に示すような,よどみ領域の増加にもとづくものとみられる。

スワーラ 55/37, 45° 盲付の最良点を探すため, 肓






図 89 (a) スワーラの影響 (JR-100) ——燃焼効率<sup>6)</sup>



リング径をかえた実験結果を図 89 (a), 89 (b), 89 (c) に示す。図 89 (a) は、 $43\phi$  と  $40\phi$  盲付のもので、 $40\phi$  盲付のほうが、わずか良い。これは、図 25 に示すように、 $40\phi$ 程度の盲リングでも、流れ模様は



ほとんど改善され、盲リングの小さいだけに流入空気 量も多く、この差が現われているものであろう。 さ らに盲リングの径を大きくしたものを図 89(b) に示 す。スワーラ単独の流れ模様(図 29 参照)でも、こ の 47 ¢ 盲付は過大とみられたが、 図 89 (b) でも空 燃比の小さな側で性能低下が示されている。同様に、 盲リング 41.5 ¢ と 43 ¢ 盲付の場合を図89(c) に示 す。この比較では、41.50のほうが良く、この場合も また、盲リング径は、流れ模様が改善できれば、なる べく小さなほうがよいことを示している。この図 89 (c) には、盲リングの内径側を切欠いたものも示して ある。 図上では、41.5 ¢ 盲付よりよく、43 ¢ 盲付の ものと比較して約3%の改善が得られている。この図 では、空燃比 75 以下の使用上重要な範囲の性能は、 わからないが、この後の実験から推定すると、空燃比 55 付近でも、切欠付は有利なようである。

図 89 (c) に, スワーラ 55/43, 45, 8-2.5 $\phi$  孔あけのものも合せて示した。これは, 出口温度分布の均一度が悪く, また振動燃焼を起しやすく, 効率は高くでているが, 実用上には問題がある。

スワーラ 55/37, 45, 41.5 φ 盲付に 8-1.5 φ 孔あけしたものを図 90 に示す。図 90 の実験点には,ライナを部分的に改造した場合を含んでいるため,正確にはわからないが,定性的に,空燃比の小さな側でよい効果をもたらしていえる。ほかのライナの場合,双方とも効率が 100% 付近になったため,孔あけによって,少くとも効率の低下することはなさそうである。

図 91 は、h 付の性能である。実験点が少なく、明らかでないが、 $41.5\phi$  盲付より効率が低下している。





図 90 スワーラの影響 (IR-100) -----燃焼効率




この傾向は,箱形模型の図 74 と図 75 の比較と一致している。ただし,箱形模型のときのような,大きな低下はない。h 付の目的とした隔壁板付近の流れの調整は,箱形より端面板のないアニュラ形のほうに無理がなく,安定した流れ模様が得られるためであろう。

図 92 は,スワーラ 55 ¢ と 58 ¢ との比較である。 箱形模型でよい結果を得たスワーラ 58/37,45,42¢ 盲付は,アニュラ形模型でも,すぐれている。設計点 付近の空燃比では,約3%の改善がみられる。

図 93 にスワーラ 60/37, 40, 44 章 盲付の性能を示す。これは、図 78 の箱形模型の場合と同様、効率が低い。空燃比の小さな範囲の効率低下の割合は、他のスワーラの場合より幾分少いようである。このスワーラの h 付のものは、設計点に近い空燃比のとき、わずかではあるが、効率改善の傾向を示す(図 93)。

JR-100 スワーラで調べた盲 リング は燃焼性能の点については良い効果をもたらすが、着火性能を低下さ







図 94 JR-200 燃焼器 (ライナ No. 2) 主要部分

せることが実験から判明した。盲リングの外径を小さくしたとき、着火性能低下の割合が少くなることから、 盲リングによって、スワーラコアの広がりを押えると、 点火プラグ付近に到達する燃料が少くなるためとみられる。この点からも、盲リングは小さめのほうがよい。 盲リングに切欠をつけたもの、スワーラ内側に孔あけしたものなどは、コアの広がりが増し、相当する盲リング付のときにくらべ、着火性能がよい。また、h付では、コアの広がりが、ほぼ原型のときのままに保たれるため、着火性能はよい。

#### (3) JR-200 模型<sup>7)</sup>

この模型の主要部分を図 94 に示す。これは、JR-100 模型と構造、空気孔配置などほとんどかわっていないが、幾分大型になっている。スワーラの許容外径は、噴射弁のピッチから、JR-100 の場合より小さくなっている。JR-200 用スワーラ 54/37、40 の原型と







図 96 JR-200 燃焼器 (ライナ No. 3) 主要部分

その 41.5¢ 盲付のものの比較を図 95 に示す。 盲付 のものは、空燃比の小さな状態で実験していないため, 十分な比較はできないが、幾分低下しているとも思わ れる。このことは、先の一次燃焼領域のみの試験結果 からもいえる。また JR-200 燃焼器の場合, 一次燃焼 領域の空気負荷の軽減というスワーラ以外の因子が考 えられる。すなわち、一次燃焼領域の試験を行なった ときのようにスワーラからの空気量が多くなく、この ような場合は、スワーラからの流れ模様が、特に悪化 していない限り、流れ模様よりも流入空気量の影響の ほうが大きいとみられる。スワーラのみの比較では, JR-200 用よりも JR-100 用の 55/37, 45° 盲付のほ うがすぐれているにもかかわらず,全体の焼燃効率と して図 95 に示すように、設計点付近でも効率低下が 少なく、JR-100 よりすぐれていることもライナ側か らの影響とみられる。

箱形模型のAB型に相当するJR-200用ライナを図96に、この性能を図97に示す。図97には、出口温度分布調整のため、ライナ空気孔を幾分かえたものまで含んでいて、実験点が散っているけれども、破線で示した性能が平均値と推定される。この性能は、JR-100燃焼器の場合の図90相当であるが、燃料過濃側の振動限界が図90の場合より良好で(後述)、この付近の性能、すなわち空燃比40~50の範囲においてすぐれている。また図92と比較すると、効率特性は、空燃比にして18ずらした状態に一致し、空燃比の小さな側で性能が改善されていることを示している。

- (4) アニュラ形焼焼器の実験結果のまとめ
- (a) JR-0 模型について得られた燃焼効率特性は, スワーラ単独試験の結果からよく説明できる傾向



を示している。

- (b) JR-100 模型について、スワーラ 55/37,45 の盲リングなしは良くないが、盲付の場合、開口面積比 15~47% の範囲で、小さいほど効率が良い。これは、スワーラ単独試験または表6の示す傾向と一致している。また、着火性能上からみても、盲リングは小さなほうが良い。
- (c) 盲リングの内側に空気を入れる方法は,表6 の結果と同様,盲リング付のみより良い傾向をもつ。
- (d) JR-100模型について,スワーラ外径は, $55\phi$  より  $58\phi$  がよく,また 60/37,40, $44\phi$  盲付の 効率の低下している点は,前記の各種の試験結果 と同一である。
- (e) JR-200 模型では、一次燃焼領域の負荷が JR-100 模型にくらべて軽いとみられ、スワーラ の影響は効率特性に大きく現われない。このAB





図 98 燃焼効率の傾向と振動燃焼限界



型相当ライナは, データが十分でないが, JR-100 系統のものよりすぐれているようである。

#### 6.2 燃料過濃側振動限界について

空燃比を低下させ、スワーラの火炎が不安定になって起きる振動燃焼の限界空燃比は、空燃比の小さな側の性能を見積る一つの目安になる。もちろん、この限界が過濃側に寄っていても、効率の低い場合もあるが、この場合は、通常、火炎が長く、空燃比の増加と共に効率のよくなる割合が少ない。したがって、空燃比の大きな範囲でも効率の低い傾向をもっている。図98のBにこの傾向を示す。これから、空燃比の比較的大きな所、たとえば空燃比 65 程度で効率がよく、振動限界が過濃側に寄っていれば、十分な性能をもっていると推定できるものである。

#### (1) JR-100 模型

スワーラ 55/37, 45, 41.5  $\phi$  盲付と 58/37, 45, 42  $\phi$  盲付の限界を図 99 に示す。この限界は,再現性がよく,ライナや分流板による影響は少ない。図99から,入口圧力を高めると,限界は,幾分空燃比の多い側に寄るようにみられる。この傾向は,55  $\phi$  スワーラのときのほうが大きい。 $55\phi$  スワーラでは,入口圧力 2.2kg/cm²abs で,すでに空燃比58程度になっている。しかし,このスワーラを用いた JR-100 実機運転の

結果によると、入口圧力 4 kg/cm²abs 付近のとき、空 燃比 53 でも振動燃焼を起さなかった。このことは、 入口圧力の高いとき、スワーラから火炎がはなれてい ても、安定してもえる状態のあることを示している。

スワーラの比較として,燃焼効率の値は, $58\phi$ のほうがよく(図 92 参照),振動限界も空燃比にして5以上, $58\phi$  スワーラのほうが燃料の多い側に寄っている。すなわち,図 99 の範囲においては, $58\phi$ スワーラのほうがすぐれているといえよう。スワーラ55/37,45, $41.5\phi$  盲付に8 個, $1.5\phi$  孔あけのものは,燃焼効率の点で図 90 のように向上し,この振動限界でも図 99 の両スワーラのほぼ中間に入るようになり,改善された。これに反し,スワーラ  $58\phi$  の場合は,8 個, $1.5\phi$  孔あけの効果がなく,このことはスワーラ単独試験の場合と同様であった。

#### (2) JR-200 模型

JR-200 スワーラの盲リングの影響を図 100 に示す。図の縦軸は空気流量で,出口側をほぼ大気圧にして実験したものであるから,入口圧力はあまりかわらず,流量は,ほぼ最大断面平均風速に比例する。図中D点は,最大断面平均風速約 38 m/s の設計点状態を得る空気流量を示す。この図から,図 99 の JR-100 模型の場合より,限界の空燃比が大きくなっていること,盲リング付にしてスワーラ開口面積を小さくすると,限界が空燃比の大きな側に寄っていくことがわかる。盲付の影響については,JR-100 模型の場合にも同様なことがみられた。ただし,JR-100 の場合,スワーラ 55/37,45 の盲リングなしのときは,限界が空燃比の大きな側に寄った。

JR-200 模型の場合, 燃焼効率特性は, JR-100 模型 より良いが, この振動燃焼限界の点では, 幾分劣り, 図 98 の傾向を考え合せると JR-100, JR-200 とも一




図 100 スワーラの影響 (JR-200) ——燃料過渡側振動限界

次燃焼領域の性能としては大差ないものと思われる。これに対し、JR-200 用として試作したライナ No.3 (AB型相当)では、振動限界の空燃比が約 38 で、他のどのライナの場合よりも空燃比の小さな側に寄っている。このライナは、前述のようには燃焼効率特性も良好で、すぐれているといえる。

以上の,各模型について振動燃焼限界を比較すると, ほぼ大気圧,設計点付近の最大断面平均風速のとき, JR-100,55 $\phi$  スワーラで空燃比 52,58 $\phi$  スワーラで 44, JR-200 では,盲リングなしのとき 55, A B型相 当にしたとき 38 ということになる。これから

- (a) スワーラについて、この振動限界を、空燃比の小さな側に移すには、なるべく開口面積を多くとることが必要である。ただし、スワーラ出口の流れ模様の悪いものは、これを改善しておかなくてはいけない。スワーラ外径は、許容できる限り大きくとり、盲リングの径はなるべく小さくする。
- (b) スワーラ盲付のものについては、これに孔あ けなどの加工をして、さらに改善することができ る。
- (c) スワーラ出口流れとライナ空気孔との相互作 用を考慮して設計すれば、さらに、燃料過濃側に 寄せることができる。

という方針が判明する。

#### 6.3 一次燃焼領域出口の温度分布について

一次燃焼領域の出口に、13% PR, 0.5¢ 熱電対, 先端露出の温度計を入れて測定したものは、目安程度 であるが、参考になる結果を示した。

#### (1) JR-100 模型

測定例を図 101 に示す。この温度をみても,スワーラ  $58\phi$  は, $55\phi$  のときより高く,性能の良いことを示している。なお,この温度は,空燃比 80 付近まで,1,500°C 以上のほぼ一様な分布を示すから,温度の低下している部分は,燃料過多に起因しているものとみ




図 101 一次燃焼領域出口の温度 (JR-100)

られる。前記の,燃料過濃側の振動は,この指示温度が 1,000°C 以下になる部分が増すと起きる。 図 101 のスワーラ  $55\phi$  のものは,測定中振動しなかったが,限界に近い状態のものである。

#### (2) JR-200 模型

JR-100 に相当する JR-200 模型の場合の例を図 102 に示す。空燃比を小さくすることにより、温度の低下する様子が表されている。図中、空燃比 54 のものは、




図 102 一次燃焼領域出口の温度 (JR-200)




図 103 (a) 一次燃焼領域出口温度 (JR-200, ライナ No.3) ——スワーラ中心位置




図 103 (b) 一次燃焼領域出口温度 (JR-200, ライナ No.3) ——スワーラ中間位置

振動燃焼を起こすすぐ前の状態である。この図は,ス ワーラ中心軸位置のものであるが,スワーラ中間位置 の分布形も,ほとんど同一であった。

図 103 (a) と図 103 (b) は,JR-200 模型のAB型相当の場合である。図 103 (a)のスワーラ中心位置では、前流側にある空気孔の影響を受けて、温度分布に谷ができている。空気は十分供給され、空燃比54のときでも、空燃比94の場合より高温で、空燃比44でも、ほとんど低下していない。図 103(b)のスワーラ中間位置では、空燃比57でも1,500°C以上のほぼ一様な温度分布を示し、まだ十分に高温を保っている。このような一次燃焼領域出口側の温度分布特性が、前述の燃料過濃側振動燃焼限界によい効果をもたらしていると考える。

この一次燃焼領域出口の温度分布の変化から, JR-100 模型では,内側ライナ寄りの温度低下,JR-200模型では,中央部分の温度低下の改善の必要性が判明する。これには,流入空気量と同時にその流速や流れ模様を改善することが大切であって,3.5 節のような測定が重要な意味をもつ。

JR-200, AB 型模型では、分布の変化は、ほぼ良いものと思われる。図 103(a) の温度分布の凹みは、空気孔の影響で、燃料過濃にもとずくものとはことなっている。この流入空気による温度の低い部分の存在は、やむをえないが、全体の領域に対して、なるべく少ない割合にとどめるべきである。

燃料を多くして温度が低下した場合,すなわち,1,000°C以下になる部分が増すと,スワーラ付近の火炎の不安定になることが観察され、振動燃焼が起きる。この状態では、火炎がのびやすく、燃焼効率も低下しやすい。ただし、ライナ側の設計によって、この傾向は、明らかに現れないこともある。

一次燃焼領域出口側の温度を高く保つ方法として, スワーラについては,前記の,燃焼効率を高く保つ方 法などと同一である。

#### 7. 結果の要約

高負荷燃焼器の一次燃焼領域の研究として,燃料噴 射弁まわりにスワーラを組み込んだ焼焼器をとりあ げ,スワーラの性能向上からはじめて一連の実験研究 を行なった。その結果,つぎの事柄が判明した。

- (1) 燃焼効率特性において、一次燃焼領域の性能は全体性能に大きな影響をおよぼしている。
- (2) 振動燃焼限界も,一次燃焼領域の性能に大きく 影響される。
- (3) スワーラの性能は、一次燃焼領域の性能に大きな影響をおよぼすが、その性能は、単独、まわり開放状態の保炎性能試験でほぼ判明する。性能改善方法では、開口面積比にして 15~20% の盲リングをつけることがもっとも有効であった。
- (4) スワーラの相互干渉は、スワーラコアの広がり の少ないものについては起きにくいが、それでも 間隔を直径の1.4倍以上に保つことが干渉防止の ために望ましい。
- (5) スワーラ後流とライナ空気孔との相互作用を考慮したものは、スワーラの改善のみの場合より、 一次燃焼領域の性能をより多く向上することができる。

#### 文 献

- 1) Graves, C. C. and Grobman, J. S.; NACA TR-1373, 1958.
- 大塚貞吉,福田 広,相波哲朗;高負荷燃焼器 の箱形模型による実験(Ⅱ), 航技研報告 TR -126 (昭和42)
- 3) 大塚貞吉,福田 広,相波哲朗;高負荷燃焼器 の箱形模型による実験,航技研報告 TR-118 (昭和41)
- 4) Zuyev and Skubachevskii; Combustion Chambers for Jet Propulsion Engines (1964)
- 5) 大塚貞吉,鈴木邦男,松木 宏,石井浅五郎, 広木 強,山中国雅;高負荷燃焼器(アニュラ 模型)の実験結果, 航技研資料 TM-44 (昭和 39)
- 6) 大塚貞吉,鈴木邦男,石井浅五郎,山中国雅; 超軽量ジェットエンジン試作1号機 (JR-100) の燃焼器 (I), 航技研資料 TM-68 (昭和40) 「配布先限定」
- 7) 鈴木邦男,大塚貞吉,石井浅五郎,広瀬健樹,山中国雍;軽量 ジェットエン ジン試作 2 号機 (JR-200) の燃焼器 (I), 航技研資料 TM-93 (昭和41)「配布先限定」

TR-133	解離した極超音速流中での Teflon への熱伝達の測定 Measurements of Heat-Transfer to Teflon in Dissociated Hypersonic Flow	1967年4月	野村茂昭
TR-134	高速単段軸流圧縮機の研究 一二重円孤翼の性能— The Aerodynamic Performance of a Single- Stage Axial-Flow Compressor with Dou- ble-Circular-Arc Blades	1967年5月	藤井昭一,西脇英夫 吉田 晃,五味光男 武田克己,菅原 昇
TR-135	同軸型電磁衝撃波管の作動機構 Driving Mechanism of an Electric Shock Tube with a Coaxial Gun	1967年5月	松崎利一
TR-136	Nearly-Free-Molecule-Flow におけるオリフィス型圧力管 Experimental Study of an Orifice-Type Pressure Probe in Nearly-Free-Molecule Flow	1967年5月	恩地 瑛,山本稀義
TR-137	梁,板結合構造物の振動(I) On the Natural Vibration of Plate-Beam Combination Structures (I)	1967年6月	越出慎一,林 洋一塙 武敏
TR-138	変厚片持板の静撓みについて Deflection Analysis of Variable Thickness Cantilever Plate	1967年6月	塙 武敏,越出慎一
TR-139	多発動機付へリコプタの片発停止時における 最適着陸操作—前進速度 0 の場合— Optimal Vertical Descent Procedure with Partial Power of Multi-Engined Helicop- ters —The Case of Rejected Take-Off—	1967年8月	古茂田 真幸
TR-140	流線法によるダクト流れ Streamline-Curvature Approach to Duct- Flow Problems	1967年9月	藤井昭一,宇野威信
TR-141	マトリクス内力法による半張殼構造の応力解析について Semi-Monocoque Structures Solved Numerically by the Matrix Force Method	1967年10月	川島矩郎
TR-142	動的模擬模型による姿勢のオンオフ制御実験 Experimental Studies on Some On-Off Attitude Control Systems Using a Dy- namic Model	1967年10月	樋口一雄,堀川勇壮村上 力,小川敏雄 真柳光美

# 航空宇宙技術研究所報告143号

昭和42年10月発行

発 行 所 航 空 宇 宙 技 術 研 究 所 東京都調布市深大寺町 1880 電話武蔵野三鷹(M22) 44-9171 (代表) 印 刷 所 株式会社 東 京 プ レ ス 東京都板橋区桜川 2~27~12