

# 次世代 X線撮像分光器(XRPIX)の基本性能の 温度依存性の評価

#### ○**玉澤 晃希**,小澤 祐亮,佐藤 将,近野 貴博,幸村 孝由(東京理科大学),鶴 剛,田中 孝明, 武田 彩希,松村 英晃,伊藤 真音,大村 峻一(京都大学),森浩二,西岡 祐介,竹中 亮太(宮崎大学)

### 1. 概要

我々は、次世代のX線天文衛星に搭載するSOI技術を用いたイベント駆動型ピクセル検出器(X線SOIPIX)である「XRPIX」を開発している。XRPIXは、 各ピクセルにイベントトリガー出力機能を持ち、ノイズを低減するためにCDS(Correlated Double Sampling)機能を兼ね備え、高い時間分解能(数μs)や、 X線の広いエネルギー帯域の観測(0.5~40 keV)を実現する検出器である。現状のXRPIXは、高い読み出しノイズ(~35 e<sup>-</sup>)が原因でエネルギー分解能が悪く、 読み出しノイズを改善することが最も重要な開発項目の一つである。 本研究では、XRPIX シリーズの中のXRPIX1、XRPIX2b、XRPIX3b の3 種類の素子について、エネルギー分解能、ゲイン、読み出しノイズ、リーク電流 などの基本性能の温度依存性の評価実験を行った。これまでの結果から、動作温度-80 ℃におけるエネルギー分解能、読み出しノイズ、リーク電流が、 XRPIX1 では1080eV FWHM@5.95keV、110e-、6.76e-/ms/30.6μm角pixel、XRPIX2b では630eV FWHM@5.95 keV、52e-、41.6e-/ms/30.0μm角pixel、 XRPIX3b では337eV FWHM@5.95keV、35e-、13.7e-/ms/30.0μm角pixel、であることが分かり、いずれの値も動作温度に依存していることが分かった。 さらに、動作温度-100 ℃におけるXRPIX3bのリーク電流と読み出しノイズのバックバイアス電圧の依存性を調べるために、バックバイアスとして印加する

電圧の値を5~200V まで変更して測定を行った。測定結果よりXRPIX3b\_FZは、バックバイアス電圧が75V以上で、リーク電流と読み出しノイズが一定と なることが分かった。 本ポスターでは、XRPIX1、2b、3bの基本性能の温度依存性とXRPIX3bのバックバイアス依存性の実験結果について報告する。

## <u>2. XRPIXとは?</u>

XRPIX は、X 線観測用に開発された、X 線検出部 と読み出し回路部が一体型のCMOSイメージ センサー(SOIPIX)であり、トリガー情報出力機能に より、高い時間分解能を得ることでX 線CCDでは できなかった、反同時計数測定を可能にし、NXB (Non-X-ray-Background)を取り除き、広範囲での 測定が可能になる。

使用したXRPIXを表1に示す。XRPIX3bは、CSA 回路を組み込むことでゲインを上げ、読み出し ノイズを相対的に低減するために、XRPIX2bを ベースに開発された素子である。



**図1**:XRPIXの開発進捗図。 1.0mm角の大きさの素子の開発 からスタートし、今日までに 14×22mm角の大きさの素子の開発 までに至っている。



#### 表1: XRPIX1, 2b, 3bのスペック



**P-179** 

	チップサイズ	ピクセルサイズ	ピクセル数	センサー層の比抵抗	センサー層の厚さ
XRPIX1	2.4×2.4 mm <sup>2</sup>	$30 \times 30 \mu m^2$	32×32 個	700 Ω • cm	260 <i>µ</i> m
XRPIX2b_CZ XRPIX2b_FZ	6.0×6.0 mm <sup>2</sup>	$30 \times 30 \mu m^2$	144×144 個	1.5 kΩ • cm 5.0 kΩ • cm	260 μm 500 μm
XRPIX3b_CZ XRPIX3b_FZ	2.9×2.9 mm <sup>2</sup>	$30 \times 30 \mu m^2$	32×32 個	700 Ω • cm 2 kΩ • cm	310 μm 500 μm



### <u>5. まとめ</u>

- ▶ XRPIX1,2b,3bの性能の温度依存性とXRPIX3bの「読み出しノイズ」、「リーク電流」のバックバイアス電圧依存性を測定した。
- ▶ 動作温度を低くすることで、読み出しノイズ、リーク電流とエネルギー分解能の値が低減することが分かった。エネルギー分解能が-40℃以下で一定となっているため、バックバイアス5Vでは、最低-40℃まで冷やす必要がある。
- ▶ バックバイアスを上げていくと、XRPIX3b\_FZよりXRPIX3b\_CZの方が、読み出しノイズと、リーク電流の劣化が大きかった。これはXRPIX3b\_CZより、 XRPIX3b\_FZの方が空乏層が厚く、比抵抗が大きいため、バックバイアスによる、リーク電流の劣化が少なかったためである。
- ▶ 空乏層厚が100µm以上で、X線カウント数が一定となっているのは、入射X線が空乏層内で完全に吸収されているためである。